


FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00000874-2010

CDA Ingeniería S.A.S
NIT 901084176-6
CARRERA 95 N° 66A - 10 Tel 4827213
BOGOTÁ



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO				
Fecha de prueba: 2020-10-03	Nombre o razón social: SAENZ ORJUELA JOSE DORANCE	Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()	No. 79495026			
Dirección: CARRERA 97A 69-54	Teléfono: 6000960 Cel 3002171775	Ciudad: BOGOTÁ	Departamento: DISTRITO CAPITAL			
DATOS DEL VEHICULO						
Placa: WNT281	Marca: FORD	Línea: ECOSPORT	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2016	Cilindraje: 1999	Kilometraje: 233758
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10011365379	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO ARTICO	Empresa:	Conductor: JOSE DORANCE SAENZ ORJUELA	



Inspección Visual

G1 Identificación reglamentaria

Identificación reglamentaria	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Anclaje sillas	CUMPLE
Estado tubos escape	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
G2 Pernos					
Pernos	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Rotulas Superiores	CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE				
G3 Limpiaparabrisas					
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Pito	CUMPLE
Dispositivo de velocidad	CUMPLE				
G4 Parabrisas					
Parabrisas	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	Puertas	CUMPLE
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE		
G5 Direccionales					
Direccionales	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Reversa	CUMPLE
Luz de parqueo	CUMPLE	Luz Interna	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE
Luzes Altas	CUMPLE	Luces Bajas	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE
Terminales Bateria	CUMPLE	Anclaje de bateria	CUMPLE	Desempeñador	CUMPLE
G6 Cruceta					
Cruceta	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Triangulos	CUMPLE
Banderola	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE
Gato	CUMPLE	Herramienta	CUMPLE	Extintor	CUMPLE
Botiquin	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE		
G7 Eje1 llanta Derecha					
Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE
Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE				
G8 Eje1 Rin Derecho					
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE				
G9 Latoneria y Pintura					
Latoneria y Pintura	CUMPLE	Tapiceria	CUMPLE	Cojineria	CUMPLE
G10 Caja de Dirección					
Caja de Dirección	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
G11 Bastidor					
Bastidor	CUMPLE	Pisos	CUMPLE		
G12 Promedio de Distancia					
Promedio de Distancia	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE		

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Especio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		7.3
	Izquierda	Derecha
Eje 1	5.1	5.1
Eje 2	6.5	6.2