

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS



No: 00002111-2305

GDA REVI TECH BOGOTÁ SAS
NIT 901171172-1
CARRERA 80 A # 17 - 21 Tel
3203857032
BOGOTÁ

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba: 2023-05-02	Nombre o razón social: JIMY RODRIGUEZ CELIS	Documento de Identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()		No. 79736221		Departamento: DISTRITO CAPITAL	
Dirección: CLL 66B SUR 17 90	Telefono: 3112817521	Ciudad: BOGOTÁ					
DATOS DEL VEHICULO							
Placa: LPZ301	Marca: RENAULT	Línea: DUSTER	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2023	Cilindraje: 1599	Kilometraje: 21588	
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10027320139	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO GLACIAL (V)	Empresa:	Conductor: JIMY RODRIGUEZ CELIS		



Suspensión (Si aplica)											
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad		
	79		69		55		52	40	%		
Frenos											
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
52,5	50	%	1814	3590	N	1717	3473	N	5,3	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 1 Izquierdo		Eje 1 Derecho		Eje 2 Derecho		Eje 3 Derecho		
22,3	18	%	1570		1580		2580		0,6		
		Eje 2 Izquierdo		Eje 2 Derecho		Eje 3 Izquierdo		Eje 4 Derecho			
		Eje 3 Izquierdo		Eje 4 Izquierdo		Eje 5 Izquierdo		Eje 5 Derecho			

Desviación Lateral											
Eje 1	-9,8	Eje 2	-1,8	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad		
										(m/km)	

Inspección Sensorial											
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje1 Rín Derecho	CUMPLE	G1 Eje1 Rín Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje2 Rín Derecho	CUMPLE
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje2 Rín Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje2 Rín Derecho	CUMPLE	G1 Eje3 Rín Derecho	CUMPLE	G1 Eje3 Rín Izquierdo	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje4 Rín Derecho	CUMPLE	G1 Eje4 Rín Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje5 Rín Derecho	CUMPLE	G1 Eje5 Rín Izquierdo	CUMPLE
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje5 Rín Derecho	CUMPLE	G1 Eje5 Rín Izquierdo	CUMPLE	G1 Latonería y Pintura	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje1 Rín Derecho	CUMPLE	G1 Eje2 Rín Derecho	CUMPLE	G1 Cojinería	CUMPLE	G1 Cojinería	CUMPLE
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Bateria	CUMPLE	G1 Eje1 Rín Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje2 Rín Derecho	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Anclaje de batería	CUMPLE	G1 Eje2 Rín Derecho	CUMPLE	G1 Eje2 Rín Izquierdo	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje3 Rín Derecho	CUMPLE	G1 Eje3 Rín Izquierdo	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Eje4 Rín Derecho	CUMPLE	G1 Eje4 Rín Izquierdo	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Eje5 Rín Derecho	CUMPLE	G1 Eje5 Rín Izquierdo	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triángulos	CUMPLE	G1 Eje1 Rín Derecho	CUMPLE	G1 Eje2 Rín Derecho	CUMPLE				
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE	G1 Eje1 Rín Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje2 Rín Izquierdo	CUMPLE				
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje2 Rín Derecho	CUMPLE	G1 Eje3 Rín Derecho	CUMPLE				
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de repuesto	CUMPLE	G1 Eje3 Rín Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje4 Rín Derecho	CUMPLE				
G1 Pito	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Eje4 Rín Derecho	CUMPLE	G1 Eje4 Rín Izquierdo	CUMPLE				
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Eje5 Rín Derecho	CUMPLE	G1 Eje5 Rín Izquierdo	CUMPLE				
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Eje5 Rín Izquierdo	CUMPLE	G1 Latonería y Pintura	CUMPLE				
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Botiquín	CUMPLE	G1 Eje1 Rín Derecho	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE				
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Eje1 Rín Izquierdo	CUMPLE	G1 Cojinería	CUMPLE				
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje2 Rín Derecho	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE				
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje2 Rín Izquierdo	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE				
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje3 Rín Derecho	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE				
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje4 Rín Derecho	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE				
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje5 Rín Derecho	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE				

- G1: CARROCERIA
- G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD
- G7: LLANTAS
- G10: SISTEMA DE DIRECCION
- G2: SISTEMA DE SUSPENSION
- G5: SISTEMA ELECTRICO
- G8: RINES
- G11: CHASIS
- G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
- G6: EQUIPO DE CARRETERA
- G9: ESTADO DE PRESENTACION
- G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO: APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	Izquierda	Derecha
Eje 1	4,27	4,08
Eje 2	5,18	5,29


ING HECTOR FABIAN GUTIERREZ SANCHEZ
 NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.