

# VERIFICACION TECNICA MECANICA PARA VEHICULOS



CDA Ingenieria S.A.S  
 NIT 901084176-6  
 CARRERA 95 N° 66A - 10 Tel  
 4827213  
 BOGOTÁ

## FECHA

Fecha de prueba:  
 2020-06-01

## DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Nombre o razón social: SAENZ ORJUELA JOSE DORANCE  
 Documento de identidad: CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( ) No. 79495026  
 Dirección: CARRERA 97A 69-54  
 Telefono: 6000960 Cel 3002171775 Ciudad: BOGOTA Departamento: DISTRITO CAPITAL

## DATOS DEL VEHICULO

Placa: WNT281 Marca: FORD Linea: ECOSPORT Clase: CAMIONETA Modelo: 2016 Cilindraje: 1999 Kilometraje: 212297  
 Servicio: PUBLICO No Licencia Tránsito: 10011365379 Combustible: GASOLINA Color: BLANCO ARTICO Empresa: Conductor: JHON JAVIER RINCON



## Inspección Visual

### G1 Identificación reglamentaria

Identificación reglamentaria	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Anclaje sillas	CUMPLE
Estado lubos escape	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
<b>G2 Pernos</b>					
Pernos	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Rotulas Superiores	CUMPLE
Rotulas inferiores	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE				
<b>G3 Limpiaparabrisas</b>					
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Pito	CUMPLE
Dispositivo de velocidad	CUMPLE				
<b>G4 Parabrisas</b>					
Parabrisas	CUMPLE	Vantaniillas	CUMPLE	Puertas	CUMPLE
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE		
<b>G5 Direccionales</b>					
Direccionales	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Reversa	CUMPLE
Luz de parqueo	CUMPLE	Luz Intema	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE
Luces Altas	CUMPLE	Luces Bajas	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE
Terminales Bateria	CUMPLE	Anclaje de bateria	CUMPLE	Desempeñador	CUMPLE
<b>G6 Cruceta</b>					
Cruceta	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Triangulos	CUMPLE
Banderoia	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE
Gato	CUMPLE	Herramienta	CUMPLE	Extintor	CUMPLE
Botiquin	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE		
<b>G7 Eje1 llanta Derecha</b>					
Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE
Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE				
<b>G8 Eje1 Rin Derecho</b>					
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE				
<b>G9 Latoneria y Pintura</b>					
Latoneria y Pintura	CUMPLE	Tapiceria	CUMPLE	Cojineria	CUMPLE
<b>G10 Caja de Direccion</b>					
Caja de Direccion	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
<b>G11 Bastidor</b>					
Bastidor	CUMPLE	Pisos	CUMPLE		
<b>G12 Promedio de Distancia</b>					
Promedio de Distancia	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE		

## RESULTADO : APROBADO

### NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehiculo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
	Izquierda	Derecha
Rueda De Repuesto	8,3	
Eje 1	6,4	6,1
Eje 2	5,8	6



*J. L. P. H. P.*