

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00001392-2104



CDA Ingeniería S.A.S
NIT 901084176-6
CARRERA 95 N° 66A - 10 Tel
4827213
BOGOTÁ

FECHA

Fecha de prueba
2021-04-30

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Nombre o razón social:

SAENZ ORJUELA JOSE DORANCE

Documento de identidad:

CC. (X) NIT. () CE. ()

No. 79495026

Dirección:

CARRERA 97A 69-54

Teléfono:

6000960 Cel 3002171775

Ciudad:

BOGOTÁ

Departamento:

DISTRITO CAPITAL

DATOS DEL VEHICULO

Placa:

WNT281

Marca:

FORD

Línea:

ECOSPORT

Clase:

CAMIONETA

Modelo:

2016

Cilindraje:

1999

Kilometraje:

259271

Servicio:
PUBLICO

No Licencia Tránsito:
10011365379

Combustible:
GASOLINA

Color:
BLANCO ARTICO

Empresa:

Conductor:

JOHN JAVIER RINCON



Fecha 2021-04-30, Placa WNT281 Hora 15-59



Fecha 2021-04-30, Placa WNT281 Hora 15-51

Inspección Visual

G1 Identificación reglamentaria

Identificación reglamentaria	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Anclaje sillas	CUMPLE
Estado tubos escape	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Espesores	CUMPLE

G2 Pernos

Pernos	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Rotulas Superiores	CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE				

G3 Limpiaparabrisas

Limpiaparabrisas	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Pito	CUMPLE
Dispositivo de velocidad	CUMPLE				

G4 Parabrisas

Parabrisas	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	Puertas	CUMPLE
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE		

G5 Direccionales

Direccionales	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Reversa	CUMPLE
Luz / Cuero	CUMPLE	Luz Interna	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE
Luces Altas	CUMPLE	Luces Bajas	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE
Terminales Bateria	CUMPLE	Anclaje de bateria	CUMPLE	Desempeñador	CUMPLE

G6 Cruceta

Cruceta	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Triangulos	CUMPLE
Banderola	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Llanta de respuesto	CUMPLE
Gato	CUMPLE	Herramienta	CUMPLE	Extintor	CUMPLE
Botiquin	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE		

G7 Eje1 llanta Derecha

Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE
Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE				

G8 Eje1 Rin Derecho

Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE				

G9 Latonería y Pintura

Latonería y Pintura	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE
---------------------	--------	-----------	--------	-----------	--------

G10 Caja de Dirección

Caja de Dirección	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
-------------------	--------	------------	--------	----------------	--------

G11 Bastidor

Bastidor	CUMPLE	Pisos	CUMPLE		
----------	--------	-------	--------	--	--

G12 Promedio de Distancia

Promedio de Distancia	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE		
-----------------------	--------	--------------------	--------	--	--

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	7.5	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	3	2.8
Eje 2	4.8	4.3