

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

FECHA: 2021-06-29
 Nombre o razón social: SAENZ ORJUELA JOSE DORANCE
 Documento de identidad: CC (X) NIT () CE () No: 79495026
 Dirección: CARRERA 97A 69-54
 Teléfono: 8006960 Cel 3002171775
 Ciudad: BOGOTÁ
 Departamento: DISTRITO CAPITAL

Placa: WNT291
 Marca: FORD
 Línea: ECOSPORT
 Tipo: Camióneta
 Modelo: 2016
 Cilindros: 1999
 Kilómetros: 286301

Servicio: PUBLICO
 No Licencia Tránsito: 1001126379
 Combustible: GASOLINA
 Color: BLANCO ARTICO
 Empresa:
 Conductor: JOSE DORANCE SAENZ ORJUELA



Inspección Visual

21 Identificación registramentaria	CUMPLE	G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G8 Eje1 Rin izquierdo	CUMPLE
21 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5 Luz Inferior	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
21 Arriete sillón	CUMPLE	G5 Luz Placa	CUMPLE	G8 Eje2 Rin izquierdo	CUMPLE
21 Estado tubos escape	CUMPLE	G5 Luces Altas	CUMPLE	G8 Látexes y Pintura	CUMPLE
21 Aseo General	CUMPLE	G5 Luces Bajas	CUMPLE	G9 Taconeros	CUMPLE
21 Espejos	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE	G9 Cojinera	CUMPLE
22 Puntos	CUMPLE	G5 Terminales Batería	CUMPLE	G10 Caja de Dirección	CUMPLE
22 Soportes	CUMPLE	G5 Arreglo de batería	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLE
22 Rodulas Superiores	CUMPLE	G5 Desempeñador	CUMPLE	G10 Brinzos Axiales	CUMPLE
22 Rodulas Inferiores	CUMPLE	G6 Cruceta	CUMPLE	G11 Basidor	CUMPLE
22 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6 Limpierna	CUMPLE	G11 Placa	CUMPLE
22 Amortiguadores	CUMPLE	G6 Triángulos	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE
22 Tijeras	CUMPLE	G6 Banderola	CUMPLE	G12 Promedio de Tiempo	CUMPLE
3 Limpieza parabrisas	CUMPLE	G6 Tacos	CUMPLE		
3 Relinchos	CUMPLE	G6 Llantas de repuesto	CUMPLE		
3 Pilo	CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE		
3 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G6 Herramienta	CUMPLE		
4 Parabrísas	CUMPLE	G6 Extinguidor	CUMPLE		
4 Ventanillas	CUMPLE	G6 Bofaquin	CUMPLE		
4 Puertas	CUMPLE	G6 Señales de advertencia	CUMPLE		
4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE		
4 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE		
5 Direccional	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE		
5 Dirección	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE		
5 Dirección	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE		

- 1 CARROCERIA
- 2 SISTEMA DE SUSPENSION
- 3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
- 4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD
- 5 SISTEMA ELECTRICO
- 6 EQUIPO DE CARRETERA
- 7 LLANTAS
- 8 RINES
- 9 ESTADO DE PRESENTACION
- 10 SISTEMA DE DIRECCION
- 11 CHASIS
- 12 DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

OPINIONES Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
 (Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

	W	D
Rueda De Repuesto	4.85	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	6.34	6.71
Eje 2	5.42	5.51



Jose Luis Carrillo Peñuela
 Ing. Jose Luis Carrillo Peñuela

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Los resultados de la revisión preventiva no está relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.