

# INFORME DE REVISIÓN PREVENTIVA PARA VEHÍCULOS



No: 00002773-2305  
**CDA SANTA LIBRADA**  
 NIT 900554707-0  
 KR 11 69G 25 SUR Tel 3906322  
 BOGOTÁ

**FECHA**  
 Fecha de prueba: 2023-05-04

**DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO**  
 Documento de identidad: CC ( X ) NIT ( ) CE ( ) No: 0000254723  
 Ciudad: BOGOTÁ Departamento: DISTRITO CAPITAL

**DATOS DEL VEHICULO**  
 Dirección: CLL 8NF SUR NO 144-07 Teléfono: 3196734440 Clase: CAMIONETA Modelo: 2013 Cilindrige: 1206 Kilometraje: 296512  
 Marca: CHEVROLET Línea: N308 Empresa: GUTIERREZ ESPITIA WILFREDO ALFONSO  
 Motor: 1012542104 Combustible: GASOLINA Color: BLANCO LUNA



Emissiones Auditivas											
Intensidad e inclinación de luces bajas											
Valor	Máximo	Unidad	Intensidad		Unidad	Inclinación	Rango	Unidad	Suma de la intensidad de todas las luces		Unidad
84	NA	dBA	Baja Derecha	4.4	2.5	0.7	8.5 - 3.5	%	39.3	225	Klux
			Baja Izquierda	3.5	2.5	1	0.5 - 3.5	%			
Suspensión (Si aplica)											
Delantera Izquierda			Delantera Derecha			Trasera Izquierda			Trasera Derecha		
Valor	74	Unidad	Valor	63	Unidad	Valor	55	Unidad	Valor	42	Unidad
Frenos											
Eficacia Total			Eje 1 Izquierdo			Eje 1 Derecho			Eje 2 Derecho		
Valor	50	%	Fuerza	1709	Unidad	Fuerza	1435	Unidad	Peso	2384	Unidad
				1123	Unidad		157	Unidad		16.23	Unidad
Eficacia Auxiliar			Eje 2 Izquierdo			Eje 2 Derecho			Eje 3 Derecho		
Valor	18	%			Unidad			Unidad		23.69°	Unidad
Desviación Lateral											
Eje 1	9	Unidad	Eje 2	9	Unidad	Eje 3	9	Unidad	Eje 4	9	Unidad

Emisión de gases											
Monóxido de carbono (CO)				Dióxido carbono (CO2)				Óxido Nitroso (NO)			
Temp °C	Rpm	Valor	Norma	Valor	Norma	Valor	Norma	Valor	Norma	Valor	Norma
616	Ralentí	0.57	<=0.8	7.7	>=7	4.6	<=5	84	<=160		
2525	Cruceiro	0.65	<=0.8	7.4	>=7	5.8	<=5	129	<=160		

Inspección Sensorial											
G1	Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1	Luz de parqueo	CUMPLE	G1	Eje3 Banta Izquierda	CUMPLE	G1	Eje4 Banta Derecha	CUMPLE
G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1	Luz interna	CUMPLE	G1	Eje4 Banta Derecha	CUMPLE	G1	Eje5 Banta Izquierda	CUMPLE
G1	Anclaje sillón	CUMPLE	G1	Luz Placa	CUMPLE	G1	Eje5 Banta Derecha	CUMPLE	G1	Eje6 Banta Izquierda	CUMPLE
G1	Estado tubos escape	CUMPLE	G1	Luzes Altas	CUMPLE	G1	Eje6 Banta Derecha	CUMPLE	G1	Eje7 Banta Izquierda	CUMPLE
G1	Aseo General	CUMPLE	G1	Luzes Bajas	CUMPLE	G1	Eje7 Banta Derecha	CUMPLE	G1	Eje8 Banta Izquierda	CUMPLE
G1	Exapajas	CUMPLE	G1	Indicadores de tablero	CUMPLE	G1	Eje8 Banta Derecha	CUMPLE	G1	Eje9 Banta Izquierda	CUMPLE
G1	Pneumáticos	CUMPLE	G1	Terminales Bateria	CUMPLE	G1	Eje9 Banta Derecha	CUMPLE	G1	Eje10 Banta Izquierda	CUMPLE
G1	Soportes	CUMPLE	G1	Anclaje de batería	CUMPLE	G1	Eje10 Banta Derecha	CUMPLE	G1	Eje11 Banta Izquierda	CUMPLE
G1	Rotulas Superiores	CUMPLE	G1	Desempeñador	CUMPLE	G1	Eje11 Banta Derecha	CUMPLE	G1	Eje12 Banta Izquierda	CUMPLE
G1	Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1	Cruzata	CUMPLE	G1	Eje12 Banta Derecha	CUMPLE	G1	Eje13 Banta Izquierda	CUMPLE
G1	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1	Linterna	CUMPLE	G1	Eje13 Banta Derecha	CUMPLE	G1	Eje14 Banta Izquierda	CUMPLE
G1	Amoniguaciones	CUMPLE	G1	Triángulos	CUMPLE	G1	Eje14 Banta Derecha	CUMPLE	G1	Eje15 Banta Izquierda	CUMPLE
G1	Tijeras	CUMPLE	G1	Sandera	CUMPLE	G1	Eje15 Banta Derecha	CUMPLE	G1	Eje16 Banta Izquierda	CUMPLE
G1	Limpaparabrisas	CUMPLE	G1	Tacos	CUMPLE	G1	Eje16 Banta Derecha	CUMPLE	G1	Eje17 Banta Izquierda	CUMPLE
G1	Retrorvisores	CUMPLE	G1	Llanta de respuesto	CUMPLE	G1	Eje17 Banta Derecha	CUMPLE	G1	Eje18 Banta Izquierda	CUMPLE
G1	Pito	CUMPLE	G1	Gato	CUMPLE	G1	Eje18 Banta Derecha	CUMPLE	G1	Eje19 Banta Izquierda	CUMPLE
G1	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1	Herramienta	CUMPLE	G1	Eje19 Banta Derecha	CUMPLE	G1	Eje20 Banta Izquierda	CUMPLE
G1	Parabrisas	CUMPLE	G1	Extintor	CUMPLE	G1	Eje20 Banta Derecha	CUMPLE	G1	Eje21 Banta Izquierda	CUMPLE
G1	Ventanas	CUMPLE	G1	Botiquin	CUMPLE	G1	Eje21 Banta Derecha	CUMPLE	G1	Eje22 Banta Izquierda	CUMPLE
G1	Puertas	CUMPLE	G1	Señales de advertencia	CUMPLE	G1	Eje22 Banta Derecha	CUMPLE	G1	Eje23 Banta Izquierda	CUMPLE
G1	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1	Eje1 Banta Derecha	CUMPLE	G1	Eje23 Banta Derecha	CUMPLE	G1	Eje24 Banta Izquierda	CUMPLE
G1	Salidas emergencia y Maulto	CUMPLE	G1	Eje1 Banta Izquierda	CUMPLE	G1	Eje24 Banta Derecha	CUMPLE	G1	Eje25 Banta Izquierda	CUMPLE
G1	Direccionales	CUMPLE	G1	Eje2 Banta Derecha	CUMPLE	G1	Eje25 Banta Derecha	CUMPLE	G1	Eje26 Banta Izquierda	CUMPLE
G1	Stop	CUMPLE	G1	Eje2 Banta Izquierda	CUMPLE	G1	Eje26 Banta Derecha	CUMPLE	G1	Eje27 Banta Izquierda	CUMPLE
G1	Reversa	CUMPLE	G1	Eje3 Banta Derecha	CUMPLE	G1	Eje27 Banta Derecha	CUMPLE	G1	Eje28 Banta Izquierda	CUMPLE

- G1 CARROCERIA
- G2 SISTEMA DE SUSPENSION
- G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
- G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD
- G5 SISTEMA ELECTRICO
- G6 EQUIPO DE CARRETERA
- G7 LLANTAS
- G8 RINES
- G9 ESTADO DE PRESENTACION
- G10 SISTEMA DE DIRECCION
- G11 CHASIS
- G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

**RESULTADO: APROBADO**

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
 (Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)  
 Frenos ( Desajuste de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje )  
 Temperatura por método aceleración por tiempo

**CDA**  
 Centro de Diagnóstico Automotor  
**SANTA LIBRADA**  
 NIT. 900 554 707-0

ING JOHN HAROLD LADINO RUIZ  
 NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		
	Izquierda	Derecha
Eje 1	3.69	3.57
Eje 2	3.21	3.85

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.