

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00018082-2305



CDA MI VAGUITA
NIT 900293608
Cr 81 B N 24 - 246 CARTAGENA
Tel 6617999

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba 2023-05-09	Nombre o razón social ALVEAR SARAVIA ADOLFO ENRIQUE	Documento de identidad CC (X) NIT () CE ()		No. 9297571			
Dirección CRA 32 NO 25-110	Telefono 3166778263	Ciudad CARTAGENA		Departamento BOLIVAR			
DATOS DEL VEHICULO							
Placa TVCS73	Marca RENAULT	Línea DUSTER DYNAMIQUE	Clase CAMPERO	Modelo 2016	Cilindrada 1898	Kilometraje 328573	
Servicio PUBLICO	No Licencia Tránsito 10014624667	Combustible GASOLINA	Color BLANCO ARTICA	Empresa	Conductor ALVEAR SARAVIA ADOLFO ENRIQUE		



Delantera Izquierda		Valor	Delantera Derecha		Valor	Trasera Izquierda		Valor	Trasera Derecha		Valor	Minimo	Unidad		
		68			61			63			65	40	%		
Suspension (Si aplica)															
Frenos															
Eficacia Total	Minimo	Unidad			Fuerza	Peso	Unidad			Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Maximo	Unidad
52,4	50	%	Eje 1 Izquierdo	2419	4218	N	Eje 1 Derecho	2285	4316	N	5,5	30	%		
Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad	Eje 2 Izquierdo	1668	3237	N	Eje 2 Derecho	1243	2747	N	25,5'	30	%		
10,3'	18	%	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho								
			Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho								
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho								
Desviación Lateral															
Eje 1	-0,5	Eje 2	-1,5	Eje 3		Eje 4		Eje 5		Maximo	± 10		Unidad	(m/km)	
Inspección Sensorial															
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Batena	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Latonena y Pintura	CUMPLE	G1 Tapicera	CUMPLE
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Anclaje de batena	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE	G1 Cojineria	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE
G1 Rotulas Supenores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE
G1 Rotulas Inferores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE				
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triangulos	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE										
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE										
G1 Limpaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE										
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE										
G1 Pito	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE										
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE												
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE												
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Botiquin	CUMPLE												
G1 Puestas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE												
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE												
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE												
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE												
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE												
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE												

- G1. CARROCERIA
- G4. ELEMENTOS DE SEGURIDAD
- G7. LLANTAS
- G10. SISTEMA DE DIRECCION
- G2. SISTEMA DE SUSPENSION
- G5. SISTEMA ELECTRICO
- G8. RINES
- G11. CHASIS
- G3. INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
- G6. EQUIPO DE CARRETERA
- G9. ESTADO DE PRESENTACION
- G12. DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

- Frenos (Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 %) TIPO B
- Frenos (Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20 % y 30 %) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
	Rueda De Respuesto	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	3,78	4,51
Eje 2	3,07	3,11

Ralfis Cogollo Elguedo
RALFIS COGOLLO ELGUEDO

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.