

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICA MECÁNICA PARA VEHÍCULOS



No: 00018131-2305
 CDA MI VAQUITA
 NIT 900293608
 Cr 81 B N 24 - 246 CARTAGENA
 Tel 6617999

FECHA
 Fecha de prueba: 2023-05-23
DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO
 Nombre o razón social: PINZON ROZO LIBARDO
 Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. () No. 13226521
 Dirección: CAMPESTRE URB VILLA LORENA
 Telefono: 3054056829
 Ciudad: CARTAGENA
 Departamento: BOLIVAR

DATOS DEL VEHICULO
 Placa: J0U591
 Marca: RENAULT
 Linea: DUSTER
 Clase: CAMIONETA
 Modelo: 2021
 Cilindraje: 1599
 Kilometraje: 59716
 Servicio: PUBLICO
 No Licencia Tránsito: 10020596747
 Combustible: GASOLINA
 Color: BLANCO GLACIAL (V)
 Empresa:
 Conductor: PINZON ROZO LIBARDO



Suspensión (Si aplica)											
Delantera Izquierda	Valor 63	Delantera Derecha	Valor 57	Trasera Izquierda	Valor 67	Trasera Derecha	Valor 56	Mínimo 40	Unidad %		
Frenos											
Eficacia Total	Mínimo 50	Unidad %	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo 30	Unidad %
62,7			1990	3924	N	2197	3826	N	9,4	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo 18	Unidad %	1438	2648	N	1311	2747	N	9,8	30	%
18,9											

Desviación Lateral											
Eje 1	2,4	Eje 2	2,8	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo ±10	Unidad		(m/km)	
Inspección Sensorial											
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	G1 Eje3 llanta derecha	CUMPLE	G1 Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	G1 Eje4 llanta derecha	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	G1 Eje4 llanta derecha	CUMPLE	G1 Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	G1 Eje5 llanta derecha	CUMPLE
G1 Anclaje sillars	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	G1 Eje5 llanta derecha	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Latonería y Pintura	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Anclaje de batería	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Latonería y Pintura	CUMPLE	G1 Cojineta	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje1 Terminales	CUMPLE	G1 Cojineta	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruzeta	CUMPLE	G1 Eje2 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE
G1 Resortes o Bailestas	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Eje3 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triángulos	CUMPLE	G1 Eje4 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE
G1 Tlerras	CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE	G1 Eje5 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE				
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto	CUMPLE	G1 Eje2 Señales de advertencia	CUMPLE						
G1 Pito	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Eje3 Señales de advertencia	CUMPLE						
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Eje4 Señales de advertencia	CUMPLE						
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Eje5 Señales de advertencia	CUMPLE						
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Botiquin	CUMPLE	G1 Eje1 Señales de advertencia	CUMPLE						
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Eje2 Señales de advertencia	CUMPLE						
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje3 Señales de advertencia	CUMPLE						
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje4 Señales de advertencia	CUMPLE						
G1 Direccionalas	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje5 Señales de advertencia	CUMPLE						
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje1 Señales de advertencia	CUMPLE						
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje2 Señales de advertencia	CUMPLE						

- G1: CARROCERIA
- G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD
- G7: LLANTAS
- G10: SISTEMA DE DIRECCION
- G2: SISTEMA DE SUSPENSION
- G5: SISTEMA ELECTRICO
- G8: RINES
- G11: CHASIS
- G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
- G6: EQUIPO DE CARRETERA
- G9: ESTADO DE PRESENTACION
- G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO: APROBADO
 NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
 (Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		
	Izquierda	Derecha
Eje 1	5,36	5,42
Eje 2	5,69	5,44

ALVARO ANDRES HERNANDEZ REYES
 NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.