



CDA SANTA CRUZ
 NIT: 901435278-6
 CALLE 78 #06-47 BARRIO SEVILLA
 SEVILLA
 Tel - 3205713911
 MONTERIA - Cordoba
 CDASANTACRUZ20@GMAIL.COM
 OM

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba 2023-05-24 09:08:32	Nombre o Razón social ANTONIO JOSE VILLALBA HERRERA	Documento de identidad CC(X) NIT() No. 1069493613
Dirección CRR10 #9-05 BRR EL PADRO	Teléfono fijo o Número de Celular 3024126962	Ciudad SAHAGUN
Correo Electrónico OBOLIVAR1924@GMAIL.COM	Departamento Cordoba	

3. DATOS DEL VEHÍCULO

Placa UQF200	País COLOMBIA	Servicio Público	Clase CAMIONETA	Marca RENAULT	Línea DUSTER
Modelo 2018	Número de licencia de tránsito 10026510306	Fecha de matrícula 2018-01-22	Color BLANCO GLACIAL (V)	Combustible / Propulsión Gasolina	VIN o Chasis 9FBHSR5B6JM067355
No de motor E412C095338	Tipo motor OTTO	Cilindraje(cm ³)(si aplica) 1998	Kilometraje 3250	Número de pasajeros (sin incluir conductor) 4	Blindaje SI() NO(X)
Potencia (si aplica) 143	Tipo de Carrocería WAGON	Fecha vencimiento SOAT 2024-05-24	Conversión GNV SI() NO() N/A(X)	Fecha Vencimiento GNV	

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado.

4. Medición de Intensidad / inclinación de las luces (Bajas, Altas Antiniebla / Exploradoras)

		Valor 1	Valor 2	Valor 3	Mínima/Rango	Unidad	Simultanea (Si) (No)
Baja(s)	Derecha(s)	Intensidad	9.70		2.5	klux	Si
		Inclinación	1.80		0.5 a 3.5	%	
	Izquierda(s)	Intensidad	11.2		2.5	klux	Si
		Inclinación	2.90		0.5 a 3.5	%	
Alta(s)	Derecha(s)	Intensidad	24.4			klux	Si
	Izquierda(s)	Intensidad	24.4			klux	Si
Antiniebla(s)/ Exploradora(s)	Derecha(s)	Intensidad	10.2			klux	Si
	Izquierda(s)	Intensidad	5.00			klux	Si
Sumatoria de luces simultáneamente		Intensidad 84.9			Máxima 225	Unidad klux	

5. SUSPENSIÓN (adherencia)(si aplica)

Antera	Valor	Delantera	Valor	Trasera	Valor	Trasera	Valor	Mínima	Unidad
Izquierda	89.2	Derecha	89.7	Izquierda	86.2	Derecha	82.6	40	%

6. FRENOS

Fuerza Izquierdo	Peso Izquierdo	Unidad		Fuerza Derecho	Peso Derecho	Unidad	Desequilibrio	Rangos(B)	Max(A)	Unid
3002	4169	N	Eje 1	2668	3796	N	11.1	20	30	%
1844	2639	N	Eje 2	1805	2541	N	2.11	20	30	%
		N	Eje 3			N		20	30	%
		N	Eje 4			N		20	30	%
		N	Eje 5			N		20	30	%
Valor			Minimo			Unidad				

7. DESVIACIÓN LATERAL (si aplica)

-2.53	Eje 2 10.3*	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo (+/-)10	Unidad m/Km
-------	----------------	-------	-------	-------	-------------------	----------------

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
1.1.10.36.2	Desviación lateral para los demás ejes superior a ±10 [m/km].	DIRECCION		X
TOTAL				1

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
1.1.12.38.4	Batería con soporte suelto o con riesgo de desprendimiento.	MOTOR, TRANSMISIÓN Y COMBUSTIBLE		X
TOTAL				1

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)	Eje 3 (mm)	Eje 4 (mm)	Eje 5 (mm)	Repuesto (mm)
IZQUIERDA	2.51	3.79				3.21
DERECHA	3.18	3.85				

E. CONFORMIDAD DE LA INSPECCIÓN


APROBADO: SI NO

E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo para vehículos de este tipo)

APROBADO: SI NO

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

1.1.12.38.4: Batería con soporte flojo



PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (psi)	Eje 2 (psi)	Eje 3 (psi)	Eje 4 (psi)	Eje 5 (psi)	Repuesto (psi)
IZQUIERDA	29.2	28.9				30.1
DERECHA	31.1	29.2				

G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA



H. RELACIÓN DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

NOMBRE	MARCA	SERIAL	REFERENCIA	# SERIE BANCO	PEF	LTOE
LUXOMETRO	TECNOLUX	0283	ALTAIR COMBI			
FRENOMETRO	TECMMAS	FR2172	MULTIPRUEBAS AST MIX			
BANCO SUSPENSIÓN	TECMMAS	FR2172	MULTIPRUEBAS AST MIX			
DESVIACIÓN LATERAL	TECMMAS	FR2172	MULTIPRUEBAS AST MIX			
PROFUNDIMETRO	FOWLER	1399	54-225-500-0			
DETECTOR HOLGURAS	TECMMAS	FR2172	DH MULTIPRUEBAS AST MIX			

I. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA

PRUEBA	INSPECTOR
LUXOMETRO	WILMER JOSE PETRO ROMERO
CAMARA	WILMER JOSE PETRO ROMERO
FRENOMETRO	WILMER JOSE PETRO ROMERO
VISUAL	MIGUEL ANGEL AGUILERA
BANCO SUSPENSIÓN	WILMER JOSE PETRO ROMERO
DESVIACIÓN LATERAL	WILMER JOSE PETRO ROMERO

J. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Esteban Díaz



ESTEBAN JOSE DIAZ PALACIOS
Director técnico

Fin del informe