

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No.: 00002755-2305



CDA MOTOS & AUTOS BOGOTÁ
NIT 900634983-0
CRA 29B N° 20 - 17 SUR Bogotá
Tel 9370352

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba: 2023-05-29	Nombre o razón social: ROSA MATEUS IGUA	Documento de Identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()		No. 52162676	
Dirección: CR 1A 28A 26 SUR	Telefono: 3133269289	Ciudad: BOGOTÁ		Departamento: DISTRITO CAPITAL	

Placa: WEO816		Marca: CHEVROLET		Linea: N300		Clase: CAMIONETA		Modelo: 2014		Cilindraje: 1206		Kilometraje: 329931	
Servicio: PUBLICO		No Licencia Tránsito: 10014847533		Combustible: GASOLINA - GAS		Color: BLANCO LUNA		Empresa:		Conductor: ROSA MATEUS IGUA			



Delantera Izquierda		Valor	Delantera Derecha		Valor	Trasera Izquierda		Valor	Trasera Derecha		Valor	Minimo	Unidad
Eficacia Total		46			61			41			58	40	%
Eficacia Auxiliar		50			2595			2204			15,1	30	%
		35,4			2497			2799			10,8	30	%

Eje 1		Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
Inspección Sensorial									
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE			G1 Luz de parqueo	CUMPLE			G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE			G1 Luz Interna	CUMPLE			G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Anclaje sillas	CUMPLE			G1 Luz Placa	CUMPLE			G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE			G1 Luces Altas	CUMPLE			G1 Latonería y Pintura	CUMPLE
G1 Aseo General	CUMPLE			G1 Luces Bajas	CUMPLE			G1 Tapicería	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE			G1 Indicadores de tablero	CUMPLE			G1 Cojinería	CUMPLE
G1 Pernos	CUMPLE			G1 Terminales Batería	CUMPLE			G1 Caja de Dirección	CUMPLE
G1 Soportes	CUMPLE			G1 Anclaje de batería	CUMPLE			G1 Terminales	CUMPLE
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE			G1 Desempeñador	CUMPLE			G1 Brazos Axiales	CUMPLE
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE			G1 Cruceta	CUMPLE			G1 Bastidor	CUMPLE
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE			G1 Linterna	CUMPLE			G1 Pisos	CUMPLE
G1 Amortiguadores	CUMPLE			G1 Triángulos	CUMPLE			G1 Promedio de Distancia	CUMPLE
G1 Tijeras	CUMPLE			G1 Banderola	CUMPLE			G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE			G1 Tacos	CUMPLE				
G1 Retrovisores	CUMPLE			G1 Llantas de repuesto	CUMPLE				
G1 Pito	CUMPLE			G1 Gato	CUMPLE				
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE			G1 Herramienta	CUMPLE				
G1 Parabrisas	CUMPLE			G1 Extintor	CUMPLE				
G1 Ventanillas	CUMPLE			G1 Botiquín	CUMPLE				
G1 Puertas	CUMPLE			G1 Señales de advertencia	CUMPLE				
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE			G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE				
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE			G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE				
G1 Direccionales	CUMPLE			G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE				
G1 Stop	CUMPLE			G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE				
G1 Reversa	CUMPLE			G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE				

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		3,87
	Izquierda	Derecha
Eje 1	3,54	3,27
Eje 2	2,98	2,95

[Handwritten Signature]
Daniel Enrique Leon Leal

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.