

**FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA
PARA VEHÍCULOS**



NIT 9001105520
CDA DEL OCCIDENTE S.A AV.ROJAS
Dirección CRA 70B N° 64D-16
Cd. BOGOTA
Tel. 2235665 -

Fecha: 2023-05-31 06:00:53	Propietario: HERNANDEZ BENITEZ	LUIS ALFREDO	CC.(X) NIT.()	No.79042928
Dirección: CRA 56 65 12	Teléfono: 2235665		Ciudad: BOGOTA, D.C.	
Placa: TSW076	Modelo: 2013	Servicio: Público	Clase: CAMIONETA	Marca: CHEVROLET
No. de licencia de tránsito: 10018861857	Fecha Matricula: 2017-08-30		Kilometraje: 122524	Número de sillas: 7
No. Motor: LAQ*BC130102/2*	VIN: LZWAGAGXD/000937	Color: BLANCO LUNA	Combustible: GASOLINA	Cilindr: 1206



Suspensión

Delantera Izquierda: 69.0	Delantera Derecha: 80.0	Trasera Izquierda: 54.0	Trasera Derecha: 52.0	Mínimo: 40	%
---------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------	------------	---

Frenos

Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
72.3	50.0	%	Eje 1 Izquierdo: 2123	3116	N	Eje 1 Derecho: 1853	3322	N	12.7	30	%
			Eje 2 Izquierdo: 2075	2381	N	Eje 2 Derecho: 2050	2313	N	1.22	30	%
			Eje 3 Izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N		30	%
			Eje 4 Izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N		30	%
			Eje 5 Izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N		30	%

Desviación Lateral

Eje 1: 0.00	Eje 2: 0.00	Eje 3:	Eje 4:	Eje 5:	Máximo: +/- 10.0	Unidad: m/km
-------------	-------------	--------	--------	--------	------------------	--------------

G8 Eje 1 Rín Izquierdo	CUMPLE	G5 Reversa	CUMPLE	G7 Eje 3 Llantá Derecha	CUMPLE
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G7 Eje 3 Llantá Izquierda	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5 Luz Interna	CUMPLE	G7 Eje 4 Llantá Derecha	CUMPLE
G1 Andaje sillas	CUMPLE	G5 Luz Placa	CUMPLE	G7 Eje 4 Llantá Izquierda	CUMPLE
G1 Estado Lubos escape	CUMPLE	G5 Luces Altas	CUMPLE	G7 Eje 5 Llantá Derecha	CUMPLE
G1 Aseo General	CUMPLE	G5 Luces Bajas	CUMPLE	G7 Eje 5 Llantá Izquierda	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE	G9 Latonera y Pintura	CUMPLE
G2 Pernos	CUMPLE	G5 Terminales Batena	CUMPLE	G9 Tapicería	CUMPLE
G2 Soportes	CUMPLE	G5 Anclaje de batena	CUMPLE	G9 Cojinera	CUMPLE
G2 Rótulas Superiores	CUMPLE	G5 Desempañador	CUMPLE	G8 Eje 1 Rín Derecho	CUMPLE
G2 Rótulas Inferiores	CUMPLE	G6 Cruzeta	CUMPLE	G8 Eje 2 Rín Derecho	CUMPLE
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE	G8 Eje 2 Rín Izquierdo	CUMPLE
G2 Amortiguadores	CUMPLE	G6 Triángulos	CUMPLE	G8 Eje 3 Rín Derecho	CUMPLE
G2 Tijeras	CUMPLE	G6 Bandera	CUMPLE	G8 Eje 3 Rín Izquierdo	CUMPLE
G3 Limpaparabrisas	CUMPLE	G6 Tacos	CUMPLE	G8 Eje 4 Rín Derecho	CUMPLE
G3 Retrovisores	CUMPLE	G6 Llantá de repuesto	CUMPLE	G8 Eje 4 Rín Izquierdo	CUMPLE
G3 Pito	CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE	G8 Eje 5 Rín Derecho	CUMPLE
G3 Dispositivos de velocidad	CUMPLE	G6 Herramienta	CUMPLE	G8 Eje 5 Rín Izquierdo	CUMPLE
G4 Parabrisas	CUMPLE	G6 Ex'tintor	CUMPLE	G10 Caja de dirección	CUMPLE
G4 Ventanillas	CUMPLE	G6 Botiquín	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLE
G4 Puertas	CUMPLE	G6 Señales de advertencia	CUMPLE	G10 Brazos Auxiliares	CUMPLE
G4 Cinturones de seguridad	CUMPLE	G7 Eje 1 Llantá Derecha	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE
G4 Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	G7 Eje 1 Llantá Izquierda	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE
G5 Direccionalés	CUMPLE	G7 Eje 2 Llantá Derecha	CUMPLE	G12 Promedio de distancia	CUMPLE
G5 Stop	CUMPLE	G7 Eje 2 Llantá Izquierda	CUMPLE	G12 Promedio de tiempo	CUMPLE

G1 CARROCERIA
G2 SISTEMA DE SUSPENSIÓN
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G5 SISTEMA ELÉCTRICO
G6 EQUIPO DE CARRETERA
G7 LLANTAS
G8 RINES

G9 ESTADO DE PRESENTACIÓN
G10 SISTEMA DE DIRECCIÓN
G11 CHASIS
G12 DISPOSITIVO DE COBRO

APROBADO: SI NO

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

Irán los resultados de las inspecciones preventivas NO tiene ninguna relación con los resultados de la RTMyCC oficial.

REVISION PREVENTIVA

...Para que respire tranquilo

NIT 900 110 552-0

MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ALDANA

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.