

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00022472-2303



REVISION PLUS CDA AVENIDA  
SUBA  
NIT 9000878691  
AV CLL 145 N 99 A 13 BOGOTA  
Tel 8050805

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba: 2023-03-29	Nombre o razón social: RICARDO OSPINA NOGUERA	Documento de identidad: CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( )	No. 75076491		
Dirección: CLL 119 A N57-80	Teléfono: 3124575001 Cel 3124575001	Ciudad: BOGOTA	Departamento: DISTRITO CAPITAL		

DATOS DEL VEHICULO						
Placa: LJT969	Marca: RENAULT	Línea: DUSTER	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2023	Cilindraje: 1599	Kilometraje: 7530
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10026478460	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO GLACIAL (V)	Empresa:	Conductor: OSPINA NOGUERA RICARDO	



### Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	81		70		65		58	40	%

### Frenos

Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
64	50	%										
			Eje 1 Izquierdo	2550	3512	N	Eje 1 Derecho	2324	3426	N	9.2	30
			Eje 2 Izquierdo	1765	2815	N	Eje 2 Derecho	1602	2737	N	9.2	30
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo			Eje 3 Derecho						
21.7	18	%	Eje 4 Izquierdo			Eje 4 Derecho						
			Eje 5 Izquierdo			Eje 5 Derecho						

### Desviación Lateral

Eje 1	1.2	Eje 2	2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)

### Inspección Sensorial

G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	NO APLICA
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	NO APLICA
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	NO APLICA
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	NO APLICA
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	NO APLICA
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Bateria	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Anclaje de bateria	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	NO APLICA
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo	NO APLICA
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triangulos	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	NO APLICA
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	NO APLICA
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	NO APLICA
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo	NO APLICA
G1 Pito	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Latorneria y Pintura	CUMPLE
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Tapiceria	CUMPLE
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Colineria	CUMPLE
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Botiquin	CUMPLE	G1 Caja de Direccion	CUMPLE
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE
G1 Salidas emergencia y Martillo	NO APLICA	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	NO APLICA
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	NO APLICA	G1 Promedio de Tiempo	NO APLICA

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

## RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	7.16	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	5.12	5.34
Eje 2	5.49	5.42

**Jorliz**  
JHORMAN ORTIZ ARÉVALO

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00022472-2303



REVISION PLUS CDA AVENIDA SUBA  
NIT 9000878691  
AV CLL 145 N 99 A 13 BOGOTA  
Tel 8050805

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba: 2023-03-29	Nombre o razón social: RICARDO OSPINA NOGUERA	Documento de identidad: CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( )	No. 75076481		
Dirección: CLL 119 A N57-00	Teléfono: 3124575001 Cel 3124575001	Ciudad: BOGOTA	Departamento: DISTRITO CAPITAL		
DATOS DEL VEHICULO					
Placa: LJT969	Marca: RENAULT	Línea: DUSTER	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2023	Cilindraje: 1600
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10026478400	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO GLACIAL (V)	Empresa:	Kilometraje: 7830
				Conductor: OSPINA NOGUERA RICARDO	



Suspensión (Si aplica)										
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad	
	81		70		65		58	40	%	
Frenos										
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	
64	50	%								
			Eje 1 Izquierdo	2550	3512	N	Eje 1 Derecho	2324	3826	N
			Eje 2 Izquierdo	1765	2815	N	Eje 2 Derecho	1602	2737	N
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo			Eje 3 Derecho				
21.7	18	%	Eje 4 Izquierdo			Eje 4 Derecho				
			Eje 5 Izquierdo			Eje 5 Derecho				
Desviación Lateral										
Eje 1	1.2	Eje 2	2	Eje 3		Eje 4		Eje 5	Máximo ± 10	
									Unidad (mm)	

Inspección Sensorial		
G1	Identificación reglamentaria	CUMPLE
G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE
G1	Anclaje sillas	CUMPLE
G1	Estado tubos escape	CUMPLE
G1	Aseo General	CUMPLE
G1	Espellos	CUMPLE
G1	Pernos	CUMPLE
G1	Soportes	CUMPLE
G1	Rotulas Superiores	CUMPLE
G1	Rotulas Inferiores	CUMPLE
G1	Resortes o Ballestas	CUMPLE
G1	Amortiguadores	CUMPLE
G1	Tijeras	CUMPLE
G1	Limpiaparabrisas	CUMPLE
G1	Retrovisores	CUMPLE
G1	Pito	CUMPLE
G1	Dispositivo de velocidad	CUMPLE
G1	Parabrisas	CUMPLE
G1	Ventanillas	CUMPLE
G1	Puertas	CUMPLE
G1	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
G1	Salidas emergencia y Martillo	NO APLICA
G1	Direccionales	CUMPLE
G1	Stop	CUMPLE
G1	Reversa	CUMPLE
G1	Luz de parqueo	CUMPLE
G1	Luz interna	CUMPLE
G1	Luz Placa	CUMPLE
G1	Luces Altas	CUMPLE
G1	Luces Bajas	CUMPLE
G1	Indicadores de tablero	CUMPLE
G1	Terminales Bateria	CUMPLE
G1	Anclaje de bateria	CUMPLE
G1	Desempeñador	CUMPLE
G1	Cruceta	CUMPLE
G1	Linterna	CUMPLE
G1	Triangulos	CUMPLE
G1	Banderola	CUMPLE
G1	Tacos	CUMPLE
G1	Llanta de respuesto	CUMPLE
G1	Gato	CUMPLE
G1	Herramienta	CUMPLE
G1	Extintor	CUMPLE
G1	Botiquin	CUMPLE
G1	Señales de advertencia	CUMPLE
G1	Eje1 llanta Derecha	CUMPLE
G1	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE
G1	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE
G1	Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE
G1	Eje3 llanta Derecha	NO APLICA
G1	Eje3 llanta Izquierda	NO APLICA
G1	Eje4 llanta Derecha	NO APLICA
G1	Eje4 llanta Izquierda	NO APLICA
G1	Eje5 llanta Derecha	NO APLICA
G1	Eje5 llanta Izquierda	NO APLICA
G1	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
G1	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G1	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1	Eje3 Rin Derecho	NO APLICA
G1	Eje3 Rin Izquierdo	NO APLICA
G1	Eje4 Rin Derecho	NO APLICA
G1	Eje4 Rin Izquierdo	NO APLICA
G1	Eje5 Rin Derecho	NO APLICA
G1	Eje5 Rin Izquierdo	NO APLICA
G1	Latoneria y Pintura	CUMPLE
G1	Tapiceria	CUMPLE
G1	Cojineria	CUMPLE
G1	Caja de Direccion	CUMPLE
G1	Terminales	CUMPLE
G1	Brazos Axiales	CUMPLE
G1	Bastidor	CUMPLE
G1	Piecos	CUMPLE
G1	Promedio de Distancia	NO APLICA
G1	Promedio de Tiempo	NO APLICA

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G6: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G9: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

## RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	7.16	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	5.12	5.34
Eje 2	5.49	5.42

**Jorliz**  
JHORMAN ORTIZ ARÉVALO

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.