


27/06/23, 12:46

Revisión Bimensual

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEODOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2023-06-27	Nombre o razón social JERISON SUAREZ	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 14637873			
Dirección CRA 41E1 49 53		Teléfono 1000000	Ciudad Cali	Departamento Valle del cauca	
DATOS DEL VEHICULO					
Placa ETK833	País Colombia	Servicio Público	Clase Automóvil	Marca Renault	Línea Logan
Modelo 2023	No. de licencia de tránsito 10028071814	Fecha Matrícula 2022-12-27	Color Blanco glacial (v)	Combustible Gasolina	VIN o Chasis RFB4SREB4PM521522
No. Motor A812LH17574	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1598	Kilometraje 11140	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()
					Blindaje SI () NO (X)



Suspensión (si aplica)							
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor
	68.00		60.70		57.60		54.50
				Mínimo	Unidad		
				40	%		

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
67.10	50	%								30	%
			Eje 1 Izquierdo	2494.00	3558.00	N	Eje 1 Derecho	2549.00	3499.00	2.55	
			Eje 2 Izquierdo	1428.00	2286.00	N	Eje 2 Derecho	1358.00	2314.00	4.90	30
			Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho				%
			Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho				%
			Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho				%

Desviación lateral						
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad
-0.65	0.40				10	m/km

Inspección Visual						
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Perros	CUMPLE	
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Litonería y Pintura	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	
Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	
Eje2 Banta izquierda	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	
Salidas de emergencia y Manillo	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE	
Eje1 Banta izquierda	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	
Caja de dirección	CUMPLE	Anclaje de Bateria	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	
Tacop	CUMPLE	Boliquín	CUMPLE	Pito	CUMPLE	
Asso General	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	
Linterna	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE	Eje3 Banta izquierda	CUMPLE	
Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Gato	CUMPLE	
Eje4 Banta derecha	CUMPLE	Eje5 Banta izquierda	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	
Eje2 Banta derecha	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	
Luz interna	CUMPLE	Eje4 Banta izquierda	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	
Eje1 Banta derecha	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	
Amortiguadores	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	
Tijeras	CUMPLE	Eje5 Banta derecha	CUMPLE	Limpiaaparabrisas	CUMPLE	
Eje3 Banta derecha	CUMPLE	Ventarrillas	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Terminales Bateria	CUMPLE	
Slop	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE	
Luces altas	CUMPLE	Brizos Axiales	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	
Llanta de repuesto	CUMPLE	Parabrisa	CUMPLE	Coinjería	CUMPLE	
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	
Espejos	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE			

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO