

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEADOR DEL VEHICULO

FECHA: 2023-06-29 Nombre o razón social: MARTHA ISABEL SEPULVEDA Documento de Identidad: CC (X) NIT () CE () No. 37659853
 Dirección: K 7 VIA CARMEN DE APICALA Teléfono: 3203002269 Ciudad: MELGAR Departamento: TOLIMA

DATOS DEL VEHICULO

Placa: LEN154 Marca: RENAULT Línea: LOGAN Clase: AUTOMOVIL Modelo: 2023 Cilindraje: 1598 Kilometraje: 73450
 Servicio: PUBLICO No Licencia Trafico: 10027600169 Combustible: GASOLINA Color: BLANCO GLACIAL (N) Empresa: Conductor: PEDRO NEL GOMEZ



Delanteras Izquierda		Valor	Delanteras Derecha	Valor	Suspensión (Si aplica)		Valor	Trasera Derecha	Valor	Minimo	Unidad	
		58					55			40	%	
Eficacia Total	73.1	50	%	Eje 1 Izquierdo	2803	Unidad	Eje 1 Derecho	2570	2874	N	8.3	Maximo
Eficacia Auxiliar	22.7	18	%	Eje 2 Izquierdo	1944	N	Eje 2 Derecho	1620	3218	N	16.7	30
				Eje 3 Izquierdo			Eje 3 Derecho					
				Eje 4 Izquierdo			Eje 4 Derecho					
				Eje 5 Izquierdo			Eje 5 Derecho					

Eje 1	0,5	Eje 2	0	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Maximo	± 10	Unidad	(m/km)
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	G1 Eje3 llanta derecha	CUMPLE	G1 Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz interna	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	CUMPLE
G1 Andalgie sillars	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	CUMPLE
G1 Estado lubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	CUMPLE
G1 Asso General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje1 Run Derecho	CUMPLE	G1 Eje1 Run Derecho	CUMPLE	CUMPLE
G1 Espagos	CUMPLE	G1 Terminales de batería	CUMPLE	G1 Andalgie da batería	CUMPLE	G1 Eje2 Run Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje2 Run Derecho	CUMPLE	CUMPLE
G1 Sopores	CUMPLE	G1 Crecera	CUMPLE	G1 Triangulos	CUMPLE	G1 Eje2 Run Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje2 Run Izquierdo	CUMPLE	CUMPLE
G1 Sopores	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Desampañador	CUMPLE	G1 Eje3 Run Derecho	CUMPLE	G1 Eje3 Run Derecho	CUMPLE	CUMPLE
G1 Roulas Superiores	CUMPLE	G1 Bandrola	CUMPLE	G1 Crecera	CUMPLE	G1 Eje4 Run Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje4 Run Izquierdo	CUMPLE	CUMPLE
G1 Roulas inferiores	CUMPLE	G1 Trazos	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Eje4 Run Derecho	CUMPLE	G1 Eje4 Run Derecho	CUMPLE	CUMPLE
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Llama de respuaso	CUMPLE	G1 Llave de respuaso	CUMPLE	G1 Llave de respuaso	CUMPLE	CUMPLE
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Extorior	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	CUMPLE
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Botiquin	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	CUMPLE
G1 Limpiparabrisas	CUMPLE	G1 Botiquin	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	CUMPLE
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	CUMPLE
G1 Pilo	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE	CUMPLE
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE									
G1 Parabrisas	CUMPLE									
G1 Ventanillas	CUMPLE									
G1 Puertas	CUMPLE									
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE									
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE									
G1 Direccionales	CUMPLE									
G1 Stop	CUMPLE									
G1 Reversa	CUMPLE									

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD G7: LLANTAS
 G2: SISTEMA DE SUSPENSIÓN G8: SISTEMA ELÉCTRICO G9: RINES
 G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD G6: EQUIPO DE CARRETERA G10: ESTADO DE PRESENTACION G11: CHASIS
 G5: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
 (Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)			
Rueda De Repuesto			2.05
Izquierda	2.21	Derecha	2.16
Eje 1	5.42		5.47
Eje 2			

REALIZA AQUI SU REVISIÓN DE DOMINGO A DOMINGO CARROS Y MOTOS

CDA DEL CENTRO S.A.S.

NIT: 901.249.622.4
 Tv 1 Sur No. 18-13

2596465 321 440 99 20

Ing. Jorge Escobar
 Director Técnico

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A


Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

FECHA: 2023-06-20
 Nombre o razón social: MARTHA ISABEL SEPULVEDA
 Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. () No. 37656853
 Dirección: K 7 VIA CARMEN DE APICALA
 Teléfono: 3203082269
 Ciudad: MELGAR
 Departamento: TOLIMA

DATOS DEL VEHICULO

Placa: LRN154
 Marca: RENAULT
 Línea: LOGAN
 Clase: AUTOMOVIL
 Modelo: 2023
 Cilindraje: 1598
 Kilometraje: 73450
 Servicio: PUBLICO
 No Licencia Tránsito: 10027600169
 Combustible: GASOLINA
 Color: BLANCO GLACIAL (V)
 Empresa:
 Conductor: PEDRO NEL GOMEZ



Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad		
	58		52		55		51	40	%		
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Frenos								
73,1	50	%	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	2803	4267	N	2570	2874	N	8,3	30	%
22,7	18	%	1944	1854	N	1620	3218	N	16,7	30	%

Eje 1	0,5	Eje 2	0	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
Desviación Lateral										
Inspección Sensorial										
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Bateria	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Latonería y Pintura	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE	
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Terminales Bateria	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE	G1 Cojinería	CUMPLE	
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Anclaje de batería	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE	
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE	
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE	
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE	
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Triangulos	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE	
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE	
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE					
G1 Pito	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE					
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE					
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE					
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE					
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Botiquín	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE					
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE					
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE					
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE					
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE					
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE					

- G1: CARROCERIA
- G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD
- G7: LLANTAS
- G10: SISTEMA DE DIRECCION
- G2: SISTEMA DE SUSPENSION
- G5: SISTEMA ELECTRICO
- G8: RINES
- G11: CHASIS
- G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
- G6: EQUIPO DE CARRETERA
- G9: ESTADO DE PRESENTACION
- G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO
 NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
 (Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

**REALIZA AQUI
 SU REVISIÓN
 DE DOMINGO
 A DOMINGO
 CARROS Y MOTOS**

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	2,03	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	2,21	2,18
Eje 2	5,42	5,47

CDA DEL CENTRO S.A.S
 NIT: 901.249.622-1
 Tv 1 Sur No. 18-14
 2596465 321 440 99 20
 Dirección Técnica
 ING. JORGE LEONARDO PARRA ROJAS

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.