

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00002294-2307

REVISIÓN TECNICO MECANICA Y COMPANIA SAS  
 NIT 900131585  
 AV CRA 27 28-78/80 SUR Tel 2031711  
 Bogota D.C.



FECHA 2023-07-04		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO	
Nombre o razón social: GRANADOS TIRADO LAURA MARCELA		Documento de Identidad: CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( )	
Dirección: CRA 98 N 81 19 SUR		Telefono: 3112003353	
		Ciudad: BOGOTA	
		No. 1015419009	
		Departamento: DISTRITO CAPITAL	

Placa LUL037		Marca RENAULT		Linea DUSTER		Clase CAMPERO		Modelo 2023		Cilindrada 1333		Kilometraje 18403	
Servicio: PUBLICO		No Licencia Tránsito: 10028149581		Combustible: GASOLINA		Color: BLANCO GLACIAL (V)		Empresa:		Conductor: GRANADOS TIRADO LAURA MARCELA			



Suspensión (Si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor 80	Delantera Derecha	Valor 86	Trasera Izquierda	Valor 82	Trasera Derecha	Valor 84	Mínimo 40	Unidad %

Frenos												
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
74	50	%	3244	2855	N	3141	4797	N	3.2	30	%	
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 2 Izquierdo		Eje 2 Derecho		Eje 3 Derecho		Eje 4 Derecho		Eje 5 Derecho	
16,7*	18	%										

Desviación Lateral									
Eje 1	-1,9	Eje 2	-0,8	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo ±10	Unidad	(m/km)

Inspección Sensorial									
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE				
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE				
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE				
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE				
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE				
G1 Frenos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE				
G1 Rines	CUMPLE	G1 Terminales Gata-va	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE				
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Anclaje de batería	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE				
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE				
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruzeta	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE				
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE				
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triangulos	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE				
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Banderacla	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE				
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE				
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE				
G1 Pilo	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Letonuria y Pintura	CUMPLE				
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Tapiceria	CUMPLE				
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Coljeneria	CUMPLE				
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Botiquín	CUMPLE	G1 Caja de Direccion	CUMPLE				
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE				
G1 Salidas de emergencia	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE				
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE				
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE				
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE				
		G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE				

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

**RESULTADO : APROBADO**

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
 (Espacio para notas sobre el estado del vehiculo o para recomendaciones)

Frenos ( Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 % ) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		
	Izquierda	Derecha
Eje 1	3,21	3,58
Eje 2	3,42	3,2

*Edilberto Mayorga Peña*  
 Edilberto Mayorga Peña

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.  
 Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.