FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00005095-2306

CDA CONTROL CAR
NIT 901396853-3
CARRERA 27 # 26-63/61
SUR Tel 6292655
BOGOTA

FECHA

Fecha de prueba: 2023-06-30

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Nombre o razón social: RODRIGUEZ CELIS JIMY

Documento de identidad: CC. (X) NIT. ( ) CE. ( ) No. 79736221

Dirección: CLL 66 B SUR # 17 90

Teléfono: 3112817321

Ciudad: BOGOTA

Departamento: DISTRITO CAPITAL

DATOS DEL VEHICULO

Placa	Marca	Línea	Clase	Modelo	Cilindraje	Kilometraje
LPZ301	RENAULT	DUSTER	CAMIONETA	2023	1598	30753

Servicio	No Licencia Tránsito	Combustible	Color	Empresa	Conductor
PUBLICO	10027520139	GASOLINA	BLANCO GLACIAL (V)		RODRIGUEZ CELIS JIMY

Inspección Sensorial

G1	Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1	Luz Interna	CUMPLE	G1	Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE
G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1	Luz Placa	CUMPLE	G1	Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
G1	Anclaje sillas	CUMPLE	G1	Luces Altas	CUMPLE	G1	Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE
G1	Estado tubos escape	CUMPLE	G1	Luces Bajas	CUMPLE	G1	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
G1	Aseo General	CUMPLE	G1	Indicadores de tablero	CUMPLE	G1	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1	Espejos	CUMPLE	G1	Terminales Batería	CUMPLE	G1	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G1	Pernos	CUMPLE	G1	Anclaje de batería	CUMPLE	G1	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1	Soportes	CUMPLE	G1	Desempañador	CUMPLE	G1	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
G1	Rótulas Superiores	CUMPLE	G1	Cruceta	CUMPLE	G1	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1	Rótulas Inferiores	CUMPLE	G1	Linterna	CUMPLE	G1	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
G1	Resortes e Ballestas	CUMPLE	G1	Triangulos	CUMPLE	G1	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1	Amortiguadores	CUMPLE	G1	Banderola	CUMPLE	G1	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
G1	Tijeras	CUMPLE	G1	Tacos	CUMPLE	G1	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1	Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1	Llanta de respuesto	CUMPLE	G1	Latonería y Pintura	CUMPLE
G1	Retrovisores	CUMPLE	G1	Gato	CUMPLE	G1	Tapicería	CUMPLE
G1	Pito	CUMPLE	G1	Herramienta	CUMPLE	G1	Cojinería	CUMPLE
G1	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1	Extintor	CUMPLE	G1	Caja de Dirección	CUMPLE
G1	Parabrisas	CUMPLE	G1	Botiquín	CUMPLE	G1	Terminales	CUMPLE
G1	Ventanillas	CUMPLE	G1	Señales de advertencia	CUMPLE	G1	Brazos Axiales	CUMPLE
G1	Puertas	CUMPLE	G1	Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1	Bastidor	CUMPLE
G1	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1	Pisos	CUMPLE
G1	Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1	Promedio de Distancia	CUMPLE
G1	Direccionales	CUMPLE	G1	Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1	Promedio de Tiempo	CUMPLE
G1	Stop	CUMPLE	G1	Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G1	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformados o excesivamente corroídos o con riesgo de desprendimiento.	CUMPLE
G1	Reversa	CUMPLE	G1	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE			
G1	Luz de parqueo	CUMPLE	G1	Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	G1	Mal estado, mala distribución y/o ejecución de cualquier componente del sistema eléctrico.	CUMPLE

G1: EMISIONES DE GASES DE ESCAPE Y RUIDO
G2: CARROCERIA
G3: SISTEMA DE SUSPENSION
G4: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
G5: ELEMENTOS DE SEGURIDAD
G6: SISTEMA ELECTRICO
G7: EQUIPO DE CARRETERA
G8: LLANTAS
G9: RINES
G10: ESTADO DE PRESENTACION
G11: SISTEMA DE DIRECCION
G12: CHASIS
G13: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		4.74
	Izquierda	Derecha
Eje 1	4,28	4,2
Eje 2	4,15	4,34

CDA CONTROL CAR SAS
NIT 901396853-3
CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR

EMERSON AUBIN CIFUENTES HEREDIA
NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.

Powered by CamScanner