



**INFORMACIÓN GENERAL**

1. FECHA			2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba	Nombre o razón social		Documento de Identidad			
13-07-08	WILFRIDO CARABALLO		CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 73140531			
Dirección			Teléfono		Ciudad	
CARTAGENA - BOLIVAR			6632145		Cartagena	
					Departamento	
					Bolívar	
3. DATOS DEL VEHICULO						
Categoría		País	Servicio		Clase	Marca
X034		Colombia	Público		Camioneta	Renault
Línea		No. de licencia de tránsito		Fecha Matrícula	Color	Combustible
Duster		10016879813		2018-09-20	Blanco glacial	Gasolina
VIN o Chasis		Tipo Motor		Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas
9FBHSR595KM507445		OTTO	1599	165985	5	Vidrios Polarizados
Blindaje		SI ( ) NO (X)				

**RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375**  
 Todo valor medido, seguido del símbolo \*, indica un defecto encontrado

4. Emisiones Audibles			5. Intensidad inclinación de las luces bajas				6. Suma de la intensidad de todas las luces					
Valor	Máximo	Unidad	Baja Derecha	Intensidad	Mínimo	Unidad	Inclinación	Rango	Unidad	Intensidad	Máximo	Unidad
-	-	dBa	Baja Izquierda	15.10	2.5	klux/1m	1.84	0.5 - 3.5	%	77.30	225	klux/1m
				49.80	2.5	klux/1m	2.02	0.5 - 3.5	%			

7. Suspensión (si aplica)										
Delantera Derecha	Valor	73.40	Delantera Izquierda	Valor	84.10	Trasera Derecha	Valor	43.70	Mínimo	Unidad
									40	%

8. Frenos											
Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
50	%	Eje 1 izquierdo	1750.00	3105.00	N	Eje 1 Derecho	2323.00	2674.00	N	24.70*	30
		Eje 2 izquierdo	1171.00	2331.00	N	Eje 2 Derecho	947.00	2280.00	N	19.10	30
		Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		%
		Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		%
		Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		%

9. Desviación lateral						
Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
1.70						

10. Dispositivos de cobro (si aplica)					
Error en distancia	%	Error en tiempo	%	Máximo	Unidad %

11.a Vehículos con ciclo OTTO											
Monóxido de carbono CO	Dióxido de carbono CO2	Oxígeno O2	Hidrocarburo (como Hexano) HC	Óxido nitroso NO							
Vr Norma	Vr Norma	Vr Norma	Vr Norma	Vr Norma	Unidad	Unidad	Unidad	Unidad	Unidad	Unidad	Unidad
%	%	%	%	%	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%
Ralentí	Ralentí	Ralentí	Ralentí	Ralentí							
Crucero	Crucero	Crucero	Crucero	Crucero							

11.b. Vehículos a Diesel (opacidad)										
Ciclo 1	Unid	Ciclo 2	Unid	Ciclo 3	Unid	Ciclo 4	Unid	Valor	Norma	Unidad
	%		%		%		%			%

**C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375**

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
	Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20% y el 30%			X
	Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18%			X
Total			0	2

**D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375**

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
Total			0	0

**D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA**

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
Total			0	0

**Nota:**  
**Defectos Tipo A:** Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente  
**Defectos Tipo B:** Son aquellos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública

**CONFORMIDAD DE LA REVISION**

APROBADO: SI  NO

NUMERO DE CONSECUTIVO DE LA INSPECCION  
 27593

**COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES**



Fin del informe

**NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA**

*Ramón Díaz Benavides*  
 RAMÓN DÍAZ BENAVIDES

**NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA REVISIÓN TECNICOMECAÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES**

Ramón Díaz Benavides [Alineación de luces], Ramón Díaz Benavides [Foto delantera], Ramón Díaz Benavides [Inspección sensorial exterior], Ramón Díaz Benavides [Inspección sensorial interior], Ramón Díaz Benavides [Inspección sensorial motor], Angel Díaz [Foto trasera], Ramón Díaz Benavides [Profundidad de labrado], Angel Díaz [Alineación, peso, tensión y frenos], Ramón Díaz Benavides [Tercera placa], Ramón Díaz Benavides [Inspección sensorial inferior],

**ESTE DOCUMENTO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES**

Elaborado por: TecniMaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)