CERTIFICADO DE CONTROL MECÁNICA

R.S. Renault Servicio
Z.E. Vehículo Eléctrico

LISTA DE OPERACIONES	R.S.	Z.E.
Campo visual		
Espejo retrovisor interior	✓	
Parabrisas y escobillas limpiaparabrisas delanteras	✓	
Subconjunto interior / exterior e instrumentos		
Luces (cortesía / cruce / DRL / posición / direccionales / reposadas / freno / reversa / niebla)	✓	
Cinturón		
Cierre de puertas / techo / portezuela / puertas / dirección de los retrovisores	✓	
Funcionamiento mecánico sunroof (si aplica)		
Testigos de cierto nuevo de instrumentos	✓	
Verificar código de radio / reprogramar	✓	
Imagen de servicio de radio	✓	
Funcionamiento eléctrico	✓	
Efectividad climatización (A/C, calefacción)	✓	
Llave de pasos / tubo		
Motor y fluidos		
Nivel de aceite dirección asistida (si aplica)		
Nivel de líquido limpiaparabrisas	✓	
Nivel aceite motor	✓	
Nivel de líquido de frenos / embrague	✓	
Nivel de líquido refrigerante	✓	
Estanqueidad del circuito de refrigeración	✓	
Nivel de aceite de fuelle de velocidades	✓	
Estanqueidad de fuelle de velocidades / transmisión	✓	
Estanqueidad del circuito de dirección	✓	
Estanqueidad del circuito de frenos	✓	
Amortiguadores (fuga/daños), resortes	✓	
Estanqueidad del motor	✓	
Estanqueidad circuito de combustible	✓	
Seguridad		
Rótulas y guía inferior de la dirección	✓	
Sistema de escape (fuga/sujeción / fijación)	✓	
Comprobación plan/tipo de mantenimiento	✓	
Pastillas	✓	
Zapatas de frenos	✓	
Discos de frenos	✓	
Batería 12V (estado de carga / fijación / aplicar terminales)	✓	
Bombín de vacío / amplificador de frenos	✓	
Bombín de agua eléctrico		
Tapón de vaciamiento		
Activación SAH / Hella		
Diagnóstico computadora (bajo consumo)	✓	
Funcionamiento de cinturones de seguridad	✓	
Medio ambiente / presentación del vehículo		
Comprobar mecanismo de puertas / capó / baúl	✓	
Condensación y desincrustación de puertas / sellos / marcas (cinta de aplicar)	✓	
Cubre de carga de lonas		
Limpieza general (interior / exterior)	✓	

CONVENCIONES	
CONFORME	✓
NO CONFORME	X
NO APLICA	N/A

Estado de llantas

	% Desgaste	Presión
Delantera izquierda	X	34 psi
Delantera derecha	X	34 psi
Trasera izquierda	X	34 psi
Trasera derecha	X	34 psi
Rueda de repuesto		36 psi

Torque perno de rueda ✓

Prueba de ruta

Comprobación mecánica subjetiva y reparación en vehículo (detalle)	
Comprobación mecánica subjetiva	
Rendimiento y ruido de suspensión	
Funcionamiento del motor	
Funcionamiento en conjunto	
Funcionamiento de la dirección	
Estado chicharra (freno)	
Reparación en vehículo (detalle)	
Estado chicharra (freno)	
Reparación y comprobación de ruido de embrague	
Reparación y funcionamiento/fuerza de embrague	

Observaciones:
Hace alineación y balanceo

Nº Orden de reparación: 133962642
Nombre: Sonia
Placa: 46797
Kilometraje: 20.431 Kms

Fecha de ingreso vehículo: 01/07/2023 Fecha de entrega vehículo: 04/07/23
Aplicación de garantía: SI ___ NO X

Fecha de vencimiento SOAT: ___/___/___
Fecha de próxima revisión técnico mecánica: ___/___/___
Fecha de vencimiento extintor: ___/___/___
Próximo mantenimiento (fecha / Kilometraje): 01/07/2024 _____ Kms

REPARACIONES EFECTUADAS
Se realizo mantenimiento de los 20.000 cambio de aaite y filtros, se completo fluetes, se revisio parrilla evaporador todo esta en orden se posiciono alfombrio.

PARTES INTERVENIDAS	PARTES REEMPLAZADAS

OPERACIONES A REALIZAR TAN PRONTO COMO SEA POSIBLE: (% de desgaste)
pastillas delanteras requieren cambio cliente no Autorizo.

OPERACIONES RECOMENDADAS PARA FUTURAS VISITAS: (% de desgaste)
Pastillas delanteras desgaste 99%

Por medio de la recepción del presente documento el cliente recibe a satisfacción las intervenciones realizadas al vehículo y sus componentes.

Juan Camilo
Firma Responsable

Saneutos S.A.
1 JUL 2023

CONTACTOS DE SERVICIO AL CLIENTE RENAULT
CORREO ELECTRÓNICO: servicioalcliente@renault.com
LÍNEA GRATUITA: 01 8000 519 333

RENAULT