

Este documento no es válido como un documento oficial de revisión técnico - mecánica FUR. El CDA no está obligado a la aprobación de la misma.



CDA EL ROBLE
 NIT : 9012273958
 VRD LA AURORA LT LA CORRALEJA
 GACHANCIPA
 Teléfono : 7868184
 Email : info.elroble@rtmcda.com

A. INFORMACION GENERAL

1. FECHA

2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba 2023/07/25 11:05:10	Nombre o razon social Giovani Sintura	Documento de identidad CC (X) NIT () N°. 3169962
Dirección Vereda chitiva alto	Teléfono fijo o Numero de Celular 3102293473	Ciudad SUESCA
Departamento Cundinamarca		
Correo electrónico Giovannisintura@hotmail.com		

3. DATOS DEL VEHÍCULO

Placa WGK369	País COLOMBIA	Servicio PARTICULAR	Clase CAMIONETA	Marca CHERY	Línea TIGGO SQR7200 T117
Modelo 2015	Número de licencia de tránsito 10018380395	Fecha de matrícula 2014-06-19	Color BLANCO CHERY	Combustible / Propulsión GASOLINA	VIN o Chasis LVVDB11B7FD010842
No de motor SQRE4G16ADM002 33	Tipo motor OTTO	Cilindraje (cm3) (si aplica) 1598	Kilometraje 467875	Número de pasajeros (sin incluir conductor) 4	Blindaje SI () NO (X)
Potencia (si aplica) 125	Tipo de Carrocería WAGON	Fecha vencimiento SOAT 2023-08-06	Conversión GNV SI () NO () N/A (X)	Fecha Vencimiento GNV	

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375;NTC 6218; NTC 6282.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado.

4. Medición de Intensidad / inclinación de las luces (Bajas, Altas Antiniebla / Exploradoras)

			Valor 1	Valor 2	Valor 3	Mínima / Rango	Unidad	Simultanea (SI) (NO)
Baja(s)	Derecha(s)	Intensidad					klux	
		Inclinación					%	
	Izquierda(s)	Intensidad					klux	
		Inclinación					%	
Alta(s)	Derecha(s)	Intensidad					klux	
	Izquierda(s)	Intensidad					klux	
Antiniebla(s) / Exploradora(s)	Derecha(s)	Intensidad					klux	
	Izquierda(s)	Intensidad					klux	
Sumatoria de luces simultáneamente			Intensidad		Máxima	Unidad klux		

G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA



H. RELACION DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

Emisiones: HORIBA Serie del analizador: A8L-32631, Serie del banco: A8L-32631, PEF: 0,501, RPM: CAPELEC 8533 19019A-009 Marca RPM: CAPELEC Serial RPM: EU17433, Thermohigrometro: BEAR 120123E419.F.A.S: VTEQ (Seriales: Frenos = 20027004, Alineación: 21043084, Suspensión: 20033003). Visual: HOLLGURAS VTEQ 20x60 015.LLantas - Profundidad: SHAHE WD2110A00276, Aire: TOTAL INSPECTION N/A

I. SOFTWARE Y/O APLICATIVOS CON LA VERSIÓN UTILIZADA

Cartek Station Gases 1.30.0.1, Cartek Station 1.33.0.0, Information Manager 1.27.0.0, InspectionWebManager 1.12.0.0

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA

Emisiones: HAROLD DAVID ROMERO RODRIGUEZ.F.A.S: HAROLD DAVID ROMERO RODRIGUEZ.Fotos: HAROLD DAVID ROMERO RODRIGUEZ.Visual: anderson ferley almeiga alfonso.Labrado: anderson ferley almeiga alfonso.

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Ivan Camilo Tellez Farias

Fin del Informe