

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00002931-2307



CDA MOTOS & AUTOS BOGOTÁ  
NIT 900634963-0  
CRA 29B N° 20 - 17 SUR Tel  
9370352  
BOGOTÁ

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba: 2023-07-27	Nombre o razón social <b>ROSA MATEUS IGUA</b>	Documento de identidad: CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( )	No. 52162676		
Dirección: <b>CR 1A 28A 26 SUR</b>	Teléfono: 3133269289	Ciudad: <b>BOGOTÁ</b>	Departamento: <b>DISTRITO CAPITAL</b>		

DATOS DEL VEHICULO							
Placa: <b>WEO816</b>	Marca: <b>CHEVROLET</b>	Línea: <b>N300</b>	Clase: <b>CAMIONETA</b>	Modelo: <b>2014</b>	Cilindraje: <b>1206</b>	Kilometraje: <b>335333</b>	
Servicio: <b>PUBLICO</b>	No Licencia Tránsito: <b>10014847533</b>	Combustible: <b>GASOLINA - GAS</b>	Color: <b>BLANCO LUNA</b>	Empresa:	Conductor: <b>ROSA MATEUS IGUA</b>		



Suspensión (Si aplica)											
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad		
	55		57		53		57	40	%		

  

Frenos											
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza			Peso			Desequilibrio		
70,6	50	%	2262	2982	N	2292	2933	N	1,3	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	2595	3934	N	2624	3983	N	1,1	30	%

Desviación Lateral											
Eje 1	-3	Eje 2	4	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo ± 10		Unidad (m/km)		

Inspección Sensorial											
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Lateral y Pintura	CUMPLE	G1 Lateral y Pintura	CUMPLE	G1 Lateral y Pintura	CUMPLE
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Cigarrera	CUMPLE	G1 Cigarrera	CUMPLE	G1 Cigarrera	CUMPLE
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Anclaje de batería	CUMPLE	G1 Anclaje de batería	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Buzos Axiales	CUMPLE	G1 Buzos Axiales	CUMPLE	G1 Buzos Axiales	CUMPLE
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruzeta	CUMPLE	G1 Cruzeta	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Placa	CUMPLE	G1 Placa	CUMPLE	G1 Placa	CUMPLE
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triángulos	CUMPLE	G1 Triángulos	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE						
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de respaldo	CUMPLE	G1 Llanta de respaldo	CUMPLE						
G1 Pito	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE						
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Hornamiento	CUMPLE	G1 Hornamiento	CUMPLE						
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE						
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Botiquín	CUMPLE	G1 Botiquín	CUMPLE						
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE						
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 Banta Derecha	CUMPLE	G1 Eje1 Banta Derecha	CUMPLE						
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje1 Banta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje1 Banta Izquierda	CUMPLE						
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 Banta Derecha	CUMPLE	G1 Eje2 Banta Derecha	CUMPLE						
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 Banta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje2 Banta Izquierda	CUMPLE						
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE						

- G1: CARROCERIA
- G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD
- G7: LLANTAS
- G10: SISTEMA DE DIRECCION
- G2: SISTEMA DE SUSPENSION
- G5: SISTEMA ELECTRICO
- G8: RINES
- G11: CHASIS
- G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
- G6: EQUIPO DE CARRETERA
- G9: ESTADO DE PRESENTACION
- G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

## RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		
	Izquierda	Derecha
Eje 1	3,32	3,65
Eje 2	3,54	3,98

camilo cardenas

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no está relacionada con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.