

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00004380-2307



CDA Ingeniería SAS  
NIT 901084176-6  
CARRERA 95 N° 66A - 10 Tel  
4827213  
BOGOTÁ

FECHA Fecha de prueba: 2023-07-27		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDEDOR DEL VEHICULO Nombre o razón social: SANCHEZ CONTRERAS LUCERO		Documento de identidad: CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( )	
Dirección: CLL 90 95 D 27		Teléfono: 3102053978		Ciudad: BOGOTÁ	
Placa: WVV040		Linea: CHERY		Departamento: DISTRITO CAPITAL	
Marca: CHERY		Modelo: TIGGO SQR7200 T117		Clase: CAMIONETA	
Servicio: PUBLICO		No Licencia Tránsito: 10012336148		Combustible: GASOLINA	
Color: BLANCO CHERY		Cilindros: 1598		Kilometraje: 278813	
Empresa:		Conductor: MIGUEL RODRIGUEZ			



Fecha 2023-07-27, Placa WVV040 Hora 12:16



Fecha 2023-07-27, Placa WVV040 Hora 12:16

### Inspección Sensorial

G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Latornera y Pintura	CUMPLE
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Tapiceria	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Cojineria	CUMPLE
G1 Perros	CUMPLE	G1 Terminales Batena	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Anclaje de batería	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Brazos Aviales	CUMPLE
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triangulos	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	NO APLICA
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	NO APLICA
G1 Limpiaaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE		
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto	CUMPLE		
G1 Pito	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE		
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE		
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extinguidor	CUMPLE		
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Bolquín	CUMPLE		
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE		
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 Banta Derecha	CUMPLE		
G1 Balizas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje1 Banta Izquierda	CUMPLE		
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 Banta Derecha	CUMPLE		
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 Banta Izquierda	CUMPLE		
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE		

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

## RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	Izquierda	Derecha
Eje 1	6,32	6,52
Eje 2	4,23	4,51



*Miguel Fernando Sánchez Vargas*  
Ing. Miguel Fernando Sánchez Vargas

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no está relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.