


# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS



COA MI VAQUETA  
NIT 900293008  
C/ ST. B N 24 - 248 Tel 698063  
CARTAGENA

**DATOS DEL PROPIETARIO O TITULAR DEL VEHÍCULO**

Documento de Identificación: 80.131.001.1.001.1 No. 80101608  
 Ciudad: CARTAGENA Departamento: BOLIVIA

**DATOS DEL VEHÍCULO**

Modelo: 2014 Marca: KIA Clase: CARROZETA Cylindros: 891 Kilómetros: 140796  
 Año Licencia Tránsito: 402/802058 Combustible: GASOLINA Color: BLANCO  
 Tipo: REPUBLICA DE CHILE  
 Placa: PGG071  
 Servicio: PÚBLICO



Delantero Izquierda	Valor		Delantero Derecho	Valor		Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Módulo	Unidad
	54	54		74	47						
Eficiencia Total	Módulo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desbalance	Módulo	Unidad
88.5	80	%	2624	4285	%	2182	2473	N	12.4	30	%
Eficiencia Auxiliar	Módulo	Unidad	Eje 1 Izquierda	Eje 2 Izquierda	Eje 3 Derecho	Eje 4 Derecho	Eje 5 Derecho				
15.5	18	%									

Desviación Lateral		Desviación Superior		Desviación Inferior		Desviación Superior		Desviación Inferior		Desviación Superior		Desviación Inferior	
Eje 1	4.4	Eje 2	-10.3	Eje 3		Eje 4		Eje 5		Módulo	0.18	Unidad	g/m²
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Luz de freno	CUMPLE	G1 Luz de freno	CUMPLE	G1 Luz de freno	CUMPLE	G1 Eje 3 Santa Izquierda			CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz blanca	CUMPLE	G1 Luz blanca	CUMPLE	G1 Luz blanca	CUMPLE	G1 Luz blanca	CUMPLE	G1 Eje 4 Santa Derecha			CUMPLE
G1 Anclaje sillón	CUMPLE	G1 Luz Rojo	CUMPLE	G1 Luz Rojo	CUMPLE	G1 Luz Rojo	CUMPLE	G1 Luz Rojo	CUMPLE	G1 Eje 4 Santa Izquierda			CUMPLE
G1 Estereófonos escape	CUMPLE	G1 Luz Amarillo	CUMPLE	G1 Luz Amarillo	CUMPLE	G1 Luz Amarillo	CUMPLE	G1 Luz Amarillo	CUMPLE	G1 Eje 5 Santa Derecha			CUMPLE
G1 Asesor General	CUMPLE	G1 Luz Verde	CUMPLE	G1 Luz Verde	CUMPLE	G1 Luz Verde	CUMPLE	G1 Luz Verde	CUMPLE	G1 Eje 5 Santa Izquierda			CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicaciones de tráfico	CUMPLE	G1 Indicaciones de tráfico	CUMPLE	G1 Indicaciones de tráfico	CUMPLE	G1 Indicaciones de tráfico	CUMPLE	G1 Eje 1 Rin Derecho			CUMPLE
G1 Puntos	NO CUMPLE	G1 Terminales de batería	CUMPLE	G1 Terminales de batería	CUMPLE	G1 Terminales de batería	CUMPLE	G1 Terminales de batería	CUMPLE	G1 Eje 1 Rin Izquierdo			CUMPLE
G1 Señales	CUMPLE	G1 Estado de batería	CUMPLE	G1 Estado de batería	CUMPLE	G1 Estado de batería	CUMPLE	G1 Estado de batería	CUMPLE	G1 Eje 2 Rin Derecho			CUMPLE
G1 Reflejos Rojos	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje 2 Rin Izquierdo			CUMPLE
G1 Reflejos Blancos	CUMPLE	G1 Clavos	CUMPLE	G1 Clavos	CUMPLE	G1 Clavos	CUMPLE	G1 Clavos	CUMPLE	G1 Eje 3 Rin Derecho			CUMPLE
G1 Reflejos Azules	CUMPLE	G1 Juntas	CUMPLE	G1 Juntas	CUMPLE	G1 Juntas	CUMPLE	G1 Juntas	CUMPLE	G1 Eje 3 Rin Izquierdo			CUMPLE
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Triángulos	CUMPLE	G1 Triángulos	CUMPLE	G1 Triángulos	CUMPLE	G1 Triángulos	CUMPLE	G1 Eje 4 Rin Derecho			CUMPLE
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Bandejas	CUMPLE	G1 Bandejas	CUMPLE	G1 Bandejas	CUMPLE	G1 Bandejas	CUMPLE	G1 Eje 4 Rin Izquierdo			CUMPLE
G1 Timbre	NO CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje 5 Rin Derecho			CUMPLE
G1 Limpia parabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje 5 Rin Izquierdo			CUMPLE
G1 Retornos	CUMPLE	G1 Juego de resaca	CUMPLE	G1 Juego de resaca	CUMPLE	G1 Juego de resaca	CUMPLE	G1 Juego de resaca	CUMPLE	G1 Capotera y Pabisa			CUMPLE
G1 Pila	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Tapacaja			CUMPLE
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Capota			CUMPLE
G1 Parabrises	CUMPLE	G1 Extensor	CUMPLE	G1 Extensor	CUMPLE	G1 Extensor	CUMPLE	G1 Extensor	CUMPLE	G1 Capota			CUMPLE
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Bobbin	CUMPLE	G1 Bobbin	CUMPLE	G1 Bobbin	CUMPLE	G1 Bobbin	CUMPLE	G1 Caja de Dirección			CUMPLE
G1 Puercas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Terminales			CUMPLE
G1 Cercos de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje 1 Santa Derecha	NO CUMPLE	G1 Eje 1 Santa Derecha	NO CUMPLE	G1 Eje 1 Santa Derecha	NO CUMPLE	G1 Eje 1 Santa Derecha	NO CUMPLE	G1 Buzos Auxiliares			CUMPLE
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje 1 Santa Izquierda	NO CUMPLE	G1 Eje 1 Santa Izquierda	NO CUMPLE	G1 Eje 1 Santa Izquierda	NO CUMPLE	G1 Eje 1 Santa Izquierda	NO CUMPLE	G1 Escudo			CUMPLE
G1 Direcciónales	CUMPLE	G1 Eje 2 Santa Derecha	CUMPLE	G1 Eje 2 Santa Derecha	CUMPLE	G1 Eje 2 Santa Derecha	CUMPLE	G1 Eje 2 Santa Derecha	CUMPLE	G1 Pista			CUMPLE
G1 Stop	NO CUMPLE	G1 Eje 2 Santa Izquierda	CUMPLE	G1 Eje 2 Santa Izquierda	CUMPLE	G1 Eje 2 Santa Izquierda	CUMPLE	G1 Eje 2 Santa Izquierda	CUMPLE	G1 Pymiento de Distancia			CUMPLE
G1 Revisia	CUMPLE	G1 Eje 3 Santa Derecha	CUMPLE	G1 Eje 3 Santa Derecha	CUMPLE	G1 Eje 3 Santa Derecha	CUMPLE	G1 Eje 3 Santa Derecha	CUMPLE	G1 Pymiento de Tiempo			CUMPLE

- G1 CARROCERIA
- G2 SISTEMA DE SUSPENSIÓN
- G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
- G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD
- G5 SISTEMA ELÉCTRICO
- G6 EQUIPO DE CARRETERA
- G7 LLANTAS
- G8 RINES
- G9 ESTADO DE PRESENTACIÓN
- G10 SISTEMA DE DIRECCIÓN
- G11 CHASIS
- G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

## RESULTADO : RECHAZADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
 (Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

- Desviación Lateral (Desviación lateral para los demoras es superior a +10 (g/m²) ) TIPO B
- Inspección táctil ( Al menos un defecto tipo A 3 )
- Luz delantera izquierda no cumple con el labrado (No 3075)
- Faltan llantas en la parte delantera derecha.
- Presión en la parte delantera derecha.
- Nivel de las llantas en mal estado
- Nivel de frenado izquierdo horrible

Rueda De Repuesto	2.07
	Izquierda Derecha
Eje 1	0.67 1.16
Eje 2	3.78 4.13

*A H R*

ALVARO ANDRES HERNANDEZ REYES  
 NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no está relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.