


**FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA
PARA VEHÍCULOS**


 NIT 9001105520
 CDA DEL OCCIDENTE S.A AV.ROJAS
 Dirección CRA 70B N° 64D-16 AV CRA 70 N°64D-27 CLL
 Cd. BOGOTÁ Tel. 2235665 -

Fecha 2023/07/30 09:41:08	Propietario HERNANDEZ BENITEZ	LUIS ALFREDO	CC.(X) NIT.()	No.79042928	
Dirección CRA 56 65 12	Teléfono 2235665		Ciudad: BOGOTÁ, D.C.		
Placa TSW076	Modelo 2013	Servicio Publico	Clase CAMIONETA	Marca CHEVROLET	Línea N300
No. de licencia de tránsito 10018861857	Fecha Matricula 2012-08-30	Kilometraje 122524	Número de sillas 7		
No. Motor 1AQ*8C13010272*	VIN LZWACAGXD7000937	Color BLANCO LUNA	Combustible GASOLINA	Cilindr 1206	



Suspensión									
Delantera Izquierda	69,0	Delantera Derecha	80,0	Trasera Izquierda	54,0	Trasera Derecha	52,0	Mínimo: 40	%

Frenos													
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza			Peso			Desequilibrio	Máximo	Unidad		
			Eje 1 Izquierdo	2123	2724	N	Eje 1 Derecho	1853				2636	N
67,0	50,0	%	Eje 2 Izquierdo	2025	3361	N	Eje 2 Derecho	2050	3293	N	1,22	30	%
			Eje 3 Izquierdo	N	N	N	Eje 3 Derecho	N	N	N	N	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 4 Izquierdo	N	N	N	Eje 4 Derecho	N	N	N	N	30	%
			Eje 5 Izquierdo	N	N	N	Eje 5 Derecho	N	N	N	N	30	%

Desviación Lateral										
Eje 1	0,00	Eje 2	0,00	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	+/- 10,0	Unidad	m/km

G8	Eje 1 Rln Izquierdo	CUMPLE	G5	Reversa	CUMPLE	G7	Eje 3 Llant Derecha	CUMPLE
G1	Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5	Luz de parqueo	CUMPLE	G7	Eje 3 Llant Izquierda	CUMPLE
G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5	Luz Interna	CUMPLE	G7	Eje 4 Llant Derecha	CUMPLE
G1	Anclaje sillas	CUMPLE	G5	Luz Placa	CUMPLE	G7	Eje 4 Llant Izquierda	CUMPLE
G1	Estado tubos escape	CUMPLE	G5	Luces Altas	CUMPLE	G7	Eje 5 Llant Derecha	CUMPLE
G1	Aseo General	CUMPLE	G5	Luces Bajas	CUMPLE	G7	Eje 5 Llant Izquierda	CUMPLE
G1	Espojos	CUMPLE	G5	Indicadores de tablero	CUMPLE	G9	Latonena y Pintura	CUMPLE
G2	Pernos	CUMPLE	G5	Terminales Batería	CUMPLE	G9	Tapicería	CUMPLE
G2	Soportes	CUMPLE	G5	Anclaje de batería	CUMPLE	G9	Cojinería	CUMPLE
G2	Rótulas Superiores	CUMPLE	G5	Desempañador	CUMPLE	G8	Eje 1 Rln Derecho	CUMPLE
G2	Rótulas Inferiores	CUMPLE	G6	Cruceta	CUMPLE	G8	Eje 2 Rln Derecho	CUMPLE
G2	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6	Linterna	CUMPLE	G8	Eje 2 Rln Izquierdo	CUMPLE
G2	Amortiguadores	CUMPLE	G6	Triángulos	CUMPLE	G8	Eje 3 Rln Derecho	CUMPLE
G2	Tijeras	CUMPLE	G6	Banderola	CUMPLE	G8	Eje 3 Rln Izquierdo	CUMPLE
G3	Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6	Tacos	CUMPLE	G8	Eje 4 Rln Derecho	CUMPLE
G3	Retrovisores	CUMPLE	G6	Llanta de repuesto	CUMPLE	G8	Eje 4 Rln Izquierdo	CUMPLE
G3	Pilo	CUMPLE	G6	Gato	CUMPLE	G8	Eje 5 Rln Derecho	CUMPLE
G3	Dispositivos de velocidad	CUMPLE	G6	Herramienta	CUMPLE	G8	Eje 5 Rln Izquierdo	CUMPLE
G4	Parabrisas	CUMPLE	G6	Extintor	CUMPLE	G10	Caja de dirección	CUMPLE
G4	Ventanillas	CUMPLE	G6	Botiquín	CUMPLE	G10	Terminales	CUMPLE
G4	Puertas	CUMPLE	G6	Señales de advertencia	CUMPLE	G10	Brazos Axiales	CUMPLE
G4	Cinturones de seguridad	CUMPLE	G7	Eje 1 Llant Derecha	CUMPLE	G11	Bastidor	CUMPLE
G4	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	G7	Eje 1 Llant Izquierda	CUMPLE	G11	Pisos	CUMPLE
G5	Direccionales	CUMPLE	G7	Eje 2 Llant Derecha	CUMPLE	G12	Promedio de distancia	CUMPLE
G5	Stop	CUMPLE	G7	Eje 2 Llant Izquierda	CUMPLE	G12	Promedio de tiempo	CUMPLE

G1: CARROCERÍA	G5: SISTEMA ELÉCTRICO	G9: ESTADO DE PRESENTACIÓN
G2: SISTEMA DE SUSPENSIÓN	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G10: SISTEMA DE DIRECCIÓN
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G11: CHASIS
G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G8: RINES	G12: DISPOSITIVO DE COBRO

APROBADO: SI NO

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

/r/n Los resultados de las inspecciones preventivas NO tiene ninguna relación con los resultados de la RTMyEC oficial.

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.


 nul
 Centro de Diagnóstico Automotor
CDA OCCIDENTE
 Para que respire tranquilo

MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ALDANA