

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00002307-2307

REVISION TECNICOMECANICA Y COMPANIA BAS
NIT 900131685
AV CRA 27 28-78/80 SUR Tel 2031711
Bogota D.C.



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba: 2023-07-31	Nombre o razón social: OSCAR ALEXANDER CORTES RIAÑO	Documento de Identidad: C.C. (X) NIT. () CE. ()		No. 79829549		Departamento: DISTRITO CAPITAL	
Dirección: CRA 1 N 38 40	Telefono: 3018401083	Ciudad: BOGOTÁ					
DATOS DEL VEHICULO							
Placa: WNR865	Marca: KIA	Linea: NEW BOUL LX	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2016	Cilindrada: 1591	Kilometraje: 221439	
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10018409878	Combustible: GASOLINA - GAB	Color: BLANCO	Empresa:	Conductor: OSCAR ALEXANDER CORTES RIAÑO		



Suspensión (B1 aplica)									
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	82		85		83		80	40	%

Frenos													
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Eje 1 Izquierdo	Fuerza	Peso	Unidad	Eje 1 Derecho	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
82,7	50	%	Eje 2 Izquierdo	3320	3473	N	Eje 2 Derecho	3341	3846	N	0,8	30	%
			Eje 3 Izquierdo	2360	2796	N	Eje 3 Derecho	2030	3247	N	14	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho						
34,2	18	%	Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho						

Desviación Lateral									
Eje 1	3,3	Eje 2	4,0	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad (m/km)

Inspección Visual									
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE				
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz interna	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE				
G1 Anclaje aillias	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE				
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE				
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE				
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecha	CUMPLE				
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Bateria	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE				
G1 Sopornes	CUMPLE	G1 Anclaje de bateria	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecha	CUMPLE				
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE				
G1 Rotulas inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecha	CUMPLE				
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linternas	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE				
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triangulos	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecha	CUMPLE				
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Bandorola	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE				
G1 Limpiaaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecha	CUMPLE				
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE				
G1 Pito	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Latoneria y Pintura	CUMPLE				
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Tapiceria	CUMPLE				
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Cojneria	CUMPLE				
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Botiquin	CUMPLE	G1 Caja de Direccion	CUMPLE				
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE				
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE				
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE				
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE				
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE				
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE				

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De	Repuesto	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	4,58	4,62
Eje 2	4,54	4,62

[Handwritten Signature]
Julio Cesar Ramos Nivia



NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.