

FORMATO REVISIÓN SENSORIAL PARA VEHÍCULOS LIVIANOS

No: 00007263-2308



CDA TUTECCNO S.A.S
NIT 801191265-1
CALLE 27 SUR N 29C-42/50/54 Tol
7984538
BOGOTÁ

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba: 2023-08-02	Nombre o razón social: CANTOR O8Car	Documento de Identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()	No.:	80383332	
Dirección: CARRERA 18 N 60 D 12 SUR	Teléfono: 3112308289	Ciudad: BOGOTÁ	Departamento:	DISTRITO CAPITAL	
DATOS DEL VEHICULO					
Placa: WM2351	Marca: RENAULT	Línea: DUSTER DYNAMIQUE 4X4	Clase: CAMPERO	Modelo: 2016	Cilindraje: 1998
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 1002000955	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO ARTICA	Empresa:	Conductor: ALEJANDRO RUEDA



Inspección Sensorial

G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 llanta izquierda	NO APLICA
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz interna	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	NO APLICA
G1 Anclaje sillón	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje4 llanta izquierda	NO APLICA
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	NO APLICA
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta izquierda	NO APLICA
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje1 Rln Derecho	CUMPLE
G1 Parnos	CUMPLE	G1 Terminales Bateria	CUMPLE	G1 Eje1 Rln izquierdo	CUMPLE
G1 Sportos	CUMPLE	G1 Anclaje de batería	CUMPLE	G1 Eje2 Rln Derecho	CUMPLE
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje2 Rln izquierdo	CUMPLE
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Eje3 Rln Derecho	NO APLICA
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Eje3 Rln izquierdo	NO APLICA
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triángulos	CUMPLE	G1 Eje4 Rln Derecho	NO APLICA
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE	G1 Eje4 Rln izquierdo	NO APLICA
G1 Limpaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje5 Rln Derecho	NO APLICA
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto	CUMPLE	G1 Eje5 Rln izquierdo	NO APLICA
G1 Pito	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Latonería y Pintura	CUMPLE
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Cojinería	CUMPLE
G1 Ventanillas	NO APLICA	G1 Botiquín	CUMPLE	G1 Rodamientos de la Dirección	CUMPLE
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE
G1 Sellados emergencia y Martillo	NO APLICA	G1 Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE
G1 Direccional	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	NO APLICA
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	NO APLICA	G1 Promedio de Tiempo	NO APLICA

G1: CARROCERIA G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD G7: LLANTAS G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION G5: SISTEMA ELECTRICO G8: RINES G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD G6: EQUIPO DE CARRETERA G9: ESTADO DE PRESENTACION G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Especio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Rapuesto	4.98	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	4,67	4,76
Eje 2	5,24	5,36

C.D.A. TUTECCNO S.A.S
901191265-1
Calle 27 Sur 29C - 54

CRISTIAN EDUARDO MALAGON

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.