

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISION PREVENTIVA

CEDIPLUS SOACHA SAS

FORMATO DE PREVENTIVA No. 1080

901114227-3
CR 4 N 20 84
Soacha

A. INFORMACION GENERAL

1. FECHA 2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEADOR DEL VEHICULO

Fecha de la Prueba 2021-08-02	Nombre o Razon Social ADRIANA MARGARITA MENDOZA UMBARILLA	Documento	No
Direccion	Telefono	Ciudad	Departamento

3. DATOS DEL VEHICULO

Placa TT7421	Pais Colombia	Servicio PUBLICO	Pais COLOMBIA	Clase CAMIONETA	Marca KIA	Linea SOUL LX
Modelo D13	Vencimiento SOAT 2021-05-20	Vencimiento RTM 2021-05-26	Kilometraje 186266	Combustible GASOLINA	Empresa	

7. Suspension

Delantera Izquierda	Valor 0	Delantera Derecha	Valor 0	Trasera Izquierda	Valor 0	Trasera Derecha	Valor 0	Minimo	>=40	Unidad	%
---------------------	------------	-------------------	------------	-------------------	------------	-----------------	------------	--------	------	--------	---

8. Frenos

Eficacia Total	Minimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Maximo	Unidad	
0	>=50	%	Eje 1 Izquierdo	0	0	N	Eje 1 Derecho	0	0	N	<= 30	%
			Eje 2 Izquierdo	0	0	N	Eje 2 Derecho	0	0	N	<= 30	%
Eficacia Aux	Minimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo	N		Eje 3 Derecho	N			<=	%	
0	>=18	%	Eje 4 Izquierdo	N		Eje 4 Derecho	N			<=	%	
			Eje 5 Izquierdo	N		Eje 5 Derecho	N			<=	%	

9. Desviacion Lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Maximo	10	Unidad	m/Km
-------	-------	-------	-------	-------	--------	----	--------	------

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DE LA NTC5375

Codigo	Descripción	Grupo	Tipo de Defecto
		EMISIONES	

Defectos tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehiculo, la de otros vehiculos, la de sus ocupantes, la de los demas usuarios de la via publica o al ambiente

Defectos tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehiculo, la de otros vehiculos, de sus ocupantes, la de los demas usuarios de la via publica

E. RESULTADO INSPECCION PREVENTIVA

Resultado: APROBADO	No Consecutivo: 1080
---------------------	----------------------

NOMBRE DEL INSPECTOR: INSPECTOR PRUEBA

F. COMENTARIOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES:



CEDIPLUS
CDA Cediplus Soacha S.A.S
NIT 901114227-3
CR 4 N 20 84 SOACHA
TEL 3053883 3208617113

Firma Responsable Tecnico

La revisión preventiva se limita a comprobar las condiciones actuales del vehiculo las cuales son muy similares a una revisión tecnico mecánica, dichas condiciones podrían ser susceptibles a cambios durante la operación normal del vehiculo, por tanto posterior a una revisión preventiva el vehiculo podría no aprobar la revisión tecnico mecánica obligatoria. Estimado Cliente el CDA le da la bienvenida a nuestras instalaciones Le Recomendamos: - El Cda no se hace responsable de los daños ocasionados en los vehiculos durante la inspección ya que ninguna de las pruebas exceden las condiciones normales de operación y funcionamiento en las vías. - El Cda no se responsabiliza por objetos de valor dejados dentro del vehiculo - Una vez prestado el servicio de inspección no se hará devolución del dinero por ningún motivo. - El Cda no se hace responsable por vehiculos que no sean retirados de nuestras instalaciones al terminar el horario laboral - Revise su vehiculo antes de ser retirado de nuestras instalaciones, no se aceptan reclamos una vez haya salido del Centro de diagnóstico.

FORMATO DE PREVENTIVA No. 1080



901114227-3
CR 4 N 20 84
Soacha

A. INFORMACION GENERAL

1. FECHA 2.DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de la Prueba 2021-08-02	Nombre o Razon Social ADRIANA MARGARITA MENDOZA UMBARILLA	Documento	No
Direccion	Telefono	Ciudad	Departamento

3. DATOS DEL VEHICULO

Placa TT/421	Pais Colombia	Servicio PUBLICO	Pais COLOMBIA	Clase CAMIONETA	Marca KIA	Linea SOUL LX
Modelo 2013	Vencimiento SOAT 2021-05-20	Vencimiento RTM 2021-05-26	Kilometraje 186266	Combustible GASOLINA	Empresa	

7. Suspension

Delantera Izquierda	Valor 0	Delantera Derecha	Valor 0	Trasera Izquierda	Valor 0	Trasera Derecha	Valor 0	Minimo	>=40	Unidad	%
---------------------	------------	-------------------	------------	-------------------	------------	-----------------	------------	--------	------	--------	---

8. Frenos

Eficacia Total	Minimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Maximo	Unidad
0	>=50	%	Eje 1 Izquierdo	0	0	N	Eje 1 Derecho	0	0	N	<= 30
			Eje 2 Izquierdo	0	0	N	Eje 2 Derecho	0	0	N	<= 30
			Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N	<=
Eficacia Aux	Minimo	Unidad	Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N	<=
0	>=18	%	Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N	<=

9. Desviacion Lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Maximo	10	Unidad	m/Km
-------	-------	-------	-------	-------	--------	----	--------	------

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DE LA NTC5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de Defecto
		EMISIONES	

Defectos tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehiculo, la de otros vehiculos, la de sus ocupantes, la de los demas usuarios de la via publica o al ambiente

Defectos tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehiculo, la de otros vehiculos, de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la via pública

E. RESULTADO INSPECCION PREVENTIVA

Resultado: APROBADO	No Consecutivo : 1080
----------------------------	-----------------------

NOMBRE DEL INSPECTOR: INSPECTOR PRUEBA

F. COMENTARIOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES:



CDA Cediplus Soacha S.A.S
NIT 901114227-3

CR 4 # 20-84 SOACHA
TEL 9053885 3286617113