


FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad			
2023-07-29	OSCAR MAURICIO CARABALI NARANJO	CC (X) NIT () CE () No. 94491484			
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento		
MANZANA 29 CASA 54	1000000	Cali	Valle del cauca		

DATOS DEL VEHICULO							
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea		
ETK497	Colombia	Público	Camioneta	Renault	Duster		
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis		
2023	10026742850	2022-07-28	Blanco glacial (v)	Gasolina	9FBHJD208PM298288		
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje	
J759Q120940	OTTO	1599	48382	5	SI () NO ()	SI () NO (X)	



Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	69.80		65.30		82.80		64.80	40	%

Frenos													
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
58.30	50	%	Eje 1 izquierdo	2374.00	3830.00	N	Eje 1 Derecho	2392.00	3284.00	N	0.75	30	%
			Eje 2 izquierdo	1258.00	2927.00	N	Eje 2 Derecho	1321.00	2560.00	N	4.77	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
22.90	18	%	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%

Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
0.16	0.43						

Inspección Visual							
Parabrisas	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	Asso General	CUMPLE		
Soportes	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE		
Rotulas superiores	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE		
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE		
Señales de advertencia	CUMPLE	Triangulos	CUMPLE	Pisos	CUMPLE		
Promedio de Distancia	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE		
Rotulas inferiores	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE		
Botiquín	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE		
Bastidor	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Linterna	CUMPLE		
Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Gato	CUMPLE		
Terminales	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE		
Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE		
Tacos	CUMPLE	Terminales Bateria	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE		
Direccionales	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE		
Llanta de repuesto	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE		
Ventanillas	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE		
Stop	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE		
Reversa	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE		
Luces altas	CUMPLE	Anclaje de Bateria	CUMPLE	Puertas	CUMPLE		
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE		
Luz placa	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE		
Amortiguadores	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Pernos	CUMPLE		
Anclaje Sillas	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE		
Desempañador	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE		
Limpaparabrisas	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE				

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		4.34
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.38	4.57
Eje2	5.41	5.32



DANIEL ESTEBAN ESTUPIÑÁN ENRIQUEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingenieria S.A.S. - *Tecni-RTM* (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)