FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 000024205-2308

REVISION TECNICOMECANICA Y COMPAÑIA SAS
NIT 900131585
AV CRA 27 38-78/80 SUR Tel 3021711
Bogota D.C.

FECHA

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad	
2023-08-08	MENDOZA OMBARILA ADRIANA	CC (X) NIT ( ) CE ( )	No. 52226472
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
CLL 55 SUR # 104-48	3208754599	BOGOTA	DISTRITO CAPITAL

DATOS DEL VEHICULO

Placa	Marca	Línea	Clase	Modelo	Cilindraje	Kilometraje
TTD421	KIA	SOUL LX	CAMIONETA	2012	1591	204000

Servicio	No Licencia Tránsito	Combustible	Color	Empresa	Conductor
PUBLICO	10022630333	GASOLINA	BLANCO		MENDOZA OMBARILA ADRIANA

Suspensión (Si aplica)

Delantero Izquierdo	Valor	Delantero Derecho	Valor	Trasero Izquierdo	Valor	Trasero Derecho	Valor	Mínimo	Unidad
	31		37		33		34	40	%

Frenos

Eficacia Total	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Mínimo	Unidad
70,1	50	%	Eje 1 Izquierdo	2960	3440	N	Eje 1 Derecho	2860	3860	N	0,1	30	%
			Eje 2 Izquierdo	1760	2340	N	Eje 2 Derecho	1920	2884	N	3,8	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho						
20,9	15	%	Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho						
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho						

Desviación Lateral

Eje 1	-2,3	Eje 2	-1,8	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo: 5 / 10	Unidad: (m/km)

Inspección Sensorial

(D1) Identificación reglamentaria	CUMPLE	(D1) Luz de parqueo	CUMPLE	(D1) Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE
(D1) Distintivo de la empresa	CUMPLE	(D1) Luz Interna	CUMPLE	(D1) Eje4 llanta Derecha	CUMPLE
(D1) Anclaje sillas	CUMPLE	(D1) Luz Placa	CUMPLE	(D1) Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE
(D1) Estado tubo escape	CUMPLE	(D1) Luces Altas	CUMPLE	(D1) Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
(D1) Aseo General	CUMPLE	(D1) Luces Bajas	CUMPLE	(D1) Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE
(D1) Espejos	CUMPLE	(D1) Indicadores de tablero	CUMPLE	(D1) Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
(D1) Pernos	CUMPLE	(D1) Terminales Batería	CUMPLE	(D1) Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
(D1) Soportes	CUMPLE	(D1) Anclaje de batería	CUMPLE	(D1) Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
(D1) Rótulas Superiores	CUMPLE	(D1) Desempañador	CUMPLE	(D1) Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
(D1) Rótulas inferiores	CUMPLE	(D1) Cruceta	CUMPLE	(D1) Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
(D1) Resortes y Ballestas	CUMPLE	(D1) Linterna	CUMPLE	(D1) Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
(D1) Amortiguadores	CUMPLE	(D1) Triangulos	CUMPLE	(D1) Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
(D1) Tijeras	CUMPLE	(D1) Banderola	CUMPLE	(D1) Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
(D1) Limpiaparabrisas	CUMPLE	(D1) Tacos	CUMPLE	(D1) Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
(D1) Restricciones	CUMPLE	(D1) Llanta de repuesto	CUMPLE	(D1) Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
(D1) Pito	CUMPLE	(D1) Gato	CUMPLE	(D1) Latonería y Pintura	CUMPLE
(D1) Dispositivo de velocidad	CUMPLE	(D1) Herramienta	CUMPLE	(D1) Tapicería	CUMPLE
(D1) Parabrisas	CUMPLE	(D1) Extintor	CUMPLE	(D1) Cojinería	CUMPLE
(D1) Ventanillas	CUMPLE	(D1) Botiquín	CUMPLE	(D1) Caja de Dirección	CUMPLE
(D1) Puertas	CUMPLE	(D1) Señales de advertencia	CUMPLE	(D1) Terminales	CUMPLE
(D1) Cinturones de Seguridad	CUMPLE	(D1) Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	(D1) Brazos Rotulas	CUMPLE
(D1) Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	(D1) Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	(D1) Bastidor	CUMPLE
(D1) Direccionales	CUMPLE	(D1) Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	(D1) Placa	CUMPLE
(D1) Stop	CUMPLE	(D1) Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	(D1) Promedio de Distancia	CUMPLE
(D1) Reversa	CUMPLE	(D1) Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	(D1) Promedio de Tiempo	CUMPLE

(D1) CARROCERIA	(D4) ELEMENTOS DE SEGURIDAD	(D7) LLANTAS	(D10) SISTEMA DE DIRECCION
(D2) SISTEMA DE SUSPENSION	(D5) SISTEMA ELECTRICO	(D8) RINES	(D11) CHASIS
(D3) INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	(D6) EQUIPO DE CARRETERA	(D9) ESTADO DE PRESENTACION	(D12) DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		5,21
	Izquierda	Derecha
Eje 1	3,11	3,09
Eje 2	3,45	3,40

Julio Cesar Ramos Nivia

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no está relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.

Powered by CamScanner