

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00015386-2010

INDUSTRIAS POWERCOM S.A.S.  
NIT 900293608  
Cr 81 B N 24 - 246 Tel 6617999  
CARTAGENA



**FECHA**

Fecha de prueba: 2020-10-09  
Nombre o razón social: SANTANDER TURAN JIMENEZ

**DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO**

Documento de identificación: CC ( X ) NIT ( ) CE ( ) No. 73119629

Dirección: CONSOLATA MZ C LT 26

Teléfono: 3106400566

Ciudad: CARTAGENA

Departamento: BOLIVAR

**DATOS DEL VEHICULO**

Placa: EDY026 Marca: RENAULT Línea: LOGAN Clase: AUTOMOVIL Modelo: 2020 Cilindrada: 1598 Kilometraje: 59215  
Servicio: PÚBLICO No Licencia Tránsito: 1001854421 Combustible: GASOLINA Color: BLANCO GLACIAL (V) Empresa: Conductor:



Delantera Izquierda		Valor	Delantera Derecha		Valor	Trasera Izquierda		Valor	Trasera Derecha		Valor	Minimo	Unidad	
		43			49			55			52	40	%	
<b>Suspensión (Si aplica)</b>														
<b>Frenos</b>														
Eficiencia Total	Minimo	Unidad	Fuerza		Peso	Unidad		Fuerza		Peso	Unidad	Desequilibrio	Maximo	Unidad
59,1	50	%	Eje 1 Izquierdo	7200	3630	N	Eje 1 Derecho	2040	3335	N	0,7	30	%	
Eficiencia Auxiliar	Minimo	Unidad	Eje 2 Izquierdo	1240	2354	N	Eje 2 Derecho	1350	2354	N	0,8	30	%	
16,7*	16	%	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho							
			Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho							
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho							
<b>Desviación Lateral</b>														
Eje 1	-2,2	Eje 2	-2,5	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Maximo ± 10				Unidad	(mm)		
<b>Inspección Visual</b>														
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G7 Eje3 Renta Izquierda	CUMPLE	G9 Eje3 Renta Derecha	CUMPLE	G10 Caja de Dirección	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE			
G1 Distributivo de la empresa	CUMPLE	G5 Luz Interna	CUMPLE	G7 Eje4 Renta Derecha	CUMPLE	G9 Eje4 Renta Izquierda	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE			
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G5 Luz Placa	CUMPLE	G7 Eje5 Renta Derecha	CUMPLE	G9 Eje5 Renta Izquierda	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE			
G1 Faltas tubos escape	CUMPLE	G5 Luces Altas	CUMPLE	G7 Eje6 Renta Derecha	CUMPLE	G9 Eje6 Renta Izquierda	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE			
G1 Asan General	CUMPLE	G5 Luces Bajas	CUMPLE	G7 Eje5 Renta Izquierda	CUMPLE	G9 Eje5 Renta Derecha	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE			
G1 Espejos	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE	G8 Eje1 Rn Derecha	CUMPLE	G9 Eje1 Rn Izquierdo	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE			
G2 Pernos	CUMPLE	G5 Terminales Bateria	CUMPLE	G8 Eje1 Rn Derecha	CUMPLE	G9 Eje1 Rn Izquierdo	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE			
G2 Soportes	CUMPLE	G5 Anclaje de batería	CUMPLE	G8 Eje2 Rn Derecha	CUMPLE	G9 Eje2 Rn Izquierdo	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE			
G2 Rotulas Superiores	CUMPLE	G5 Desempeñador	CUMPLE	G8 Eje3 Rn Derecha	CUMPLE	G9 Eje3 Rn Izquierdo	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE			
G2 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G6 Cnicota	CUMPLE	G8 Eje3 Rn Derecha	CUMPLE	G9 Eje3 Rn Izquierdo	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE			
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6 Linternas	CUMPLE	G8 Eje4 Rn Derecha	CUMPLE	G9 Eje4 Rn Izquierdo	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE			
G2 Amortiguadores	CUMPLE	G6 Triángulos	CUMPLE	G8 Eje4 Rn Derecha	CUMPLE	G9 Eje4 Rn Izquierdo	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE			
G3 Tijeras	CUMPLE	G6 Banderola	CUMPLE	G8 Eje5 Rn Derecha	CUMPLE	G9 Eje5 Rn Izquierdo	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE			
G3 Limpaparabrisas	CUMPLE	G6 Tacos	CUMPLE	G8 Eje6 Rn Derecha	CUMPLE	G9 Eje6 Rn Izquierdo	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE			
G3 Retrovisores	CUMPLE	G6 Tarjeta de respuesta	CUMPLE	G8 Eje7 Renta Derecha	CUMPLE	G9 Eje7 Renta Izquierda	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE			
G3 Pilo	CUMPLE	G6 Cato	CUMPLE	G8 Eje2 Renta Izquierda	CUMPLE	G9 Eje2 Renta Derecha	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE			
G3 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G6 Herramienta	CUMPLE	G8 Eje3 Renta Derecha	CUMPLE	G9 Eje3 Renta Izquierda	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE			
G4 Parabrisas	CUMPLE	G6 Extintor	CUMPLE	G8 Eje4 Renta Derecha	CUMPLE	G9 Eje4 Renta Izquierda	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE			
G4 Ventanillas	CUMPLE	G6 Botiquin	CUMPLE	G8 Eje5 Renta Derecha	CUMPLE	G9 Eje5 Renta Izquierda	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE			
G4 Puertas	CUMPLE	G6 Señales de advertencia	CUMPLE	G8 Eje6 Renta Derecha	CUMPLE	G9 Eje6 Renta Izquierda	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE			
G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7 Eje1 Renta Derecha	CUMPLE	G8 Eje7 Renta Derecha	CUMPLE	G9 Eje7 Renta Izquierda	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE			
G4 Salidas emergencia y Muelle	CUMPLE	G7 Eje1 Renta Izquierda	CUMPLE	G8 Eje2 Renta Derecha	CUMPLE	G9 Eje2 Renta Izquierda	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE			
G5 Direccionales	CUMPLE	G7 Eje2 Renta Derecha	CUMPLE	G8 Eje3 Renta Derecha	CUMPLE	G9 Eje3 Renta Izquierda	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE			
G5 Stop	CUMPLE	G7 Eje3 Renta Izquierda	CUMPLE	G8 Eje4 Renta Derecha	CUMPLE	G9 Eje4 Renta Izquierda	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE			
G5 Reversa	CUMPLE	G7 Eje4 Renta Derecha	CUMPLE	G8 Eje5 Renta Derecha	CUMPLE	G9 Eje5 Renta Izquierda	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE			

- G1: CARROCERIA
- G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD
- G7: LLANTAS
- G10: SISTEMA DE DIRECCION
- G2: SISTEMA DE SUSPENSION
- G5: SISTEMA ELECTRICO
- G8: RINES
- G11: CHASIS
- G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
- G6: EQUIPO DE CARRETERA
- G9: ESTADO DE PRESENTACION
- G12: DISPOSITIVOS DE COBRE

**RESULTADO : APROBADO**

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos ( Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficiencia inferior al 16 % ) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Respuesta	6.55	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	4.37	4.65
Eje 2	3.95	4.05

*Handwritten signature*