

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00015290-2008




INDUSTRIAS POWERCOM S.A.S.
 NIT 900293608
 Cr 81 B N 24 - 246 Tel 6617999
 CARTAGENA

FECHA
 Fecha de prueba: 2020-08-08

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO
 Nombre o razón social: PADILLA ARRIETA PABLO
 Documento de Identidad: CC. (X) NIT. () CE. () No. 73164875
 Dirección: MILAGRO CLL 19 N 98 Teléfono: 3007821228 Ciudad: CARTAGENA Departamento: BOLIVAR

DATOS DEL VEHICULO
 Placa: EQX881 Marca: RENAULT Línea: LOGAN Clase: AUTOMOVIL Modelo: 2019 Cilindrada: 1598 Kilometraje: 53795
 Servicio: PUBLICO No Licencia Tránsito: 10018106476 Combustible: GASOLINA Color: BLANCO GLACIAL (V) Empresa: Conductor: HUMBERTO ESTRADA



Suspensión (Si aplica)											
Delantera Izquierda			Delantera Derecha			Trasera Izquierda			Trasera Derecha		
Valor 66			Valor 60			Valor 50			Valor 41		
Eficacia Total			Eficacia Auxiliar			Frenos			Desequilibrio		
Mínimo	Unidad	%	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Mínimo	Máximo	Unidad
62,5	50	%	2260	3532	N	2170	1335	N	4	30	%
24,8	18	%	1480	2452	N	1450	2452	N	2	30	%
			Eje 1 Izquierdo			Eje 1 Derecho					
			Eje 2 Izquierdo			Eje 2 Derecho					
			Eje 3 Izquierdo			Eje 3 Derecho					
			Eje 4 Izquierdo			Eje 4 Derecho					
			Eje 5 Izquierdo			Eje 5 Derecho					

Desviación Lateral														
Eje 1			Eje 2			Eje 3			Eje 4			Eje 5		
-5,3			0,2						Máximo ± 10			Unidad (m/m)		
Inspección Visual														
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G7 Eje3 Banta Izquierda	CUMPLE	G10 Terminal	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE	G13 Promedio de Tiempo	CUMPLE	
G1 Destino de la empresa	CUMPLE	G5 Luz Interna	CUMPLE	G7 Eje4 Banta Derecha	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE	G12 Promedio de Tiempo	CUMPLE			
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G5 Luz Placa	CUMPLE	G7 Eje4 Banta Izquierda	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE					
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G5 Luces Altas	CUMPLE	G7 Eje5 Banta Derecha	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE							
G1 Aseo General	CUMPLE	G5 Luces Bajas	CUMPLE	G7 Eje5 Banta Izquierda	CUMPLE									
G1 Espejos	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Derecha	CUMPLE									
G2 Parnos	CUMPLE	G5 Terminales Bateria	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE									
G2 Soportes	CUMPLE	G5 Anclaje de batería	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Derecha	CUMPLE									
G2 Rotulas Superiores	CUMPLE	G5 Desempeñador	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE									
G2 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G6 Cruzeta	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Derecha	CUMPLE									
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE									
G2 Amortiguadores	CUMPLE	G6 Triángulos	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Derecha	CUMPLE									
G2 Tijeras	CUMPLE	G6 Banderola	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE									
G3 Limpaparabrisas	CUMPLE	G6 Tacos	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Derecha	CUMPLE									
G3 Retrovisores	CUMPLE	G6 Llantia de respuesto	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE									
G3 Pito	CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE	G9 Latororia y Pintura	CUMPLE									
G3 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G6 Herramienta	CUMPLE	G9 Tapiceria	CUMPLE									
G4 Parabrisas	CUMPLE	G6 Extintor	CUMPLE	G9 Cojinera	CUMPLE									
G4 Ventristas	CUMPLE	G6 Botiquin	CUMPLE	G10 Caja de Direccion	CUMPLE									
G4 Puertas	CUMPLE	G6 Señales de advertencia	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLE									
G4 Circuitos de Seguridad	CUMPLE	G7 Eje1 Banta Derecha	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE									
G4 Salidas emergencias y Marcha	CUMPLE	G7 Eje1 Banta Izquierda	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE									
G5 Direccionales	CUMPLE	G7 Eje2 Banta Derecha	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE									
G5 Stop	CUMPLE	G7 Eje2 Banta Izquierda	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE									
G5 Reversa	CUMPLE	G7 Eje3 Banta Derecha	CUMPLE	G12 Promedio de Tiempo	CUMPLE									

- G1: CARRROCERIA
- G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD
- G7: LLANTAS
- G10: SISTEMA DE DIRECCION
- G2: SISTEMA DE SUSPENSION
- G5: SISTEMA ELECTRICO
- G8: RINES
- G11: CHASIS
- G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
- G6: EQUIPO DE CARRETERA
- G9: ESTADO DE PRESENTACION
- G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
 (Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		
	Izquierda	Derecha
Eje 1	6,12	5,61