Cr 81 B N 24 - 246 CARTAGENA
Tel 6617999

FECHA

Fecha de prueba: 2021-02-03

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Nombre o razón social: PADILLA ARRETA PABLO

Documento de identidad: CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 73164175

Dirección: MILAGRO CLL 19 N 56

Teléfono: 3007631226

Ciudad: CARTAGENA

Departamento: BOLIVAR

DATOS DEL VEHICULO

Placa	Marca	Línea	Clase	Modelo	Cilindraje	Kilometraje
COX941	RENAULT	LOGAN	AUTOMOVIL	2010	1598	134784

Servicio	No Licencia Tránsito	Combustible	Color	Empresa	Conductor
PUBLICO	10018109476	GASOLINA	BLANCO GLACIAL (V)		PABLO PADILLA ARRETA

Suspensión (Si aplica)

Delantero Izquierdo	Valor	Delantero Derecho	Valor	Trasero Izquierdo	Valor	Trasero Derecho	Valor	Mínimo	Unidad
	74		62		48		51	40	%

Frenos

Eficacia Total	Mínimo	Unidad
75,7	50	%

Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad
8,1*	18	%

	Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
Eje 1 Izquierdo	2135	3434	N	Eje 1 Derecho	1830	2960	N	11,3	30	%
Eje 2 Izquierdo	1340	2452	N	Eje 2 Derecho	1180	687	N	11,3	30	%
Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho						
Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho						
Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho						

Desviación Lateral

Eje 1	-1,5	Eje 2	7,5	Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo	± 10	Unidad	(m/km)

Inspección Visual

G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE		
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5 Luz Interna	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE		
G1 Aviso sillas	CUMPLE	G5 Luz Placa	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE		
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G5 Luces Altas	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE		
G1 Aseo General	CUMPLE	G5 Luces Bajas	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE		
G1 Extintor	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE		
G2 Pernos	CUMPLE	G5 Terminales Bateria	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE		
G2 Soportes	CUMPLE	G5 Anclaje de bateria	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE		
G2 Rotulas Superiores	CUMPLE	G5 Desempañador	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE		
G2 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G6 Cruceta	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE		
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE		
G2 Amortiguadores	CUMPLE	G6 Triangulos	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE		
G2 Tirantes	CUMPLE	G6 Banderola	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE		
G3 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6 Tacos	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE		
G3 Retrovisores	CUMPLE	G6 Llanta de respuesto	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE		
G3 Pito	CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE	G9 Latonería y Pintura	CUMPLE		
G3 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G6 Herramienta	CUMPLE	G9 Tapicería	CUMPLE		
G4 Parabrisas	CUMPLE	G6 Extintor	CUMPLE	G9 Cojinería	CUMPLE		
G4 Ventanillas	CUMPLE	G6 Botiquin	CUMPLE	G10 Caja de Direccion	CUMPLE		
G4 Puertas	CUMPLE	G6 Señales de advertencia	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLE		
G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE		
G4 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE		
G5 Direccionales	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G11 Placa	CUMPLE		
G5 Stop	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE		
G5 Reversa	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G12 Promedio de Tiempo	CUMPLE		

G1: CARROCERIA
G2: SISTEMA DE SUSPENSION
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD
G5: SISTEMA ELECTRICO
G6: EQUIPO DE CARRETERA
G7: LLANTAS
G8: RINES
G9: ESTADO DE PRESENTACION
G10: SISTEMA DE DIRECCION
G11: CHASIS
G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Escribir observaciones sobre el vehículo revisado o para recomendaciones)
Frenos (Frenos de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 %) APROB

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		5.78
	Izquierda	Derecha
Eje 1	3,25	4.58
Eje 2	4,51	5.60

JOSE MARTINEZ DE LAS AGUAS
NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.

Escaneado con CamScanner