



DIAGNOSTICENTRO LOS
LIBERTADORES LTDA.
NIT: 9001436269
CALLE 42 N° 8-11
Tel - 2855842
PALMIRA - Valle del Cauca
cdaloslibertadorespalmira@gmail.com

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba 2021-02-10 12:59:50	Nombre o Razón social NELLY VELEZ BARRERA	Documento de identidad CC(X) NIT() No. 38951959
Dirección CL 42A 9A 77	Teléfono fijo o Número de Celular 3188468779	Ciudad PALMIRA
Departamento Valle del Cauca		Correo Electrónico

3. DATOS DEL VEHÍCULO

Placa UFW790	País COLOMBIA	Servicio Publico	Clase AUTOMOVIL	Marca RENAULT	Línea LOGAN DYNAMIQUE
Modelo 2010	Número de licencia de tránsito 10017434290	Fecha de matrícula 2010-02-10	Color BLANCO	Combustible / Propulsión Gas-gasolina	VIN o Chasis 0
No de motor F718UA07657	Tipo motor 4 T	Cilindraje(cm³) 1598	Kilometraje 423477	Número de pasajeros (sin incluir conductor) 4	Blindaje SI () NO (X)
Potencia (si aplica) No aplica	Tipo de Carrocería SEDAN	Fecha vencimiento SOAT	Conversión GNV SI () NO () N/A (X)	Fecha Vencimiento GNV	

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado.

5. SUSPENSIÓN (adherencia)(si aplica)

Delantera	Valor	Delantera	Valor	Trasera	Valor	Trasera	Valor	Minima	Unidad
Izquierda	72.0	Derecha	68.0	Izquierda	71.0	Derecha	72.0	40	%

6. FRENOS

	Fuerza Izquierdo	Peso Izquierdo	Unidad		Fuerza Derecho	Peso Derecho	Unidad	Desequilibrio	Rangos(B)	Max(A)	Unidad
Eje 1	2511	3669	N	Eje 1	2345	3414	N	6.61	20	30	%
Eje 2	1854	2609	N	Eje 2	2090	2698	N	11.3	20	30	%
Eje 3			N	Eje 3			N		20	30	%
Eje 4			N	Eje 4			N		20	30	%
Eje 5			N	Eje 5			N		20	30	%
Eficacia Total		Valor		Minimo		Unidad					
		71.0		50		%					

6.1 FRENO AUXILIAR (Si aplica)

Eficacia	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad		
23.4	18	%	Sumatoria Izquierdo	1560	6278	N	Sumatoria Derecho	1334	6112	N

7. DESVIACIÓN LATERAL (si aplica)

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo (+/-)10	Unidad m/Km
-6.60	-6.70					

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B



FORMATO DE RESULTADOS DE REVISION
PREVENTIVA

Fecha

D	M	A
10	Feb	2021

No. Formulario

- 07 -

Modelo 2010 Placa UFW790
 Empresa TSE - Salud total.
 Propietario Nelly Velez Borrera.

Marca Renault.
 Clase Automovil.
 Tel. 3188468779.

ESTADO DEL MOTOR	C	NC
Estado Cableado Electrico	✓	
Fugas de aceite	✓	
Soporte bateria	✓	
Fuga de combustible	✓	
Fugas refrigerante	✓	
Correas Motor	✓	
Humo Azul	✓	
Humo negro	✓	

SUSPENSION	C	NC
Fijación elementos de la Suspension	✓	
Llantas labrado	✓	
Llanta de repuesto	✓	
Amortiguadores existencia / fugas	✓	
Tijeras	✓	
Terminales de dirección	✓	
Rotulas	✓	
Ballestas / resortes	N.A.	
Pernos / Tuercas Ruedas	✓	

TRANSMISION	C	NC
Ajuste	✓	
Juego excesivo cardan	N.A.	
Cadena - cardan	N.A.	
Fugas de aceite	✓	

FRENOS	C	NC
Fugas aire o liquido	✓	
Tubos y mangueras de frenos	✓	
Nivel liquido	✓	

CARROCERIA	C	NC
Placas laterales reflectivos	✓	
Placa reflectiva superior	✓	
Logos / emblemas	✓	
Latoneria y pintura	✓	
Bomperes	✓	
Pisos y estribos	✓	
Chapas puertas	✓	
Puerta bodega	✓	
salidas de emergencia y mecanismos de accionamiento	N.A.	
Placas reglamentarias	✓	

EQUIPO DE CARRETERA	C	NC
Extintor Vencimiento	✓	
Botiquin	✓	
Cruceta	✓	
Tacos	✓	
Repuestos - Herramienta	✓	
Gato	✓	

CABINA	C	NC
Tacómetro	✓	
Luces interiores	✓	
Dispositivo de cobro (Taximetro)	N.A.	
Control de velocidad (si aplica)	✓	
Luz techo	✓	
Luz tablas	N.A.	
Anclaje sillas	✓	
Silletería y cojinería	✓	
Cinturones de seguridad	✓	
Timbre	N.A.	
Estado de pisos	✓	

LUCES EXTERIORES	C	NC
Luces bajas	✓	
Luces altas	✓	
Luz de posición	✓	
Direccionales	✓	
Luz de freno	✓	
Luz reversa	✓	
Alarma de reverso	N.A.	
Luces de parqueo	✓	
Pito	✓	
Espejos	✓	
Plumillas	✓	

CAJA VELOCIDADES	C	NC
Funcionamiento embrague	✓	
Fugas de aceite	✓	
soporte caja	✓	
Juego barras accionamiento caja	✓	

- El CDA NO se hace responsable de los daños ocasionados en los vehiculos durante la inspección ya que ninguna de las pruebas excede las condiciones normales de funcionamiento en las vías.
- El CDA no se responsabiliza por elementos de valor dejados dentro del vehiculo.
- Revise su vehiculo antes de ser retirado de nuestras instalaciones, no se aceptan reclamos una vez haya salido de las mismas.
- Esta inspección no está sujeta a futuras visitas del vehiculo al CDA para RTM y EC, ya que ésta deberá realizarse bajo todos los parámetros de ley, por lo tanto el CDA mantiene su independencia e imparcialidad en los resultados.
- Estos resultados no reemplazan el certificado de Revisión Tecnico-mecánica y Emisiones contaminantes.
- Esta inspección se realizará en una única visita y el cliente es responsable de realizar las respectivas correcciones y la verificación de las mismas.

Observaciones:

JEFE TÉCNICO

OPERARIO