

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00015542-2102



CDA MI VAQUITA
NIT 900293608
Cr 81 B N 24 - 246 CARTAGENA
Tel 6617999

FECHA
Fecha de prueba
2021-02-08

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Nombre o razón social: **MORALES FREITES PEDRO ALEXANDER**
Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. () No. 1128057933
Dirección: **CHAPACUA MZ 5 NLT 15** Telefono: 3162436433 Ciudad: **CARTAGENA** Departamento: **BOLIVAR**

DATOS DEL VEHICULO

Placa: **EQY067** Marca: **RENAULT** Línea: **LOGAN** Clase: **AUTOMOVIL** Modelo: **2020** Cilindraje: **1598** Kilometraje: **25147**
Servicio: **PUBLICO** No Licencia Tránsito: **10019200380** Combustible: **GASOLINA** Color: **BLANCO GLACIAL (V)** Empresa: Conductor: **PEDRO MORALES FREITES**



Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	54		58		56		54	40	%

Eficacia Total		Eficacia Auxiliar		Fuerza		Peso		Desequilibrio	
Mínimo	Unidad	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Fuerza	Peso	Máximo	Unidad
63,7	%	11,1*	%	2370	3532	2120	3139	10,5	%
				1730	2747	1410	2551	18,5	%

Deviación Lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	Unidad
-4,5		-5,1			± 10	(m/km)

Inspección Visual

G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5 Luz Intema	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Anclaje sillars	CUMPLE	G5 Luz Placa	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G5 Luces Altas	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Aseo General	CUMPLE	G5 Luces Bajas	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
G2 Pernos	CUMPLE	G5 Terminales Bateria	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G2 Soportas	CUMPLE	G5 Anclaje de bateria	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G2 Rotulas Superiores	CUMPLE	G5 Desempenador	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G2 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G5 Cruceta	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
G2 Amortiguadores	CUMPLE	G6 Triangulos	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
G2 Tijeras	CUMPLE	G6 Banderola	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
G3 Limpaparabrisas	CUMPLE	G6 Tacos	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
G3 Retrovisores	CUMPLE	G6 Llanta de respuesto	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
G3 Pito	CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE	G9 Latoneria y Pintura	CUMPLE
G3 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G6 Herramienta	CUMPLE	G9 Tapicene	CUMPLE
G4 Parabrisas	CUMPLE	G6 Extingtor	CUMPLE	G9 Cojinena	CUMPLE
G4 Ventanillas	CUMPLE	G6 Botiquin	CUMPLE	G10 Caja de Direccion	CUMPLE
G4 Puertas	CUMPLE	G6 Señales de advertencia	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLE
G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE
G4 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE
G5 Direccionales	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE
G5 Stop	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE
G5 Reversa	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G12 Promedio de Tiempo	CUMPLE

- G1: CARROCERIA
- G2: SISTEMA DE SUSPENSIÓN
- G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
- G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD
- G5: SISTEMA ELECTRICO
- G6: EQUIPO DE CARRETERA
- G7: LLANTAS
- G8: RINES
- G9: ESTADO DE PRESENTACION
- G10: SISTEMA DE DIRECCION
- G11: CHASIS
- G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)
Frenos (Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 %) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	4 21	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	6.79	7.92
Eje 2	5.83	6.37

[Firma]
JOSE MARTINEZ DE LAS AGUAS

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.
emisiones contaminantes

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revision técnico mecánica y emisiones contaminantes