



## Planilla de Control de Revisión Diaria

### NIT: 901131630-0



Datos del Vehículo													
Fecha de Revisión		Placa		Conductor			Cedula		Kilometraje				
03-08-2021 11:06 am		TUP195		DUEÑAS CAICEDO, LEONARDO FABIO			79987141		173996				
Protocolo de Bioseguridad													
Ventilar el vehículo	Limpiar el interior del vehículo con un paño limpio impregnado con la solución desinfectante	Limpeza convencional, que incluya aspirar sillas y tapetes	Limpiar todas las superficies con las que se tiene contacto con alcohol	Dejar actuar el alcohol durante 10 minutos y dejarlo secar naturalmente	Rociar alcohol después de cada servicio	Durante el servicio, usar guantes	Kit de limpieza	Protección respiratoria y facial (de cuerpo es opcional)	Marca de desinfectante que usa				
Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Brilla king				
Estado del Vehículo													
Direccional Derecha		Direccional Izquierda		Luces Altas		Luces Bajas		Luces Stop		Luces de Reversa			
Si		Si		Si		Si		Si		Si			
Limpiabrisa derecho			Limpiabrisa Izquierdo			Limpiabrisa Trasero			Frenos Principales		Frenos de Emergencia		
Si			Si			No			Si		Si		
Llantas Delanteras			Llantas Traseras			Llanta de Repuesto			Espejos delanteros		Espejo retrovisor		
Si			Si			Si			Si		Si		
Pito normal						Pito reversa							
Si						Si							
Fluido freno		Fluido aceite		Fluido refrigerante		Cinturones de seguridad en todas las sillas		Dispositivo de velocidad		#767 y operación nacional			
Si		Si		Si		Si		Si		No			
Logo empresa	Placa laterales	Vencimiento extintor	Capacidad extintor	Herramientas	Herramientas comentarios	Cruceta	Cruceta comentarios	Gato Hidráulico	Gato Hidráulico comentarios	Tacos de parqueo	Tacos de parqueo comentarios		
No	No	2022-06-30	10	bueno		bueno		bueno		bueno			
Señales		Señales comentarios			Chaleco		Chaleco comentarios		Botiquín		Botiquín comentarios		
bueno					bueno				bueno				
Documentos Comentarios		Direccionales Comentarios		Luces Comentarios		Limpiaparabrisas Comentarios		Frenos Comentarios		Llantas Comentarios		Espejos Comentarios	
Buen estado		Buen estado		Buen estado		No tiene limpiabrisas trasero		Buen estado		Buen estado		Buen estado	
Pito Comentarios		Fluidos Comentarios		Cinturones Comentarios		Dispositivos Comentarios		Calcomanías Comentarios		Logos Comentarios		Placas Comentarios	
Buen estado		Buen estado		Buen estado									