


FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00000619-2102



MOTOS Y AUTOS BOGOTÁ LTDA
NIT 900634983-0
CRA 29B N° 20 - 17 SUR Tel 9370352
BOGOTÁ

FECHA
Fecha de prueba: 2021-02-10
Dirección: KR 100 69 49 SUR

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO
Nombre o razón social: LUZ ESCOBAR LAVADO
Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. () No. 52496663
Telefono: 3205761951
Ciudad: BOGOTÁ
Departamento: DISTRITO CAPITAL

DATOS DEL VEHICULO
Placa: FRR444
Marca: DFSK
Linea: EQ6390PF22Q 1.3
Clase: CAMIONETA
Modelo: 2019
Cilindraje: 1310
Kilometraje: 113050
Servicio: PUBLICO
No Licencia Tránsito: 10017387078
Combustible: GASOLINA
Color: BLANCO
Empresa:
Conductor: LUZ ESCOBAR LAVADO



Delantera Izquierda		Valor	Delantera Derecha		Valor	Trasera Izquierda		Valor	Trasera Derecha		Valor	Mínimo	Unidad	
		86			72			51			60	40	%	
Suspensión (Si aplica)														
Eficacia Total		Mínimo	Unidad	Fuerza		Peso	Unidad	Fuerza		Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
72,6		50	%	Eje 1 Izquierdo	2210	2452	N	Eje 1 Derecho	2185	2757	N	1,1	30	%
Eficacia Auxiliar		Mínimo	Unidad	Eje 2 Izquierdo	1799	3061	N	Eje 2 Derecho	1892	2865	N	4,9	30	%
20,3		18	%	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho						
				Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho						
				Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho						
Desviación Lateral														
Eje 1	4	Eje 2	0	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo ± 10				Unidad	(m/km)		
Inspección Visual														
G1	Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5	Luz de parqueo	CUMPLE	G8	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE			CUMPLE			
G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5	Luz Interna	CUMPLE	G8	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE			CUMPLE			
G1	Anclaje sillas	CUMPLE	G5	Luz Placa	CUMPLE	G8	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE			CUMPLE			
G1	Estado tubos escape	CUMPLE	G5	Luces Altas	CUMPLE	G9	Latonería y Pintura	CUMPLE			CUMPLE			
G1	Aseo General	CUMPLE	G5	Luces Bajas	CUMPLE	G9	Tapicería	CUMPLE			CUMPLE			
G1	Espejos	CUMPLE	G5	Indicadores de tablero	CUMPLE	G9	Cojinería	CUMPLE			CUMPLE			
G2	Pernos	CUMPLE	G5	Terminales Bateria	CUMPLE	G10	Caja de Dirección	CUMPLE			CUMPLE			
G2	Soportes	CUMPLE	G5	Anclaje de batería	CUMPLE	G10	Terminales	CUMPLE			CUMPLE			
G2	Rotulas Superiores	CUMPLE	G5	Desempeñador	CUMPLE	G10	Brazos Axiales	CUMPLE			CUMPLE			
G2	Rotulas Inferiores	CUMPLE	G6	Cruceta	CUMPLE	G11	Bastidor	CUMPLE			CUMPLE			
G2	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6	Linterna	CUMPLE	G11	Pisos	CUMPLE			CUMPLE			
G2	Amortiguadores	CUMPLE	G6	Triangulos	CUMPLE	G12	Promedio de Distancia	CUMPLE			CUMPLE			
G2	Tijeras	CUMPLE	G6	Banderola	CUMPLE	G12	Promedio de Tiempo	CUMPLE			CUMPLE			
G3	Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6	Tacos	CUMPLE									
G3	Retrovisores	CUMPLE	G6	Llanta de respuesto	CUMPLE									
G3	Pito	CUMPLE	G6	Gato	CUMPLE									
G3	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G6	Herramienta	CUMPLE									
G4	Parabrisas	CUMPLE	G6	Extintor	CUMPLE									
G4	Ventanillas	CUMPLE	G6	Botiquin	CUMPLE									
G4	Puertas	CUMPLE	G6	Señales de advertencia	CUMPLE									
G4	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7	Eje1 llanta Derecha	CUMPLE									
G4	Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G7	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE									
G5	Direccionales	CUMPLE	G7	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE									
G5	Stop	CUMPLE	G7	Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE									
G5	Reversa	CUMPLE	G8	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE									

G1: CARROCERIA
G2: SISTEMA DE SUSPENSION
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD
G5: SISTEMA ELECTRICO
G6: EQUIPO DE CARRETERA

G7: LLANTAS
G8: RINES
G9: ESTADO DE PRESENTACION

G10: SISTEMA DE DIRECCION
G11: CHASIS
G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	5,07	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	5,77	5,72
Eje 2	5,67	5,41

CDA MOTOS & AUTOS

NIT:900.634.983-0 BOGOTÁ

Leonardo Toledo

Leonardo Toledo

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.