

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 90000899-2186

CDA MOTOS & AUTOS BOGOTÁ  
NIT 900534983-0

Fecha de prueba: 2021-05-10  
Nombre o razón social: LUZ ESCOBAR LAVADO  
Dirección: KR 100 65 49 SUR

Documento de identidad: CC. [ X ] NIT. [ ] CE. [ ]  
No: 52486683  
Ciudad: BOGOTÁ  
Departamento: DISTRITO CAPITAL

Placa: FRR444  
Marca: DFSK  
Servicio: PÚBLICO  
No Licencia Tránsito: 10917387078  
Combustible: GASOLINA

DATOS DEL VEHICULO  
Linea: EG5390FF22Q 1.3  
Clase: CAMIONETA  
Modelo: 2018  
Cilindros: 1318  
Kilometraje: 129734  
Empresa:  
Conductor: LUZ ESCOBAR LAVADO



Delantera Izquierda		Valor	Delantera Derecha		Valor	Trasera Izquierda		Valor	Trasera Derecha		Valor	Mínimo	Unidad
		73			68			54			61	40	%

Eficacia Total				Frenos				Desarrollo			
Minimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desarrollo	Máximo	Unidad	
62,3	50 %	2181	3041	N	1990	2894	N	0,8	30	%	
		1917	3502	N	1902	3375	N	0,8	30	%	

Eje 1		Eje 2		Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo	Unidad
										± 10	(milim)

Inspección Visual											
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE						
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5 Luz Interna	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE						
G1 Anclaje sillar	CUMPLE	G5 Luz Placa	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE						
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G5 Lugas Altas	CUMPLE	G9 Lateral y Pintura	CUMPLE						
G1 Aseo General	CUMPLE	G5 Lugas Bajas	CUMPLE	G9 Tapicería	CUMPLE						
G1 Escapes	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE	G9 Cofinería	CUMPLE						
G2 Frenos	CUMPLE	G5 Terminales batería	CUMPLE	G10 Caja de Dirección	CUMPLE						
G2 Soportes	CUMPLE	G5 Arrolaje de batería	CUMPLE	G10 Tamaños	CUMPLE						
G2 Rotulas Superiores	CUMPLE	G5 Desempeñador	CUMPLE	G10 Brackets Arriales	CUMPLE						
G2 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G6 Cruzeta	CUMPLE	G11 Baulón	CUMPLE						
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE						
G2 Amortiguadores	CUMPLE	G6 Triángulos	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE						
G2 Tijeras	CUMPLE	G6 Bandera	CUMPLE	G12 Promedio de Tiempo	CUMPLE						
G3 Limpierabrisas	CUMPLE	G6 Tacón	CUMPLE								
G3 Retrovisores	CUMPLE	G6 Linterna de respuesta	CUMPLE								
G3 Pito	CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE								
G3 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G6 Herramienta	CUMPLE								
G4 Parabrías	CUMPLE	G6 Extintor	CUMPLE								
G4 Ventanillas	CUMPLE	G6 Botiquín	CUMPLE								
G4 Puertas	CUMPLE	G6 Señales de advertencia	CUMPLE								
G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7 Eje1 Santa Derecha	CUMPLE								
G4 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G7 Eje1 Santa Izquierda	CUMPLE								
G5 Direccionales	CUMPLE	G7 Eje2 Santa Derecha	CUMPLE								
G5 Stop	CUMPLE	G7 Eje2 Santa Izquierda	CUMPLE								
G5 Reversa	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE								

- G1: CARROCERIA
- G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD
- G7: LLANTAS
- G10: SISTEMA DE DIRECCION
- G2: SISTEMA DE SUSPENSION
- G8: SISTEMA ELECTRICO
- G8: RINES
- G11: CHASIS
- G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
- G9: EQUIPO DE CARRETERA
- G9: ESTADO DE PRESENTACION
- G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

**RESULTADO : APROBADO**  
NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)	
Rueda De Repuesto	± 0,5
Eje 1	± 0,5
Eje 2	± 0,5