


FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00000658-2102



CDA MOTOS & AUTOS BOGOTÁ
 NIT 900034983-0
 CRA 29B N° 20 - 17 SUR Tel
 9370352
 BOGOTÁ

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba 2021-02-22	Nombre o razón social ANDREA AREVALO	Documento de identidad CC. (X) NIT. () CE. ()		No. 52783881			
Dirección CARRERA 45A 137 08	Teléfono 0315485 Cel 3192149480	Ciudad FUNZA		Departamento CUNDINAMARCA			
DATOS DEL VEHICULO							
Placa GET326	Marca CHEVROLET	Línea N300	Clase CAMIONETA	Modelo 2020	Cilindrada 1206	Kilometraje 65753	
Servicio PUBLICO	No Licencia Tránsito 10018486848	Combustible GASOLINA	Color BLANCO CUMBRE	Empresa	Conductor ANDREA BRIGGITTE HERNANDEZ AREVALO		



Delantera Izquierda		Valor	Delantera Derecha		Valor	Trasera Izquierda		Valor	Trasera Derecha		Valor	Minimo	Unidad	
		63			63			65			60	40		
Eficacia Total	Minimo	Unidad	Suspensión (Si aplica)		Frenos						Desequilibrio		Máximo	Unidad
69,1	50	%	Eje 1 Izquierdo	Fuerza	Peso	Unidad	Eje 1 Derecho	Fuerza	Peso	Unidad	5,8	30	%	
Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad	Eje 2 Izquierdo	2846	3679	N	Eje 2 Derecho	2507	3551	N	11,9	30	%	
37,6	18	%	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho							
			Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho							
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho							
Desviación Lateral														
Eje 1	6	Eje 2	1	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Inspección Visual		Máximo ± 10		Unidad		(m/km)	
G1 Identificación reglamentaria			CUMPLE	G5 Luz de parqueo			CUMPLE	G8 Eje1 Rin Izquierdo					CUMPLE	
G1 Distintivo de la empresa			CUMPLE	G5 Luz Interna			CUMPLE	G8 Eje2 Rin Derecho					CUMPLE	
G1 Andaje sillas			CUMPLE	G5 Luz Placa			CUMPLE	G8 Eje2 Rin Izquierdo					CUMPLE	
G1 Estado tubos escape			CUMPLE	G5 Luces Altas			CUMPLE	G9 Latoreria y Pintura					CUMPLE	
G1 Aseo General			CUMPLE	G5 Luces Bajas			CUMPLE	G9 Tapiceria					CUMPLE	
G1 Espejos			CUMPLE	G5 Indicadores de tablero			CUMPLE	G9 Cojineria					CUMPLE	
G2 Pernos			CUMPLE	G5 Terminales Bateria			CUMPLE	G10 Caja de Direccion					CUMPLE	
G2 Soportes			CUMPLE	G5 Andaje de bateria			CUMPLE	G10 Terminales					CUMPLE	
G2 Rotulas Superiores			CUMPLE	G5 Desempeñador			CUMPLE	G10 Brazos Axiales					CUMPLE	
G2 Rotulas Inferiores			CUMPLE	G6 Cruceta			CUMPLE	G11 Bastidor					CUMPLE	
G2 Resortes o Ballestas			CUMPLE	G6 Linterna			CUMPLE	G11 Pisos					CUMPLE	
G2 Amortiguadores			CUMPLE	G6 Triangulos			CUMPLE	G12 Promedio de Distancia					CUMPLE	
G2 Tijeras			CUMPLE	G6 Banderola			CUMPLE	G12 Promedio de Tiempo					CUMPLE	
G3 Limpiaparabrisas			CUMPLE	G6 Tacos			CUMPLE							
G3 Retrovisores			CUMPLE	G6 Llanta de repuesto			CUMPLE							
G3 Pto			CUMPLE	G6 Gato			CUMPLE							
G3 Dispositivo de velocidad			CUMPLE	G6 Herramienta			CUMPLE							
G4 Parabrisas			CUMPLE	G6 Extingtor			CUMPLE							
G4 Ventanillas			CUMPLE	G6 Botiquin			CUMPLE							
G4 Puertas			CUMPLE	G6 Señales de advertencia			CUMPLE							
G4 Cinturones de Seguridad			CUMPLE	G7 Eje1 llanta Derecha			CUMPLE							
G4 Salidas emergencia y Martillo			CUMPLE	G7 Eje1 llanta Izquierda			CUMPLE							
G5 Direccionales			CUMPLE	G7 Eje2 llanta Derecha			CUMPLE							
G5 Stop			CUMPLE	G7 Eje2 llanta Izquierda			CUMPLE							
G5 Reversa			CUMPLE	G8 Eje1 Rin Derecho			CUMPLE							

- G1: CARROCERIA
- G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD
- G7: LLANTAS
- G10: SISTEMA DE DIRECCION
- G2: SISTEMA DE SUSPENSION
- G5: SISTEMA ELECTRICO
- G8: RINES
- G11: CHASIS
- G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
- G6: EQUIPO DE CARRETERA
- G9: ESTADO DE PRESENTACION
- G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
 (Espacio para notas sobre el estado del vehiculo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	7,45	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	8,62	8,64
Eje 2	8,54	8,51

CDA MOTOS & AUTOS
 NIT: 900.634.983-0 BOGOTÁ

Leonardo Toledo

Leonardo Toledo

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.