

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00005410-2308

CDA CONTROL CAR
NIT 901396853-3
CARRERA 27 # 26-63/61
SUR Tel 6292655
BOGOTA



DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

FECHA: Fecha de prueba: 2023-08-11
Nombre o razón social: figueroa bonilla martha cecilia y otros
Documento de Identidad: CC.(X) NIT.() CE.() No. 52296020
Dirección: crr 1 este # 32b 32
Telefono: 3138953225
Ciudad: BOGOTA
Departamento: DISTRITO CAPITAL

DATOS DEL VEHICULO

Placa: WNU986
Marca: CHEVROLET
Linea: N300
Clase: CAMIONETA
Modelo: 2016
Cilindrada: 1206
Kilometraje: 302405
Servicio: PUBLICO
No Licencia Tránsito: 10012047926
Combustible: GASOLINA
Color: BLANCO LUNA
Empresa:
Conductor: FIGUEROA BONILLA MARTHA CECILIA Y OTROS



Inspección Sensorial

G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje4 Santa Izquierda	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje5 Santa Derecha	CUMPLE
G1 Anclaje riñas	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje5 Santa Izquierda	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecha	CUMPLE
G1 Aspo General	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierda	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Terminales Batena	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecha	CUMPLE
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Anclaje de batena	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierda	CUMPLE
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Desempañador	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecha	CUMPLE
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Cruzeta	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierda	CUMPLE
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecha	CUMPLE
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Triangulo	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierda	CUMPLE
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecha	CUMPLE
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierda	CUMPLE
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Llama de resquesto	CUMPLE	G1 Latoreria y Pintura	CUMPLE
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Tapicaria	CUMPLE
G1 Pilo	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Cojinera	CUMPLE
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Caja de Direccion	CUMPLE
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Botiquin	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Eje1 Santa Derecha	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 Santa Izquierda	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje2 Santa Derecha	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 Santa Izquierda	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje3 Santa Derecha	CUMPLE	G1 Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformados o excesivamente curvados o con riesgo de desprendimiento.	CUMPLE
G1 Reverse	CUMPLE	G1 Eje3 Santa Izquierda	CUMPLE	G1 Mal estado, mala distribución y/o ejecución de cualquier componente del sistema eléctrico	CUMPLE
G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje4 Santa Derecha	CUMPLE		

- G1: EMISIONES DE GASES DE ESCAPE Y RUIDO
- G2: CARROCERIA
- G3: SISTEMA DE SUSPENSION

- G4: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
- G5: ELEMENTOS DE SEGURIDAD
- G6: SISTEMA ELECTRICO

- G7: EQUIPO DE CARRETERA
- G8: LLANTAS
- G9: RINES

- G10: ESTADO DE PRESENTACION
- G11: SISTEMA DE DIRECCION
- G12: CHASIS

- G13: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(E espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Resquesto	Izquierda	Derecha
Eje 1	5.55	5.4
Eje 2	5.3	5.24



Andrés Felipe Gasca Ruiz

ANDRÉS FELIPE GASCA RUIZ

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no está relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.