

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00000726-2006



GDA Ingeniería S.A.S  
NIT 901084176-6  
CARRERA 95 N° 66A - 10 Tel  
4827213  
BOGOTÁ

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba: 2020-06-01	Nombre o razón social: NARVAEZ VILLA NEIDY LILIANA	Documento de identidad: CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( )			
Dirección: CR 97A 69 54	Teléfono: 3197710896	Ciudad: BOGOTÁ	No: 52160582	Departamento: DISTRITO CAPITAL	

DATOS DEL VEHICULO						
Placa: WFR72B	Marca: CHANGAN	Línea: BRILL	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2019	Cilindraje: 1480	Kilometraje: 69768
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10018511758	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO	Empresa:	Conductor: JOSE SAENZ	



Inspección Visual

Código	Descripción	Estado	Detalle	Estado	Detalle	Estado
G1	Identificación reglamentaria	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Anclaje sillas	CUMPLE
	Identificación reglamentaria	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Espijos	CUMPLE
G2	Pernos	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Rotulas Superiores	CUMPLE
	Pernos	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
G3	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Pito	CUMPLE
	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	Puertas	CUMPLE
	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	Reversa	CUMPLE
G4	Parabrisas	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE
	Parabrisas	CUMPLE	Luz Interna	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE
	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Luces Altas	CUMPLE	Desempeñador	CUMPLE
G5	Direccionales	CUMPLE	Arcaje de batena	CUMPLE	Triangulos	CUMPLE
	Direccionales	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Llanta de respuesto	CUMPLE
	Luz de parqueo	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Extintor	CUMPLE
	Luces Altas	CUMPLE	Herramienta	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE
	Terminales Batena	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE
G6	Cruceta	CUMPLE	Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
	Cruceta	CUMPLE	Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Copineria	CUMPLE
	Banderola	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
	Gato	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Pisos	CUMPLE
	Botiquin	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE
G7	Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE
	Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	Tapiceria	CUMPLE		
	Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Terminales	CUMPLE		
G8	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE				
	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE				
	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE				
G9	Latoneria y Pintura	CUMPLE				
	Latoneria y Pintura	CUMPLE				
G10	Caja de Direccion	CUMPLE				
	Caja de Direccion	CUMPLE				
G11	Bastidor	CUMPLE				
	Bastidor	CUMPLE				
G12	Promedio de Distancia	CUMPLE				
	Promedio de Distancia	CUMPLE				

**RESULTADO : APROBADO**

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehiculo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	Izquierda	Derecha
Eje 1	6,1	5,9
Eje 2	5,7	5,7

