

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICA MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00000690-2003



CDA Ingeniería S.A.S
NIT 901084176-6
CARRERA 95 N° 66A - 10 Tel
4827213
BOGOTÁ

FECHA

Fecha de prueba:
2020-08-03

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Nombre o razón social:

NARVAEZ VILLA NEIDY LILIANA

Documento de identidad:

CC. (X) NIT. () CE. ()

No. 52160582

Dirección:

CR 97A 69 54

Teléfono:

3197719896

Ciudad:

BOGOTÁ

Departamento:

DISTRITO CAPITAL

DATOS DEL VEHICULO

Placa:

WFR729

Marca:

CHANGAN

Línea:

BENNI MINI

Clase:

CAMIONETA

Modelo:

2019

Cilindrada:

1480

Kilometraje:

79715

Servicio:

PUBLICO

Nº Licencia Tránsito:

10018511758

Combustible:

GASOLINA

Color:

BLANCO

Empresa:

Conductor:

JHON JAVIER RINCON



Delantera Izquierda		Valor 52	Delantera Derecha		Valor 46	Trasera Izquierda		Valor 53	Trasera Derecha		Valor 49	Mínimo 40	Unidad %		
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Eje 1 Izquierdo	Eje 2 Izquierdo	Fuerza	Peso	Unidad	Eje 1 Derecho	Eje 2 Derecho	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
68.3	50	%	Eje 3 Izquierdo	Eje 4 Izquierdo	2383	3855	N	Eje 3 Derecho	Eje 4 Derecho	2568	3502	N	7.2	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 1 Izquierdo	Eje 2 Izquierdo	1709	2462	N	Eje 3 Derecho	Eje 4 Derecho	1891	2688	N	9.6	30	%
23	18	%	Eje 1 Izquierdo	Eje 2 Izquierdo				Eje 3 Derecho	Eje 4 Derecho						

Eje 1		4.5	Eje 2		4.6	Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo ± 10	Unidad (mm)	
Desviación Lateral														
Inspección Visual														

G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5 Luz Inferna	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G5 Luz Placa	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G5 Luces Altas	CUMPLE	G9 Latoreria y Pintura	CUMPLE
G1 Aseo General	CUMPLE	G5 Luces Bajas	CUMPLE	G9 Tapiceria	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE	G9 Coquera	CUMPLE
G2 Pernos	CUMPLE	G5 Tarninales Batena	CUMPLE	G10 Caja de Direccion	CUMPLE
G2 Soportes	CUMPLE	G5 Anclaje de batena	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLE
G2 Rotulas Superiores	CUMPLE	G5 Desempañador	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE
G2 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G6 Chuceta	CUMPLE	G11 Basidor	CUMPLE
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE	G11 Paso	CUMPLE
G2 Amortiguadores	CUMPLE	G6 Triangulos	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE
G2 Tijeras	CUMPLE	G6 Banderola	CUMPLE	G12 Promedio de Tiempo	CUMPLE
G3 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6 Tacos	CUMPLE		
G3 Retrovisores	CUMPLE	G6 Llanta de repuesto	CUMPLE		
G3 Pta	CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE		
G3 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G6 Herramienta	CUMPLE		
G4 Parabrisas	CUMPLE	G6 Exting	CUMPLE		
G4 Ventanillas	CUMPLE	G6 Botiquin	CUMPLE		
G4 Puertas	CUMPLE	G6 Señales de advertencia	CUMPLE		
G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE		
G4 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE		
G5 Direccionales	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE		
G5 Stop	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE		
G5 Reversa	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE		

- G1: CARROCERIA
- G2: SISTEMA DE SUSPENSION
- G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
- G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD
- G5: SISTEMA ELECTRICO
- G6: EQUIPO DE CARRETERA
- G7: LLANTAS
- G8: RINES
- G9: ESTADO DE PRESENTACION
- G10: SISTEMA DE DIRECCION
- G11: CHASIS
- G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		
	Izquierds	Derecha
Eje 1	5.8	6
Eje 2	5.3	5.9



[Handwritten signature]