


FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00000875-2010

CDA Ingeniería S.A.S
NIT 901084176-6
CARRERA 95 N° 66A - 10 Tel 4827213
BOGOTÁ



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba: 2020-10-03	Nombre o razón social: NARVAEZ VILLA NEIDY LILIANA	Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()	No. 52160582		
Dirección: CR 97A 69 54	Teléfono: 3197719896	Ciudad: BOGOTA	Departamento: DISTRITO CAPITAL		
DATOS DEL VEHICULO					
Placa: WFR729	Marca: CHANGAN	Línea: BRILL	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2019	Cilindraje: 1480
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10018511758	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO	Empresa:	Kilometraje: 87367
				Conductor: JOHN JAVIER RINCON	



Inspección Visual

G1 Identificación reglamentaria

Identificación reglamentaria	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Anclaje sillas	CUMPLE
Estado tubos escape	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Espajos	CUMPLE
G2 Pernos					
Pernos	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Rotulas Superiores	CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE				
G3 Limpiaparabrisas					
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Pito	CUMPLE
Dispositivo de velocidad	CUMPLE				
G4 Parabrisas					
Parabrisas	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	Puertas	CUMPLE
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE		
G5 Direccionales					
Direccionales	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Reversa	CUMPLE
de parqueo	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE
Altas	CUMPLE	Luces Bajas	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE
Terminales Batería	CUMPLE	Anclaje de batería	CUMPLE	Desempeñador	CUMPLE
G6 Cruceta					
Cruceta	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Triangulos	CUMPLE
Banderola	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE
Gato	CUMPLE	Herramienta	CUMPLE	Extintor	CUMPLE
Botiquin	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE		
G7 Eje1 llanta Derecha					
Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE
Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE				
G8 Eje1 Rin Derecho					
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE				
G9 Latonería y Pintura					
Latonería y Pintura	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE
G10 Caja de Dirección					
Caja de Dirección	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
G11 Bastidor					
Bastidor	CUMPLE	Pisos	CUMPLE		
G12 Promedio de Distancia					
Promedio de Distancia	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE		

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	4.2	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	4,2	4,3
Eje 2	6,4	6,3

1 1 0 1 0