

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS



No. 00001007-2012
 CDA Ingeniería S.A.S
 NIT 901084176-6
 CARRERA 95 N° 66A - 10 Tel
 4827213
 BOGOTÁ

FECHA
 Fecha de prueba: 2020-12-02

DATOS DEL PROPIETARIO O TITENEDOR DEL VEHICULO
 Nombre o razón social: **NARVAEZ VILLA NEIDY LILIANA**
 Documento de Identidad: CC (X) NIT () CE () No. 52160882
 Teléfono: 3197719896 Ciudad: **BOGOTÁ** Departamento: **DISTRITO CAPITAL**

DATOS DEL VEHICULO
 Marca: **CHANGAN** Línea: **BRILL** Clase: **CAMIONETA** Modelo: **2019** Cilindraje: **1480** Kinemetrage: **97307**
 Tipo: **WFR729** No Licencia Tránsito: **10016811758** Combustible: **GASOLINA** Color: **BLANCO** Empresa: **BOGOTÁ** Conductor: **JOSE DORANCE BAEZ ORJUELA**
 Servicio: **PUBLICO**



Inspección Visual

Código	Descripción	Estado	Detalle	Estado	Detalle	Estado
G1	Identificación reglamentaria	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Anclaje alitas	CUMPLE
	Identificación reglamentaria	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Espesora	CUMPLE
G2	Pernos	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Rotulas Superiores	CUMPLE
	Pernos	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
G3	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Piso	CUMPLE
	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	Puertas	CUMPLE
	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	Reversa	CUMPLE
G4	Parabrisas	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE
	Parabrisas	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE
	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Luces Bajas	CUMPLE	Desempeñador	CUMPLE
G5	Direccionales	CUMPLE	Anclaje de batería	CUMPLE	Triangulos	CUMPLE
	Direccionales	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Llanta de respuesto	CUMPLE
	Luz de parqueo	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Extintor	CUMPLE
	Luces Altas	CUMPLE	Herramienta	CUMPLE	Eje1 llanta Derecha	CUMPLE
	Terminales Batería	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE	Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE
G6	Cruceta	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
	Cruceta	CUMPLE	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
	Batiquin	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G7	Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Eje1 llanta Derecha	CUMPLE
	Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE
	Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	Eje1 llanta Derecha	CUMPLE
G8	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE
	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G9	Latorería y Pintura	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
	Latorería y Pintura	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G10	Caja de Dirección	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
	Caja de Dirección	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G11	Bastidor	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
	Bastidor	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G12	Promedio de Distancia	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
	Promedio de Distancia	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

[Handwritten Signature]
CDA
 Ingeniería S.A.S.
 PREVENTIVA
 NIT. 901084176-6

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		3,5
	Izquierda	Derecha
Eje 1	5,3	5,5
Eje 2	6,3	6,2