


FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHICULOS

No: 00001303-2103



CDA Ingeniería S.A.S
NIT 901084176-6
CARRERA 95 N° 66A - 10 Tel
4827213
BOGOTÁ

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba: 2021-03-30
 Nombre o razón social: JOSE DORANCE SAENZ ORJUELA
 Documento de Identidad: CC. (X) NIT. () CE. () No. 79495026
 Dirección: CR 97A 69 54
 Teléfono: 3002171775
 Ciudad: BOGOTÁ
 Departamento: DISTRITO CAPITAL

DATOS DEL VEHICULO

Placa: WFR729
 Servicio: PUBLICO
 Marca: CHANGAN
 Combustible: GASOLINA
 Linea: BENNI MINI
 Clase: CAMIONETA
 Modelo: 2019
 Cilindraje: 1480
 No Licencia Tránsito: 10021585045
 Color: BLANCO
 Empresa: JOSE DORANCE SAENZ ORJUELA
 Conductor: JOSE DORANCE SAENZ ORJUELA
 Kilometraje: 117163



Inspección Visual

G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Anclaje sillas	CUMPLE	CUMPLE
Estado tubos escape	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Espesos	CUMPLE	CUMPLE
G2 Pernos	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Rotulas Superiores	CUMPLE	CUMPLE
Rotulas inferiores	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Pito	CUMPLE	CUMPLE
G3 Limpiaparabrisas	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	CUMPLE
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	CUMPLE
Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE	CUMPLE
G4 Parabrisas	CUMPLE	Luz Interna	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	CUMPLE
Parabrisas	CUMPLE	Luces Bajas	CUMPLE	Desempeñador	CUMPLE	CUMPLE
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Anclaje de batería	CUMPLE	Triangulos	CUMPLE	CUMPLE
G5 Direccionales	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Llanta de respuesto	CUMPLE	CUMPLE
Direccionales	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	CUMPLE
Luz de parqueo	CUMPLE	Herramienta	CUMPLE	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	CUMPLE
Luces Altas	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	CUMPLE
Terminales Batería	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Cojineria	CUMPLE	CUMPLE
G6 Cruceta	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	CUMPLE
Banderola	CUMPLE	Tapiceria	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	CUMPLE
Gato	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	CUMPLE
Botiquin	CUMPLE	Pisos	CUMPLE			
G7 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE			
Eje1 llanta Derecha	CUMPLE					
Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE					
G8 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE					
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE					
Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE					
G9 Latoneria y Pintura	CUMPLE					
Latoneria y Pintura	CUMPLE					
G10 Caja de Direccion	CUMPLE					
Caja de Direccion	CUMPLE					
G11 Bastidor	CUMPLE					
Bastidor	CUMPLE					
G12 Promedio de Distancia	CUMPLE					
Promedio de Distancia	CUMPLE					

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)



CDA Ingeniería S.A.S.
PREVENTIVA

NIT. 901084176-6

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)	
Rueda De Repuesto	4.9
Izquierda	Derecha
Eje 1	3.2
Eje 2	6.7
	6.8