

A: INFORMACION GENERAL

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de la prueba 03/06/2020	Fecha de vencimiento 2020-08-03	Nombre o Razón Social JEJEN CARILLO SONIA	Documento 52483542	Vehículo 3102124484
----------------------------------	------------------------------------	--	-----------------------	------------------------

DATOS DEL CONDUCTOR

Nombre	Licencia	Fecha de vigencia 03/06/2020
Dirección	Teléfono	

DATOS DEL VEHICULO

Placa XZ653	Servicio PUBLICO	Clase CAMIONETA	Marca CHANGAN	Linea CS15
Modelo 019	Color BLANCO	Combustible GASOLINA	Motor JL473QFH3CK562857	Cebs LS5A3DBE3KD900086
Vin 5A3DBE3KD900086	Aseguradora SEGUROS COLPATRIA S A	SOAT 54561465	Fecha SOAT 2020-06-03	Numero Interno 0

COMPONENTES DEL VEHICULO QUE SERÁN INSPECCIONADOS VISUALMENTE DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

MEMBRANA DE FRENOS	SISTEMA DE TRANSMISION	SISTEMA DE ESCAPE	CARROCERIA/CHASIS	SISTEMA DE SUSPENSIÓN
MEMBRANA DE DIRECCION	MOTOR	ALUMBRADO Y SEÑALIZACION	RODAMIENTOS/LANTAS	SISTEMA DE ALIMENTACION

EMISIONES AUDIBLES (Si Aplica)

	VALOR	Maximo	unidad	Intensidad	Minimo	Unidad	Inclinacion	Rango	Unidad	Intensidad	Maximo	Unidad
RUÍDO	N/A		dB	Baja Derecha: 22	2	Klx	1.4	0.5-3.5	%	27	225	Klx
ESCAPE				Baja Izquierda: 5	2	Klx	1.3	0.5-3.5	%			

Suspension (Si Aplica)

	VALOR		VALOR		VALOR		VALOR	MINIMO	VALOR
Delantera Izquierda	52	Delantera Derecha	44	Trasera Izquierda	65	Trasera Izquierda	45	40	%

Frenos (Si Aplica)

EFICACIA	MINIMO	UNIDAD	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Maximo	Unidad
TOTAL											
54			EJE1 IZQ 1899	3995	N	EJE1 IZQ 1610	3533	N	15	B 20-30, A>30	%
			EJE2 IZQ 1781	2686	N	EJE2 IZQ 1746	2628	N	1	B 20-30, A>30	%
			EJE3 IZQ N/A	N/A	N	EJE3 IZQ N/A	N/A	N	N/A	B 20-30, A>30	%
EFICACIA MANO			EJE4 IZQ N/A	N/A	N	EJE4 IZQ N/A	N/A	N	N/A	B 20-30, A>30	%
N/A			EJE5 IZQ N/A	N/A	N	EJE5 IZQ N/A	N/A	N	N/A	B 20-30, A>30	%
			MANO IZQ 55		N	MANO IZQ 72		N		B 20-30, A>30	%

Inclinación Lateral (Si Aplica)

EJE1 0.568712	EJE2 -1.90499	EJE3 N/A	EJE4 N/A	EJE5	MAXIMO -10 10	Unidad mv/Km
---------------	---------------	----------	----------	------	---------------	--------------

Dispositivo de Cobro (Si Aplica)

Referencia Comercial de la llanta	Error en la distancia N/A	Error en el tiempo N/A	Maximo +/- 2	Unidad: mv/Km
-----------------------------------	---------------------------	------------------------	--------------	---------------

Vehículo con ciclo OTTO (Si Aplica)

Temp °C	RPM	Monóxido de Carbono(CO)			Dioxido de Carbono(CO2)			Oxigeno(O2)			Hidrocarburo (como hexano) (HC)						
		Val	Norma	Unid	Val	Norma	Unid	Val	Norma	Unid	Val	Norma	Unid				
0	800	Ralent:	0.03	<= 1.00	%	Ralent:	14.3	>=7	%	Ralent:	0.6	<=5	%	Ralent:	44	<=200.00	%
	2440	Crucero:	0.0281	<= 1.00	%	Crucero:	14.3	>=7	%	Crucero:	0.6	<=5	%	Crucero:	42	<=200.00	%

Vehículo con ciclo DIESEL (Si Aplica)

Temp °C	RPM	Ralent:	Ralent:	Ralent:	Ralent:	Valor	Norma	uni
800								
2440		CICLO1 N/A	CICLO2 N/A	CICLO3 N/A	CICLO4 N/A	N/A	<=35.00	%

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

DESCRIPCIÓN

Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 %.

TIPO
B

D. RESULTADO DE LA INSPECCION

ESTADO: APROBADA

REVISOR: N/A

El presente informe certifica que este vehículo realizó la revisión vehicular preventiva, dando cumplimiento a la Resolución 315 del 6 de Febrero de 2013 modificada por Resolución 378 del 15 de Febrero de 2013.



E. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

VIGENCIA DE LA REVISION: 2 MESES

MIR JULIAN CHIQUIZA

Nota: El vehículo que no apruebe la revisión, deberá realizar las reparaciones pertinentes y volver por segunda vez al CDA para terminar la revisión sin ningún costo dentro de 15 días calendario (lunes a sábado); contados a partir de la fecha de impresión de este informe. Una vez vencido este plazo o que los defectos no se corrigieron, se deberá cancelar e iniciar nuevamente el proceso de certificación.