

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00002980-2308



CDA MOTOS & AUTOS BOGOTÁ
NIT 900634983-0
CRA 29B N° 20 - 17 SUR Tel
9370352
BOGOTÁ

FECHA
Fecha de prueba: 2023-08-14

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEOR DEL VEHICULO
Nombre o razón social: LUZ MYRIAM ESCOBAR LAVADO
Documento de identidad: CC.(X) NIT.() CE.() No. 52406663
Dirección: CR 10 5 145 Teléfono: 3213738383 Ciudad: MOSQUERA Departamento: CUNDINAMARCA

DATOS DEL VEHICULO
Placa: FRR444 Marca: DFSK Línea: EQ6390PF22Q 1.3 Clase: CAMIONETA Modelo: 2019 Cilindraje: 1310 Kilometraje: 233823
Servicio: PUBLICO No Licencia Tránsito: 10917387078 Combustible: GASOLINA Color: BLANCO Empresa: Conductor: LUZ MYRIAM ESCOBAR LAVADO



Suspensión (Si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	70		67		85		44	40	%
Frenos									
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio
69.4	50	%	1547	3110	N	1629	2776	N	5
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	2291	2904	N	2263	2345	N	1.2
41.7	18	%							30
									30
Desviación Lateral									
Eje 1	9,7	Eje 2	0	Eje 3		Eje 4		Eje 5	Máximo ± 10
									Unidad (m/km)
Inspección Sensorial									
G1 Identificación reglamentaria		CUMPLE	G1 Luz de parqueo		CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo		CUMPLE	
G1 Distribuc de la empresa		CUMPLE	G1 Luz Interna		CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho		CUMPLE	
G1 Anclaje pilas		CUMPLE	G1 Luz Placa		CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo		CUMPLE	
G1 Estado tubos escape		CUMPLE	G1 Luces Altas		CUMPLE	G1 Lateral y Pintura		CUMPLE	
G1 Asso General		CUMPLE	G1 Luces Bajas		CUMPLE	G1 Tapicena		CUMPLE	
G1 Espejos		CUMPLE	G1 Indicadores de tablero		CUMPLE	G1 Cojinena		CUMPLE	
G1 Pernos		CUMPLE	G1 Terminales Bateria		CUMPLE	G1 Caja de Direccion		CUMPLE	
G1 Soportes		CUMPLE	G1 Anclaje de bateria		CUMPLE	G1 Terminales		CUMPLE	
G1 Rotulas Superiores		CUMPLE	G1 Desempeñador		CUMPLE	G1 Brazos Axiales		CUMPLE	
G1 Rotulas Inferiores		CUMPLE	G1 Cruzeta		CUMPLE	G1 Bastidor		CUMPLE	
G1 Resortes o Ballestas		CUMPLE	G1 Linterna		CUMPLE	G1 Pisos		CUMPLE	
G1 Amortiguadores		CUMPLE	G1 Triangulos		CUMPLE	G1 Promedio de Distancia		CUMPLE	
G1 Tijeras		CUMPLE	G1 Banderola		CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo		CUMPLE	
G1 Limpiaparabrisas		CUMPLE	G1 Tacos		CUMPLE				
G1 Retrovisores		CUMPLE	G1 Llanta de respuesto		CUMPLE				
G1 Pito		CUMPLE	G1 Gato		CUMPLE				
G1 Dispositivo de velocidad		CUMPLE	G1 Herramienta		CUMPLE				
G1 Parabrisas		CUMPLE	G1 Extintor		CUMPLE				
G1 Ventanillas		CUMPLE	G1 Botiquín		CUMPLE				
G1 Puertas		CUMPLE	G1 Señales de advertencia		CUMPLE				
G1 Cinturones de Seguridad		CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha		CUMPLE				
G1 Salidas emergencia y Martillo		CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda		CUMPLE				
G1 Direccionales		CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha		CUMPLE				
G1 Stop		CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda		CUMPLE				
G1 Reversa		CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho		CUMPLE				

- G1: CARROCERIA
- G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD
- G7: LLANTAS
- G10: SISTEMA DE DIRECCION
- G2: SISTEMA DE SUSPENSION
- G5: SISTEMA ELECTRICO
- G8: RINES
- G11: CHASIS
- G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
- G6: EQUIPO DE CARRETERA
- G9: ESTADO DE PRESENTACION
- G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

CDA MOTOS & AUTOS
NIT: 900634983-0 BOGOTÁ

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	3.05	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	4.02	4.33
Eje 2	4.12	4.33

camilo cardenas

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no son responsables con las personas de la revisión técnica mecánica y sus partes componentes.