

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS


No: 0002528-2011

C.D.A.
SEIKOU S.A.S.

CDA SEIKOU SAS
NIT 901074563-0
Cra 20 No 66-34/40
5408139
BOGOTA D.C

Tel

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba: 2020-11-19	Nombre o razón social: LUCERO SANCHEZ CONTRERAS	Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()		No. 52052540			
Dirección: CL 90 95 D 27	Telefono: 3102053978	Ciudad: BOGOTA		Departamento: DISTRITO CAPITAL			
DATOS DEL VEHICULO							
Placa: WNV040	Marca: CHERY	Línea: TIGGO SQR7200 T117	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2017	Cilindraje: 1598	Kilometraje: 171763	
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10012336148	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO CHERY	Empresa:	Conductor:		



Suspensión (Si aplica)												
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad			
	63		66		61		55	40	%			
Frenos												
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
78,7	50	%	3349	4052	N	2726	3375	N	18,6	30	%	
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 1 Izquierdo	Eje 2 Izquierdo	Eje 3 Izquierdo	Eje 4 Izquierdo	Eje 5 Izquierdo	Eje 1 Derecho	Eje 2 Derecho	Eje 3 Derecho	Eje 4 Derecho	Eje 5 Derecho
16,5*	18	%	2544	3159	N	2263	3227	N	11	30	%	
Desviación Lateral												
Eje 1	0	Eje 2	0	Eje 3		Eje 4		Eje 5	Máximo ± 10	Unidad	(m/km)	
Inspección Visual												
G1 Identificación reglamentaria		CUMPLE	G5 Luz de parqueo		CUMPLE	G7 Eje3 llanta Izquierda		CUMPLE			CUMPLE	
G1 Distintivo de la empresa		CUMPLE	G5 Luz Intema		CUMPLE	G7 Eje4 llanta Derecha		CUMPLE			CUMPLE	
G1 Anclaje sillas		CUMPLE	G5 Luz Placa		CUMPLE	G7 Eje4 llanta Izquierda		CUMPLE			CUMPLE	
G1 Estado tubos escape		CUMPLE	G5 Luces Altas		CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha		CUMPLE			CUMPLE	
G1 Aseo General		CUMPLE	G5 Luces Bajas		CUMPLE	G7 Eje5 llanta Izquierda		CUMPLE			CUMPLE	
G1 Espejos		CUMPLE	G5 Indicadores de tablero		CUMPLE	G8 Eje1 Rin Derecho		CUMPLE			CUMPLE	
G2 Pernos		CUMPLE	G5 Terminis Batería		CUMPLE	G8 Eje1 Rin Izquierdo		CUMPLE			CUMPLE	
G2 Soportes		CUMPLE	G5 Anclaje de batería		CUMPLE	G8 Eje2 Rin Derecho		CUMPLE			CUMPLE	
G2 Rotulas Superiores		CUMPLE	G5 Desempañador		CUMPLE	G8 Eje2 Rin Izquierdo		CUMPLE			CUMPLE	
G2 Rotulas Inferiores		CUMPLE	G6 Cruceña		CUMPLE	G8 Eje3 Rin Derecho		CUMPLE			CUMPLE	
G2 Resortes o Ballestas		CUMPLE	G6 Linterna		CUMPLE	G8 Eje3 Rin Izquierdo		CUMPLE			CUMPLE	
G2 Amortiguadores		CUMPLE	G6 Triangulos		CUMPLE	G8 Eje4 Rin Derecho		CUMPLE			CUMPLE	
G2 Tijeras		CUMPLE	G6 Banderota		CUMPLE	G8 Eje4 Rin Izquierdo		CUMPLE			CUMPLE	
G3 Limpiaparabrisas		CUMPLE	G6 Tacos		CUMPLE	G8 Eje5 Rin Derecho		CUMPLE			CUMPLE	
G3 Retrovisores		CUMPLE	G6 Llanta de respuesto		CUMPLE	G8 Eje5 Rin Izquierdo		CUMPLE			CUMPLE	
G3 Pito		CUMPLE	G6 Gato		CUMPLE	G9 Latorneria y Pintura		CUMPLE			CUMPLE	
G3 Dispositivo de velocidad		CUMPLE	G6 Herramienta		CUMPLE	G9 Tapiceria		CUMPLE			CUMPLE	
G4 Parabrisas		CUMPLE	G6 Extingtor		CUMPLE	G9 Cojineria		CUMPLE			CUMPLE	
G4 Ventanillas		CUMPLE	G6 Botiquin		CUMPLE	G10 Caja de Direccion		CUMPLE			CUMPLE	
G4 Puertas		CUMPLE	G6 Señales de advertencia		CUMPLE	G10 Terminales		CUMPLE			CUMPLE	
G4 Cinturones de Seguridad		CUMPLE	G7 Eje1 llanta Derecha		CUMPLE	G10 Brazos Axiales		CUMPLE			CUMPLE	
G4 Salidas emergencia y Martillo		CUMPLE	G7 Eje1 llanta Izquierda		CUMPLE	G11 Bastidor		CUMPLE			CUMPLE	
G5 Direccionales		CUMPLE	G7 Eje2 llanta Derecha		CUMPLE	G11 Pisos		CUMPLE			CUMPLE	
G5 Slop		CUMPLE	G7 Eje2 llanta Izquierda		CUMPLE	G12 Promedio de Distancia		CUMPLE			CUMPLE	
G5 Reversa		CUMPLE	G7 Eje3 llanta Derecha		CUMPLE	G12 Promedio de Tiempo		CUMPLE			CUMPLE	

- | | | | |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| G1: CARROCERIA | G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD | G7: LLANTAS | G10: SISTEMA DE DIRECCION |
| G2: SISTEMA DE SUSPENSION | G5: SISTEMA ELECTRICO | G8: RINES | G11: CHASIS |
| G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD | G6: EQUIPO DE CARRETERA | G9: ESTADO DE PRESENTACION | G12: DISPOSITIVOS DE COBRRO |

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos (Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 %) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	4.3	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	3.9	3.8
Eje 2	4	3.9

Edgar Ortiz
EDGAR EDUARDO ORTIZ PEREZ

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.