

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00000835-2104



CDA CHIA
NIT 900960634-2
CRA. 9A # 21 - 31 CHIA Tel
8844482

FECHA
Fecha de prueba: 2021-04-30
Dirección: CL90 #95D-27

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO
Nombre o razón social: MIGUEL RODRIGUEZ
Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. () No. 80369588
Teléfono: 3102053978
Ciudad: BOGOTA
Departamento: DISTRITO CAPITAL

DATOS DEL VEHICULO
Placa: WNV040
Marca: CHERY
Linea: TIGGO SQR7200 T117
Clase: CAMIONETA
Modelo: 2017
Cilindraje: 1598
Kilometraje: 195288
Servicio: PUBLICO
No Licencia Tránsito: 10012336148
Combustible: GASOLINA
Color: BLANCO CHERY
Empresa:
Conductor: MIGUEL RODRIGUEZ



Suspensión (Si aplica)												
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Minimo	Unidad			
	75		77		65		73	40	%			
Frenos												
Eficacia Total	Minimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
51,6	50	%	1892	3826	N	2019	3718	N	6,3	30	%	
Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad	Eje 1 Izquierdo	Eje 2 Izquierdo	Eje 3 Izquierdo	Eje 4 Izquierdo	Eje 5 Izquierdo	Eje 1 Derecho	Eje 2 Derecho	Eje 3 Derecho	Eje 4 Derecho	Eje 5 Derecho
18,8	18	%										
Desviación Lateral												
Eje 1	8,7	Eje 2	1,1	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo ± 10		Unidad (m/km)			
Inspección Visual												
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Izquierda	NO APLICA	G10 Sistema de Dirección	CUMPLE	G11 Chasis	CUMPLE	G12 Dispositivos de Cobro	NO APLICA	
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5 Luz Interna	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Derecha	NO APLICA	G10 Sistema de Dirección	CUMPLE	G11 Chasis	CUMPLE	G12 Dispositivos de Cobro	NO APLICA	
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G5 Luz Placa	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Izquierda	NO APLICA	G10 Sistema de Dirección	CUMPLE	G11 Chasis	CUMPLE	G12 Dispositivos de Cobro	NO APLICA	
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G5 Luces Altas	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	NO APLICA	G10 Sistema de Dirección	CUMPLE	G11 Chasis	CUMPLE	G12 Dispositivos de Cobro	NO APLICA	
G1 Aseo General	CUMPLE	G5 Luces Bajas	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	NO APLICA	G10 Sistema de Dirección	CUMPLE	G11 Chasis	CUMPLE	G12 Dispositivos de Cobro	NO APLICA	
G1 Espejos	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Izquierda	NO APLICA	G10 Sistema de Dirección	CUMPLE	G11 Chasis	CUMPLE	G12 Dispositivos de Cobro	NO APLICA	
G2 Pernos	CUMPLE	G5 Terminales Batería	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	G10 Sistema de Dirección	CUMPLE	G11 Chasis	CUMPLE	G12 Dispositivos de Cobro	NO APLICA	
G2 Soportes	CUMPLE	G5 Anclaje de batería	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G10 Sistema de Dirección	CUMPLE	G11 Chasis	CUMPLE	G12 Dispositivos de Cobro	NO APLICA	
G2 Rotulas Superiores	CUMPLE	G5 Desempeñador	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	G10 Sistema de Dirección	CUMPLE	G11 Chasis	CUMPLE	G12 Dispositivos de Cobro	NO APLICA	
G2 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G6 Cruceta	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Derecho	NO APLICA	G10 Sistema de Dirección	CUMPLE	G11 Chasis	CUMPLE	G12 Dispositivos de Cobro	NO APLICA	
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Izquierdo	NO APLICA	G10 Sistema de Dirección	CUMPLE	G11 Chasis	CUMPLE	G12 Dispositivos de Cobro	NO APLICA	
G2 Amortiguadores	CUMPLE	G6 Triangulos	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Derecho	NO APLICA	G10 Sistema de Dirección	CUMPLE	G11 Chasis	CUMPLE	G12 Dispositivos de Cobro	NO APLICA	
G2 Tijeras	CUMPLE	G6 Banderola	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Izquierdo	NO APLICA	G10 Sistema de Dirección	CUMPLE	G11 Chasis	CUMPLE	G12 Dispositivos de Cobro	NO APLICA	
G3 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6 Tacos	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Derecho	NO APLICA	G10 Sistema de Dirección	CUMPLE	G11 Chasis	CUMPLE	G12 Dispositivos de Cobro	NO APLICA	
G3 Retrovisores	CUMPLE	G6 Llanta de repuesto	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Izquierdo	NO APLICA	G10 Sistema de Dirección	CUMPLE	G11 Chasis	CUMPLE	G12 Dispositivos de Cobro	NO APLICA	
G3 Pito	CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE	G9 Latonería y Pintura	CUMPLE	G10 Sistema de Dirección	CUMPLE	G11 Chasis	CUMPLE	G12 Dispositivos de Cobro	NO APLICA	
G3 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G6 Herramienta	CUMPLE	G9 Tapicería	CUMPLE	G10 Sistema de Dirección	CUMPLE	G11 Chasis	CUMPLE	G12 Dispositivos de Cobro	NO APLICA	
G4 Parabrisas	CUMPLE	G6 Extintor	CUMPLE	G9 Cojinería	CUMPLE	G10 Sistema de Dirección	CUMPLE	G11 Chasis	CUMPLE	G12 Dispositivos de Cobro	NO APLICA	
G4 Ventanillas	CUMPLE	G6 Botiquín	CUMPLE	G10 Caja de Dirección	CUMPLE	G10 Sistema de Dirección	CUMPLE	G11 Chasis	CUMPLE	G12 Dispositivos de Cobro	NO APLICA	
G4 Puertas	CUMPLE	G6 Señales de advertencia	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLE	G10 Sistema de Dirección	CUMPLE	G11 Chasis	CUMPLE	G12 Dispositivos de Cobro	NO APLICA	
G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE	G10 Sistema de Dirección	CUMPLE	G11 Chasis	CUMPLE	G12 Dispositivos de Cobro	NO APLICA	
G4 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE	G10 Sistema de Dirección	CUMPLE	G11 Chasis	CUMPLE	G12 Dispositivos de Cobro	NO APLICA	
G5 Direccionales	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE	G10 Sistema de Dirección	CUMPLE	G11 Chasis	CUMPLE	G12 Dispositivos de Cobro	NO APLICA	
G5 Stop	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	NO APLICA	G10 Sistema de Dirección	CUMPLE	G11 Chasis	CUMPLE	G12 Dispositivos de Cobro	NO APLICA	
G5 Reversa	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G12 Promedio de Tiempo	NO APLICA	G10 Sistema de Dirección	CUMPLE	G11 Chasis	CUMPLE	G12 Dispositivos de Cobro	NO APLICA	

G1: CARROCERIA
G2: SISTEMA DE SUSPENSION
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD
G5: SISTEMA ELECTRICO
G6: EQUIPO DE CARRETERA
G7: LLANTAS
G8: RINES
G9: ESTADO DE PRESENTACION
G10: SISTEMA DE DIRECCION
G11: CHASIS
G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Escribir para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	7,22	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	6,19	6,25
Eje 2	6,95	7,12

CDA CHIA
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR
NIT: 900.960.634-2

ING. CARLOS A. GONZALEZ

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.