

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 0000894-2106



CDA MOTOS & AUTOS BOGOTÁ
NIT 900634983-0
CRA 29B N° 20 - 17 SUR Bogotá
Tel 9370352

FECHA
Fecha de prueba: 2021-06-08

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO
Nombre o razón social: EDWIN MARTINEZ URREA
Documento de Identidad: CC. (X) NIT. () CE. () No. 79216190
Dirección: CRA 16 C 27 64
Teléfono: 3224778658
Ciudad: AGUA DE DIOS
Departamento: CUNDINAMARCA

DATOS DEL VEHICULO
Placa: TSP459
Marca: CHEVROLET
Línea: N300
Clase: CAMIONETA
Modelo: 2013
Cilindraje: 1206
Kilometraje: 125069
Servicio: PUBLICO
No Licencia Tránsito: 10021183524
Combustible: GASOLINA
Color: BLANCO LUNA
Empresa:
Conductor: EDWIN MARTINEZ URREA



Suspensión (Si aplica)													
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad				
	50		42		59		42	40	%				
Frenos													
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
69,7	50	%	1721	2806	N	1873	3041	N	8,1	30	%		
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	2181	3581	N	1960	3296	N	10,1	30	%		
32,2	18	%	Eje 1 Izquierdo	Eje 2 Izquierdo	Eje 3 Izquierdo	Eje 4 Izquierdo	Eje 5 Izquierdo	Eje 1 Derecho	Eje 2 Derecho	Eje 3 Derecho	Eje 4 Derecho	Eje 5 Derecho	

Desviación Lateral																																													
Eje 1	-6	Eje 2	11*	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad																																				
Inspección Visual																																													
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G6 Luz Interna	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	G9 Latonería y Pintura	CUMPLE	G9 Tapicería	CUMPLE	G9 Cojinería	CUMPLE	G10 Caja de Dirección	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE	G12 Promedio de Tiempo	CUMPLE														
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5 Luz Placa	CUMPLE	G5 Luces Altas	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE	G5 Terminales Bateria	CUMPLE	G5 Anclaje de batería	CUMPLE	G5 Descompensador	CUMPLE	G6 Cruzeta	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE	G6 Triángulos	CUMPLE	G6 Bandera	CUMPLE	G6 Tacos	CUMPLE	G6 Llantas de repuesto	CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE	G6 Herramienta	CUMPLE	G6 Excitior	CUMPLE	G6 Botiquín	CUMPLE	G6 Señales de advertencia	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G6 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE

- G1: CARROCERÍA
- G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD
- G7: LLANTAS
- G10: SISTEMA DE DIRECCION
- G2: SISTEMA DE SUSPENSION
- G5: SISTEMA ELECTRICO
- G8: RINES
- G11: CHASIS
- G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
- G6: EQUIPO DE CARRETERA
- G9: ESTADO DE PRESENTACION
- G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO: APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Desviación Lateral (Desviación lateral para los demás ejes superior a ±10 [m/km].) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	8,6	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	6,2	6,8
Eje 2	7,3	7,4

CDA MOTOS & AUTOS
NIT: 900.634.983-0 BOGOTÁ