

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISION PREVENTIVA

CEDIPLUS SOACHA SAS

FORMATO DE PREVENTIVA No. 2675



901114227-3  
CR 4 N 20 84  
Soacha

A. INFORMACION GENERAL

1. CI, 2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEEDOR DEL VEHICULO

Fecha de la Prueba 2023-08-16	Nombre o Razon Social HECTOR FERNEY GUTIERREZ PARRA	Documento	No
Direccion	Telefono	Ciudad	Departamento

3. DATOS DEL VEHICULO

Placa MM7601	País Colombia	Servicio PUBLICO	País COLOMBIA	Clase AUTOMOVIL	Marca RENAULT	Modelo LOGAN
Modelo 2023	Vencimiento SOAT 2023-06-20	Vencimiento RTM 2024-06-23	Kilometraje 38169	Combustible GASOLINA	Empresa AMM	

7. Suspensión

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Minimo	>=40	Unidad	%
---------------------	-------	-------------------	-------	-------------------	-------	-----------------	-------	--------	------	--------	---

8. Frenos

Eficacia Total	Minimo	Unidad	Fuerza			Peso			Desequilibrio	Maximo	Unidad	
			Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad				
0	>=50	%	Eje 1 Izquierdo	0	0	N	Eje 1 Derecha	0	0	N	<= 30	%
			Eje 2 Izquierdo	0	0	N	Eje 2 Derecha	0	0	N	<= 30	%
			Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecha			N	<=	%
			Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecha			N	<=	%
			Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecha			N	<=	%

9. Desviación Lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Maximo	10	Unidad	mi/Km
-------	-------	-------	-------	-------	--------	----	--------	-------

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DE LA NTC5375

Codigo	Descripción	Grupo	Tipo de Defecto
		EMISIONES	

Defectos tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.  
Defectos tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública

E. RESULTADO INSPECCION PREVENTIVA

Resultado: <b>APROBADO</b>	No Consecutivo : 2675
----------------------------	-----------------------

NOMBRE DEL INSPECTOR: INSPECTOR PRUEBA

F. COMENTARIOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES:



**CEDIPLUS**  
CDA Cediplus Soacha S.A.S  
NIT 901114227-3  
CR 4 # 20-84 SOACHA  
TEL 9053885 320 6617113

*[Handwritten Signature]*  
Firma Responsable Técnico

La revisión preventiva se limita a comprobar las condiciones actuales del vehículo las cuales son muy similares a una revisión técnico mecánica, dichas condiciones podrian ser susceptibles a cambios durante la operación normal del vehículo, por tanto posterior a una revisión preventiva el vehículo podria no aprobar la revisión técnico mecánica obligatoria. Estimado Cliente el CDA le da la bienvenida a nuestras instalaciones Le Recomendamos: - El Cda no se hace responsable de los daños ocasionados en los vehículos durante la inspección ya que ninguna de las pruebas exceden las condiciones normales de operación y funcionamiento en las vías. - El Cda no se responsabiliza por objetos de valor dejados dentro del vehículo. - Una vez prestado el servicio de inspección no se hará devolución del dinero por ningún motivo. - El Cda no se hace responsable por vehículos que no sean retirados de nuestras instalaciones al terminar el horario laboral - Revise su vehículo antes de ser retirado de nuestras instalaciones, no se aceptan reclamos una vez haya salido del Centro de diagnóstico.