

**A. INFORMACIÓN GENERAL**

**1. FECHA**

**2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO**

Fecha de prueba 2023-08-18	Nombre o razón social GAMBA CACERES DIANA YULIETH	Documento de identidad CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 1000596029
Dirección CL 77A 102 76	Teléfono 3135823498	Ciudad Bogota, d.c.
		Empresa LA PREVISORA S.A.COMPA

**3. DATOS DEL VEHICULO**

Placa TSP459	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Chevrolet	Línea N300
Modelo 2013	No. de licencia de tránsito 10029522732	Fecha Matrícula 2012-12-05	Color Blanco luna	Combustible Gasolina	VIN o Chasis LZWACAGA1D7003595
No. Motor LAQ*UC70920613*	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1206	Kilometraje 214531	Número de Sillas 7	Vidrios Polarizados SI ( ) NO (X)
					Blindaje SI ( ) NO (X)

**RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN REALIZADA**

Descripción	Grupo	Bueno	Malo
Luces direccionales		X	
Cinturones de seguridad		X	
Amortiguadores		X	
Sistema de Escape		X	
Cojinería		X	
Logotipos		X	
Rines y Llantas		X	
Equipo de carretera		X	
Pisos		X	
Estado de la Carrocería		X	
Calcomanías		X	
Cardan (seguridad)		X	
Funcionamiento de puertas		X	
Espejos		X	
Tuberías y Mangueras		X	
Cucetas		X	
Sillas, Carteras y Tapizados		X	
Caja de dirección		X	
Soportes		X	
Luces de Freno		X	
Emisiones de presión Sonora (Ruido)		X	
Chapas, Seguros y Agarraderos		X	
Emblemas		X	
Luces bajas y altas		X	
Muelles		X	
Guardapolvos/Salpicaderas		X	
Freno de seguridad		X	
Fugas de combustible		X	
Limpiabrisas		X	
Fugas Sistema de Refrigeración		X	
Filtraciones de aceite		X	
Terminales		X	
Luces internas		X	
Dispositivo de Velocidad		X	
PBX (Como conduzco)		X	
Vidrios		X	
Luces de parqueo		X	
Luz de reversa		X	

**CONFORMIDAD DE LA REVISION**

APROBADO: SI X

NO     

Falta calcomanía interna de dispositivo de velocidad Falta dispositivo de velocidad Falta calcomanía interna del numeral 767 como conduzco Pérdida de aceite sin goteo continuo en motor y transmisión

**COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES**